

# Weller®



## WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2

**DE** Betriebsanleitung  
**GB** Operating Instructions  
**ES** Manual de uso  
**FR** Mode d'emploi  
**IT** Istruzioni per l'uso  
**PT** Manual do utilizador  
**NL** Gebruiksaanwijzing  
**SV** Instruktionsbok  
**DK** Betjeningsvejledning  
**FI** Käyttöohjeet  
**GR** Οδηγίες Λειτουργίας  
**TR** Kullanım kılavuzu

**CZ** Návod k použití  
**PL** Instrukcja obsługi  
**HU** Üzemeltetési utasítás  
**SK** Návod na používanie  
**SL** Navodila za uporabo  
**EE** Kasutusjuhend  
**LV** Lietosanas instrukcija  
**LT** Naudojimo instrukcija  
**BG** Ръководство за работа  
**RO** Manual de exploatare  
**HR** Naputak za rukovanje

**DE** Lieferumfang  
**GB** Included in delivery  
**ES** Piezas suministradas  
**FR** Fourniture  
**IT** Dotazione  
**PT** Fornecimento  
**NL** Omvang van de levering  
**SV** Leveransomfattning  
**DK** Leveringsomfang  
**FI** Toimitussisältö  
**GR** Υλικά παρόδοσης  
**TR** Teslimat kapsamı

**CZ** Rozsah dodávky  
**PL** Zakres dostawy  
**HU** Szállítási terjedelem  
**SK** Rozsah dodávky  
**SL** Obseg pošiljke  
**EE** Tarne sisu  
**LV** Piegādes komplekts  
**LT** Komplektas  
**BG** Обем на доставката  
**RO** Pachetul de livrare  
**HR** Popratna oprema



WX 1




WX 2



WXD 2



WXA 2



**DE** Zubehör  
**GB** Accessory  
**ES** Accessorio  
**FR** Accessoires  
**IT** Accessorio  
**PT** Acessório  
**NL** Toebehoren  
**SV** Tillbehör  
**DK** Tilbehør  
**FI** Lisälaitte  
**GR** Εξαρτήματα  
**TR** Aksesuar

**CZ** Příslušenství  
**PL** Wypozażenie  
**HU** Tartozékok  
**SK** Príslušenstvo  
**SL** Oprema  
**EE** Tarvikud  
**LV** Piedurumi  
**LT** Priedas  
**BG** Приналежности  
**RO** Accesorii  
**HR** Pribor

## Fast Response



WXP 65



WXP 120



WXP 200

## Active Tip



WXMP



WXMT

## WXD 2



WXDP 120



WXDV 120



- Zero Smog 6V / WFE 4S
- Zero Smog 20T / WFE 20D
- Zero Smog 4V



## WXA 2



WXHAP 200



PC T005 87 647 11



WFE/WHP  
T005 87 647 12



WX T005 87 647 10



WX Hub  
T0058764726




WXSB 200




- WHP 1000
- WHP 3000, 600 W
- WHP 3000, 1200 W
- WXHP 120, 120 W

# WX 1, WX 2, WXD 2




<b>1</b>	<b>DE</b> Schnittstelle vorne <b>GB</b> Front port <b>ES</b> Interfaz en parte delantera <b>FR</b> Interface avant <b>IT</b> Interfaccia anteriore <b>PT</b> Interface dianteira <b>NL</b> Interface vooraan <b>SV</b> Port på framsidan	<b>DK</b> Interface for <b>FI</b> Liitintä edessä <b>GR</b> Θύρα διεπαφής μπροστά <b>TR</b> Ön arabirim <b>CZ</b> Rozhraní vpředu <b>PL</b> Złącze z przodu <b>HU</b> Csatlakozó elől <b>SK</b> Rozhranie vpredu	<b>SL</b> Vmesnik spredaj <b>EE</b> Eesmine liides <b>LV</b> Pieslēgvieta priekšpusē <b>LT</b> Sąsaja priekyje <b>BG</b> Интерфейс отпред <b>RO</b> Interfață în partea din față <b>HR</b> Sučelje sprjeda
<b>2</b>	<b>DE</b> Schnittstelle hinten <b>GB</b> Rear port <b>ES</b> Interfaz en parte trasera <b>FR</b> Interface arrière <b>IT</b> Interfaccia posteriore <b>PT</b> Interface traseira <b>NL</b> Interface achteraan <b>SV</b> Port på baksidan	<b>DK</b> Interface bag <b>FI</b> Liitintä takana <b>GR</b> Θύρα διεπαφής πίσω <b>TR</b> Arka arabirim <b>CZ</b> Rozhraní vzadu <b>PL</b> Złącze z tyłu <b>HU</b> Csatlakozó hátul <b>SK</b> Rozhranie vzadu	<b>SL</b> Vmesnik zadaj <b>EE</b> Tagumine liides <b>LV</b> Pieslēgvieta aizmugurē <b>LT</b> Sąsaja gale <b>BG</b> Интерфейс отзад <b>RO</b> Interfață în partea din spate <b>HR</b> Sučelje straga
<b>3</b>	<b>DE</b> Vakuumanschluss <b>GB</b> Vacuum connection <b>ES</b> Toma de vacío <b>FR</b> Raccord de vide <b>IT</b> Collegamento per vuoto <b>PT</b> Ligação do vácuo <b>NL</b> Vacuümansluiting <b>SV</b> Vakuumanslutning	<b>DK</b> Vakuumtilslutning <b>FI</b> Tyhjiötilintä <b>GR</b> Σύνδεση κενού <b>TR</b> Vakum bağıntısı <b>CZ</b> Připojka vakua <b>PL</b> Przłącze próżni <b>HU</b> Vákuumcsatlakozó <b>SK</b> Prípojka vákuu	<b>SL</b> Priključek za podtlak <b>EE</b> Vaakumühendus <b>LV</b> Vakuuma pieslēgums <b>LT</b> Vakuumo jungtis <b>BG</b> Съединителен елемент за вакум <b>RO</b> Racord pentru vid <b>HR</b> Vakuumski priključak
<b>4</b>	<b>DE</b> Druckluftanschluss <b>GB</b> Compressed Air Connection <b>ES</b> Toma de aire comprimido <b>FR</b> Raccord d'air comprimé <b>IT</b> Attacco dell'aria compressa <b>PT</b> Conector para ar comprimido <b>NL</b> Persluchtaansluiting <b>SV</b> Anslutning för tryckluft <b>DK</b> Trycklufttilslutning <b>FI</b> Paineilmaliiantä	<b>GR</b> Σύνδεση του πεπιεσμένου αέρα <b>TR</b> Basınçlı hava bağlanıtı <b>CZ</b> Přivod stlačeného vzduchu <b>PL</b> Przyłącze sprężonego powietrza <b>HU</b> Hálózati csatlakozás <b>SK</b> Prívod stlačeného vzduchu <b>SL</b> Priključek za komprimirani zraka	<b>EE</b> Suruõhuühendus <b>LV</b> Saspiestā gaisa pieslēgums <b>LT</b> Suspausto oro jungtis <b>BG</b> Съединителен елемент за състен въздух <b>RO</b> Racord pentru aer comprimat <b>HR</b> Priključak komprimiranog zraka

# WXA 2




<b>5</b>	<b>DE</b> Potentialausgleich <b>GB</b> Equipotential bonding <b>ES</b> Equipotencial <b>FR</b> Compensation de potentiel <b>IT</b> Compensazione di potenziale <b>PT</b> Equilíbrio do potencial <b>NL</b> Potentiaalvereffening <b>SV</b> Potentialutjämning <b>DK</b> Spændingsudligning	<b>FI</b> Potentiaalin tasaus <b>GR</b> Εξίσωση δυναμικού <b>TR</b> Potansiyel dengelemesi <b>CZ</b> Vyrovnání potenciálů <b>PL</b> Wyrownanie potencjału <b>HU</b> Feszültsékgiegyenlítő <b>SK</b> Zásuvka vyrovnania potenciálov <b>SL</b> Vtičnica za izenačevanje potenciala	<b>EE</b> Potentsiaalide ühtlustuspuks <b>LV</b> Potenciālu izlīdzināšanas pieslēgvieta <b>LT</b> Potenciālo išlyginimo īvorē <b>BG</b> Изравняване на потенциалите <b>RO</b> Egalizare de potential <b>HR</b> Izjednačavanje potencijala
<b>6</b>	<b>DE</b> Luftanschlussnippel für Heißluftkolben <b>GB</b> Air connection nipple for hot air tools <b>ES</b> Boquilla de conexión del aire para el soldador de aire caliente <b>FR</b> Raccord de connexion d'air pour fers à air chaud <b>IT</b> Nipplo di collegamento aria per saldatore ad aria calda <b>PT</b> Nipples de ligação de ar para ferros de soldar por ar quente <b>NL</b> Luchtaansluitnippel voor heteluchtbout <b>SV</b> Luftanslutningsnippel för hetluftspenna	<b>DK</b> Lufttilslutningsnippel til varmluftskolbe <b>FI</b> Ilmailmankolbeen läppi <b>GR</b> Στόμιο σύνδεσης αέρα για έμβολο θερμού αέρα <b>TR</b> Sıkak havâ pistonu için bava bağlatıni nİpeli <b>CZ</b> Sroubovací přípojka vzduchu pro horkovzdušný píst <b>PL</b> Sroubovací přípojka vzduchu pro horkovzdušný píst <b>HU</b> Levegőcsatlakozó a forró levegőszáka számára <b>SK</b> Prípojka vzduchu pre teplovzdušnú rúčku	<b>SL</b> Priključni nastavek spajkalnika za vroči zrak <b>EE</b> Ohuuhenduse nippel <b>LV</b> Gaisa pieslēguma nipelis <b>LT</b> Karštø oro stūmoklio oro jungties antgalis <b>BG</b> Нипел за пръсъднияван на въздух за поялник с горещ въздух <b>RO</b> Niplu de raccordare pentru letconul cu aer cald <b>HR</b> Nazuvica za priključak zraka za lemilo na vrući zrak
<b>7</b>	<b>DE</b> Drosselventil <b>GB</b> Flow control valve <b>ES</b> Válvula estranguladora <b>FR</b> Vanne d'étranglement <b>IT</b> Valvola di parzializzazione <b>PT</b> Válvula de estrangulamento <b>NL</b> Smoorventiel	<b>SV</b> Strypventil <b>DK</b> Drosselventil <b>FI</b> Kuristinventtiili <b>GR</b> Βαλβίδα στραγγαλισμού <b>TR</b> Kelebek valf <b>CZ</b> Škrticí ventil <b>PL</b> Škrticí ventil <b>HU</b> Fojtószelep	<b>SK</b> Škrtiaci ventil <b>SL</b> Dušilni ventil <b>EE</b> Drosselventiili <b>LV</b> Gaisa vārsts <b>LT</b> Droselinis vožtuvas <b>BG</b> Дроселен вентил <b>RO</b> Supăpă de strangulare <b>HR</b> Prigušni ventil

## WX 1



## WX 2

### WXD 2



**1** DE Schnittstelle vorne

GB Front port

ES Interfaz en parte delantera

FR Interface avant

IT Interfaccia anteriore

PT Interface dianteira

NL Interface vooraan

SV Port på framsidan

DK Interface for

FI Liitöttävä edessä

GR Θύρα διεποφής μπροστά

TR Ön arabirim

CZ Rozhraní vpředu

PL Złącze z przodu

HU Csatlakozó elől

SK Rozhranie vpredu

SL Vmesnik spredaj

EE Eesmine liides

LV Pieslēgvieta priekšpusē

LT Sąsaja priekyje

BG Интерфейс отпред

RO Interfață în partea din față

HR Sučelje sprjeda

**2** DE Schnittstelle hinten

GB Rear port

ES Interfaz en parte trasera

FR Interface arrière

IT Interfaccia posteriore

PT Interface traseira

NL Interface achteraan

SV Port på baksidan

DK Interface bag

FI Liitöttävä takana

GR Θύρα διεποφής πίσω

TR Arka arabirim

CZ Rozhraní vzadu

PL Złącze z tyłu

HU Csatlakozó háttal

SK Rozhranie vzadu

SL Vmesnik zadaj

EE Tagumine liides

LV Pieslēgvieta aizmugurē

LT Sąsaja gale

BG Интерфейс отзад

RO Interfață în partea din spate

HR Sučelje straga

**3** DE Luftmenge WXA2

GB Air flow rate

ES Caudal de aire

FR Débit d'air

IT Portata d'aria

PT Quantidade de ar

NL Luchthoeveelheid

SV Luftflöde

DK Luftmængde

FI Ilmamäärä

GR Ποσότητα αέρα

TR Hava miktarı

CZ Množství vzduchu

PL Mnożstwo vzduchu

HU Levegőmennyiségek

SK Množstvo vzduchu

SL Pretok zraka

EE Õhu kogus

LV Gaisa plūsmas apjoms

LT Oro kiekis

BG Количество въздуха

RO Cantitatea de aer

HR Količina zraka

**4** DE Isttemperatur

GB Actual temperature

ES Temperatura real

FR Température réelle

IT Temperatura reale

PT Temperatura real

NL Werkelijke temperatuur

SV Faktisk temperatur

DK Faktisk temperatur

FI Todellinen lämpötila

GR Πραγματική θερμοκρασία

TR Fili sicaklıklı

CZ Skutečná teplota

PL Temperatura rzeczywista

HU Mért hőmérséklet

SK Skutočná teplota

SL Dejanska temperatura

EE Tegelik vääritus

LV Faktiskā temperatūra


LT Esama temperatūra

BG Действителна температура

RO Temperatura efectivă

HR Stvarna temperatura

## WXA 2



<b>5</b>	DE Solltemperatur GB Nominal temperature ES Temperatura de referencia FR Température de consigne IT Temperatura nominale PT Temperatura nominal NL Gewenste temperatuur SV Börtempetatur
----------	---

DK	Nominel temperatur FI Ohjelämpötila GR Ονομαστική θερμοκρασία TR Nominal sıcaklık CZ Nominal sítaklik PL Temperatura zadana HU Temperatura hőmérséklet SK Požadovaná teplota
----	---

SL	Želena temperatúra EE Sihttemperatur LV Vēlamā temperatūra LT Nustatytoji temperatūra BG Зададена температура RO Temperatura nominală HR Zadana temperatura
----	---

<b>6</b>	DE Festtemperatur GB Fixed temperature ES Temperatura fija FR Température fixe IT Temperatura fissa PT Temperatura fixa NL Vaste temperatuur SV Fast temperatur
----------	--

DK	Fast temperatur FI Kiinteä lämpötila GR Σταθερή θερμοκρασία TR Sabit sıcaklık CZ Stanovená teplota PL Temperatura stała HU Rögzített hőmérséklet SK Pevná teplota
----	--

SL	Stalna temperatura EE Püsitemperatur LV Noteiktā temperatūra LT Fiksuojoji temperatūra BG Непроменлива температура RO Temperatura fixă HR Fiksna temperatura
----	--

<b>7</b>	DE WFW 60A GB Zustandsanzeige ES Indicación del estado FR Indication d'état IT Indicatore di stato PT Indicação de status NL Statusweergave
----------	---

SV	Statusvisning DK Statusindikator FI Tilanneilmaisin GR Ενδειξη προόδου TR Durum göstergesidir CZ Zobrazení stavu PL Wyświetlacz stanu HU Állapot kijelző
----	---

SK	Zobrazenie stavu SL Prikaz stanja EE Olekuekraan LV Stāvokļa displejs LT Būklės indikatorius BG Индикация на състоянието RO Afisajul de stare HR Prikaz stanja
----	---






<b>8</b>	DE DATA LOGGER (DL) aktiv GB DATA LOGGER (DL) active ES DATA LOGGER (DL) activo FR DATA LOGGER (DL) actif IT DATA LOGGER (DL) attivo PT REGISTRO DE DADOS (DL) activo NL DATA LOGGER (DL) actief SV DATA LOGGER (DL) aktiv
----------	--

DK	DATA LOGGER (DL) aktiviv FI DATA LOGGER (DL) aktivoitu GR DATA LOGGER (DL) ενεργό TR VERİ GÜNLÜKLEYİCİ (DL) aktif CZ DATA LOGGER (DL) aktivní PL DATA LOGGER (DL) aktywny HU DATA LOGGER (DL - adatnaplózás) aktív SK DATA LOGGER (DL) aktívny
----	---


SL	DATA LOGGER (DL) je aktiviran EE DATA LOGGER (DL) on aktivne LV DATU REGISTRĒTĀJS (DR) ir ieslēgts LT Aktyvintas duomenų registravimo įtaisnas DATA LOGGER (DL) BG DATA LOGGER (DL) активна RO DATA LOGGER (DL) activ HR DATA LOGGER (DL) aktiviran
----	---

**DE** Inbetriebnahme  
**GB** Starting up the device  
**ES** Puesta en servicio del aparato  
**FR** Mise en service de l'appareil  
**IT** Messa in funzione dell'apparecchio  
**PT** Colocação do aparelho em serviço  
**NL** Toestel in gebruik nemen  
**SV** Ta lönstationen i drift  
**DK** Ibrugtagning af apparatet  
**FI** Laitteen käyttöönotto  
**GR** Θέση της συσκευής σε λειτουργία  
**TR** Cihazı işletemeye alma


**CZ** Uvedení zařízení do provozu  
**PL** Uruchamianie urządzenia  
**HU** A készülék üzembe helyezése  
**SK** Uvedenie zariadenia do prevádzky  
**SL** Začetek dela z napravo  
**EE** Seadme kasutuselevõtt  
**LV** Iekārtas lietošanas sākšana  
**LT** Prietaiso paruošimas ekspluatuoči  
**BG** Включване на уреда  
**RO** Punerea în funcție a aparatului  
**HR** Uređaj pustiti u rad




WX 1




WX 2






WXD 2




WXA 2




**Tip**








**10 - 100%**  
100%  $\approx$  20 l/min ( 6 bar )




## Typical airflow



**DE** Bedienungsprinzip  
**GB** Operating principle  
**ES** Manejo  
**FR** Principe d'utilisation  
**IT** Filosofia di comando  
**PT** Princípio de utilização  
**NL** Bedieningsprincipe  
**SV** Användningsprincip  
**DK** Betjeningsprincip  
**FI** Käyttöperiaate  
**GR** Αρχή χειρισμού  
**TR** Kullanım prensibi



**CZ** Princip ovládání  
**PL** Zasada obsługi  
**HU** Kezelési elv  
**SK** Princíp obsluhy  
**SL** Načina upravljanja  
**EE** Kasutuspõhimõte  
**LV** Lietošanas princips  
**LT** Valdymo principas  
**BG** Принцип на обслужване  
**RO** Principiul de operare  
**HR** Princip rukovanja

## WX2, WXD2







**DE** Kanal ein-/ ausschalten  
**GB** Switching the channel on/ off  
**ES** Conexión/ Desconexión del canal  
**FR** Activation / désactivation du canal  
**IT** Attivazione/ Disattivazione di un canale  
**PT** Desligar/ ligar o canal  
**NL** Kanaal uit-/ inschakelen  
**SV** Koppla in/ ur kanal  
**DK** Deaktivering/ aktivering af kanal  
**FI** Kanavan pois-/ pääällekytkentä  
**GR** Απενεργοποίηση/ ενεργοποίηση καναλιού  
**TR** Kanal kapatma/ açma

**CZ** Vypnutí/ zapnutí kanálu  
**PL** Włączanie / wyłączanie kanału  
**HU** Csatlak ki-/ bekapcsolása  
**SK** Vypnutie/ zapnutie kanálu  
**SL** Vklop/ izklop kanala  
**EE** Kanali välja/ sisselülitamine  
**LV** Kanālu izslēgšana/ ieslēgšana  
**LT** Kanalo išjungimas / įjungimas  
**BG** Вкл- / изключване на канал  
**RO** Conectarea/deconectarea canalului  
**HR** Uključivanje/isključivanje kanala





**DE** Solltemperatur  
**GB** Nominal temperature  
**ES** Temperatura de referencia  
**FR** Température de consigne  
**IT** Temperatura nominale  
**PT** Temperatura nominal  
**NL** Gewenste temperatuur  
**SV** Börtempertatur  
**DK** Nominel temperatur  
**FI** Ohjelämpötila  
**GR** Ονομαστική θερμοκρασία  
**TR** Nominal sıcaklık

**CZ** Nominal sıcaklık  
**PL** Temperatura zadana  
**HU** Temperatura hőmérséklet  
**SK** Požadovaná teplota  
**SL** želena temperatura  
**EE** Sihttemperatuur  
**LV** Vēlamā temperatūra  
**LT** Nustatytoji temperatūra  
**BG** Зададена температура  
**RO** Temperatura nominală  
**HR** Zadana temperatura








**DE** Festtemperatur auswählen  
**GB** Select fixed temperature  
**ES** Seleccionar un valor fijo de temperatura  
**FR** Sélectionner la température fixe  
**IT** Selezione della temperatura fissa  
**PT** Seleccionar temperatura fixa  
**NL** Vaste temperatuur selecteren  
**SV** Välj fast temperatur  
**DK** Vælg fast temperatur  
**FI** Kiinteän lämpötilan valinta  
**GR** Επιλογή της σταθερής θερμοκρασίας  
**TR** Sabit sıcaklık seçilmeli

**CZ** Volba pevné teploty  
**PL** Wybór stałej temperatury  
**HU** Rögzített hőmérséklet kiválasztása  
**SK** Zvoľte do pamäte fixnú teplotu  
**SL** Izberi stalne temperature  
**EE** Püsitemperatuuri valimine  
**LV** Fiksētās temperatūras izvēle  
**LT** Nustatyti os temperatūros parinktis  
**BG** Избор на непроменлива температура  
**RO** Selectarea temperaturii fixe  
**HR** Odabir fiksne temperature




**DE** Festtemperatur einstellen und speichern  
**GB** Set and save fixed temperature  
**ES** Ajustar / guardar un valor fijo de temperatura  
**FR** Réglage et mémoriser la température fixe  
**IT** Impostazione e memorizzazione della temperatura fissa  
**PT** Ajustar e memorizar temperatura fixa  
**NL** Vaste temperatuur instellen en opslaan  
**SV** Ställ in fast temperatur och spara den  
**DK** Indstil og gem fast temperatur  
**FI** Kiinteän lämpötilan säätö ja tallennus  
**GR** Ρύθμιση / αποθήκευση της σταθερής θερμοκρασίας  
**TR** Sabit sıcaklık ayarlanmalıdır / kaydedilmelidir  
**CZ** Nastavení a uložení pevné teploty

**PL** Ustawianie i zapis stałej temperatury  
**HU** Rögzített hőmérséklet beállítása / mentése  
**SK** Nastavte a uložte do fixného teplotu  
**SL** Nastavitev stalne temperature in shranitev  
**EE** Püsitemperatuuri reguleerimine / salvestamine  
**LV** Fiksētās temperatūras iestāšāna / saglabāšana  
**LT** Nustatyti osios temperatūros nustatymas ir išsaugojimas  
**BG** Задаване и запаметяване на непроменлива температура  
**RO** Setarea și salvarea temperaturii fixe  
**HR** Namještanje i spremanje fiksne temperature




DE	Tastenbelegung
GB	Included in delivery
ES	Piezas suministradas
FR	Fourniture
IT	Dotazione
PT	Fornecimento
NL	Omvang van de levering
SV	Leveransomfattning
DK	Leveringsomfang
FI	Toimitussisältö
GR	Υλικά παρόδοσης
TR	Testimat kapsamı

CZ	Rozsah dodávky
PL	Zakres dostawy
HU	Szállítási terjedelem
SK	Rozsah dodávky
SL	Obseg pošiljke
EE	Tarne sisu
LV	Piegādes komplekts
LT	Komplektas
BG	Разпределение на бутоните
RO	Alocarea tastelor
HR	Dodjela tipki



DE	Auswahl/Einstellung Wert
GB	Select/set value
ES	Selección/Ajuste del valor
FR	Sélection / réglage valeur
IT	Selezione/Impostazione del valore



DE	Solltemperatur-Fenster öffnet sich für das rechts/links angeschlossene Lötkugelwerkzeug
GB	The set-point temperature window opens for the soldering tool connected on the left/right
ES	Se abrirá la ventana de la temperatura de referencia del soldador conectado a la derecha/izquierda
FR	La fenêtre de température de consigne s'ouvre pour l'outil de dessoudage gauche/droit raccordé
IT	Compare la finestra della temperatura nominale per l'utensile di saldatura collegato sul lato destro/sul lato sinistro
PT	A janela da temperatura nominal abre-se para a ferramenta de soldar ligada à direita/à esquerda
NL	Venster gewenste temperatuur verschijnt voor het rechts/links aangesloten soldeer gereedschap

PT	Seleção/regulação do valor
NL	Keuze/instelling waarde
SV	Val/inställning av värde
DK	Valg/indstilling værdi
FI	Arvon valinta/asetus
GR	Επιλογή/ρύθμιση τιμής
TR	Değer seçimi/ayarı
CZ	Volba/Nastavení Hodnota
PL	Wybór / ustawienie wartości
HU	Érték kiválasztása / beállítása
SK	Výber/nastavenie hodnoty
SL	Izbira/nastavitev vrednosti
EE	Väärtuse valik/seadmine
LV	Vērtības izvēle/iestatīšana
LT	Parinkties / nustatymo vertė
BG	Избор/ настройка стойност
RO	Selectarea/setarea valorii
HR	Odabir/namještanje vrijednosti
SV	Börtemperaturfönstret för höger-/vänster-anslutet
DK	tVinduet for nominel temperatur for lodde-værktøj i sluttet i højre/venstre side åbnes
FI	Ohjelämpötilaikkuna aukeaa oikealle/va- semmalle kytkeytelle juottotyökalulle
GR	Aνοίγει το παράθυρο της ονομαστικής θερμοκρασίας για το δεξιά/αριστερά συνδεδεμένο εργαλείο συγκόλλησης
TR	Sağ/sola bağlı lehim aleti için nominal Spustí se okno Požadovaná teplota pro páječku, připojenou vpravo nebo vlevo
CZ	Zostaje otwarte okno temperatury zadanej dla narzędzi lutowniczego podłączonego z prawej / lewej strony Przycisk wprowadzania
PL	Megnyilik az előlőről hőmérséklet ablaka a jobbról/balról csatlakoztatott forrasztópákához
SK	Otvorí sa okno požadovanej teploty pre pripojenú
SL	Odpre se okno za želeno temperaturo za prikljupljeno spajkalno orodje na desnici/levi.
EE	Avaneb sihttemperatuuri-aken paremale/saakule ühendatud jooteinstrumendi kohta
LV	Atveras labajā/kreisajā pusē pievienotā lodēšanas instrumenta vēlamās temperatūras logs
LT	Atsiadaro nustatybos temperatūros langas dešinėje / kairėje prijungtam litavimo įrankui
BG	Прозорецът за зададената температура се отваря за присъединения от дясно/отляво паялен инструмент
RO	Fereastra pentru temperatURA nominală se deschide pentru scula de lipire cu aliaj conectată în dreapta/stânga
HR	Otvara se proraz zadane temperature za lemilo priključeno na lijevoj/desnoj strani

**DE** Tastenbelegung

**GB** Included in delivery

**ES** Piezas suministradas

**FR** Fourniture

**IT** Dotazione

**PT** Fornecimento

**NL** Omvang van de levering

**SV** Leveransomfattning

**DK** Leveringsomfang

**FI** Toimitussisältö

**GR** Υλικά παρόδοσης

**TR** Teslimat kapsamı

**CZ** Rozsah dodávky

**PL** Zakres dostawy

**HU** Szállítási terjedelem

**SK** Rozsah dodávky

**SL** Obseg pošiljke

**EE** Tarne sisu


**LV** Piegādes komplekts

**LT** Komplektas

**BG** Разпределение на бутоните

**RO** Alocarea tastelor

**HR** Dodjela tipki



**DE** Aktive Solltemperatur wird als Festtemperatur unter der gedrückten Taste gespeichert.

**GB** The active set-point temperature is saved as the fixed temperature under the key being pressed.

**ES** La temperatura de referencia activa queda memorizada como temperatura fija de la tecla pulsada.

**FR** La température de consigne active est enregistrée en tant que température fixe sous la touche actionnée.

**IT** La temperatura nominale attiva viene memorizzata come temperatura fissa, sotto il tasto premuto.

**PT** A temperatura nominal activa é memorizada como temperatura fixa com a tecla premida.

**NL** Actieve gewenste temperatuur wordt als vaste temperatuur onder de ingedrukte toets opgeslagen.

**SV** Aktiv börttemperatur sparas som fast temperatur under aktuell knapp.

**DK** Den aktive nominelle temperatur lagres som fast temperatur ved den aktiverede tast.

**FI** Aktivoitu ohjelämpötila tallennetaan kiinteän lämpötilana painamallesi näppäimelle.

**GR** Η ενεργή ονομαστική θερμοκρασία αποθηκεύεται ως σταθερή θερμοκρασία κάτω από το πατημένο πλήκτρο.

**TR** Aktif nominal sıcaklık, sabit sıcaklık olarak basılı tuşa kaydedilir.

**CZ** Aktivní požadovaná teplota se uloží pod stisknutým tlačítkem.

**PL** Aktywna temperatura zadana jest zapisywana jako stała wartość temperatury pod naciśniętym przyciskiem.

**HU** Az aktív előírt hőmérséklet rögzített hőmérsékletként a megnyomott gombhoz lesz tárolva.

**SK** Aktívna požadovaná teplota sa uloží ako pevná teplota pri stlačenom tlačidle.

**SL** Aktivna želena temperatura bo na pritisnjeni ipki shranjena kot stalna temperatura.

**EE** Aktiivne sihttemperatuur salvestatakse püsitemperatuurina allavajutatud klahvi alla.

**LV** Pašreizējā vēlamā temperatūra tiek saglabāta kā attiecīgā nospiestā taušīja noteiktā

**LT** Aktyvi nustatytoji temperatūra išsaugoma kaip fiksuojoji temperatūra po paspausto mygtukу.

**BG** Активната зададена температура се запаметява като непроменлива температура с натискане на бутона.

**RO** Temperatura nominală activă va fi salvată ca temperatură fixă la tasta apăsată.

**HR** Aktivna zadana temperatura spremiće se kao fiksna temperatura ispod pritisnute tipke.

**DE** Tastenbelegung

**GB** Included in delivery

**ES** Piezas suministradas

**FR** Fourniture

**IT** Dotazione

**PT** Fornecimento

**NL** Omvang van de levering

**SV** Leveransomfattning

**DK** Leveringsomfang

**FI** Toimitussisältö

**GR** Υλικά παρόδοσης

**TR** Teslimat kapsamı

**CZ** Rozsah dodávky

**PL** Zakres dostawy

**HU** Szállítási terjedelem

**SK** Rozsah dodávky

**SL** Obseg pošiljke

**EE** Tarne sisu


**LV** Piegādes komplekts

**LT** Komplektas

**BG** Разпределение на бутоните

**RO** Alocarea tastelor

**HR** Dodjela tipki



**DE** Aufruf Parametermenü

**GB** Open Parameter menu

**ES** Acceso al Menú de parámetros

**FR** Appel du menu Paramètres

**IT** Richiama il menu Parametri

**PT** Activação do menu de parâmetros

**NL** Oproep parametermenu

**SV** Öppna parametermenyn

**DK** Hentning af parametermenu

**FI** Parametervalikikon haku näyttöön

**GR** Κλήση μενού των παραμέτρων

**TR** Parametre menüsünü açma

**CZ** Spuštění Nabídky položek Parametry

**PL** Wywołanie menu parametrów

**HU** Paramétermenü elöhívása

**SK** Vyvolanie menu parametrov

**SL** Priklic menija parametrov

**EE** Parameetrimenüü avamine


**LV** Parametru izvēlnes izsaukšana

**LT** Parametru menu iškvieta

**BG** Повикване на менюто за параметрите

**RO** Apelarea meniului de parametri

**HR** Pozivanje Izbornika s parametrima



**DE** Parametermenü verlassen

**GB** Exit parameter menu

**ES** Saldrá del menú de parámetros

**FR** Le menu Paramètres est quitté

**IT** Il menu Parametri viene terminato

**PT** O menu de parâmetros é abandonado

**NL** Parametermenu wordt verlaten

**SV** Parametermenyn stängs

**DK** Parametermenuen forlades

**FI** Parametervalikosta poistutaan

**GR** Το μενού των παραμέτρων εγκαταλείπεται

**TR** Parametre menüsünden çıkışılır

**CZ** Nabídka položek Parametry se ukončí

**PL** Następuje wyjście z menu parametrów

**HU** Kilépés a paramétermenüből

**SK** Opustíte menu parametrov

**SL** Zapustili boste meni parameetrov.

**EE** Väljutakse parameetrimenüüst

**LV** Parametru izvēlnē tiek aizvērta

**LT** Parametru menu uždaromas

**BG** Излизане от менюто за параметрите

**RO** Părăsirea meniului de parametri

**HR** Napuštanje Izbornika s parametrima

**DE** Tastenbelegung

**GB** Included in delivery

**ES** Piezas suministradas

**FR** Fourniture

**IT** Dotazione

**PT** Fornecimento

**NL** Omvang van de levering

**SV** Leveransomfattning

**DK** Leveringsomfang

**FI** Toimitussisältö

**GR** Υλικά παρόδοσης

**TR** Teslimat kapsamı

**CZ** Rozsah dodávky

**PL** Zakres dostawy

**HU** Szállítási terjedelem

**SK** Rozsah dodávky

**SL** Obseg pošiljke

**EE** Tarne sisu


**LV** Piegādes komplekts

**LT** Komplektas

**BG** Разпределение на бутоните

**RO** Alocarea tastelor

**HR** Dodjela tipki



**DE** Öffnen der Parametereinstellungen des Zusatzgeräts

**GB** Opening the parameter settings of the auxiliary device

**ES** Abrir los ajustes de los parámetros del equipo adicional

**FR** Ouverture des réglages de paramètres de l'appareil auxiliaire

**IT** Apertura del campo impostazioni parametri dell'apparecchio ausiliario

**PT** Abrir as regulações dos parâmetros do aparelho auxilia

**NL** Openen van de parameterinstellingen van het extra toestel

**SV** Öppning av illsatsenhetens parameterinställningar

**DK** åbne parameterindstillingen for ekstraaparat

**FI** Lisälaitteen valinta, lisälaitteen parametria-setusten avaamisen edellytys

**GR** Επιλογή πρόσθετης συσκευής, προϋπόθεση για το άνοιγμα των ρυθμίσεων της παρασύρματου της πρόσθετης συσκευής

**TR** İlave cihaz seçimi, ilave cihaz parametre ayarlarını açmak için ön koşul

**CZ** Volba dodatečného zařízení, což je předpokladem k spuštění Nastavení parametrů dodatečného zařízení

**PL** Wybór urządzenia dodatkowego, warunek otwarcia ustawień parametrów urządzenia dodatkowego

**HU** Kiegészítő eszköz kiválasztása, feltétel a kiegészítő eszköz paraméter beállításai megnyitásához

**SK** Výber prídavného zariadenia, predpoklad pre otvorenie nastavení parametrov prídavného zariadenia

**SL** Izbiranje pomožne naprave, pogoj za odpiranje nastavitev parametrov pomožne naprave

**EE** Lisaseadme valik, eeldus lisaseadme parametrite seadmise avamiseks

**LV** Papildiekārtas izvēle, nosacījums, lai atvērtu papildiekārtas parametru iestājumus

**LT** Papildomo prietaiso parinktis, sąlyga papildomo prietaiso parametrų nuostatams atidaryti

**BG** Отваряне на настройките на параметрите на допълнителния уред

**RO** Deschiderea setărilor parametrilor pentru aparatul suplimentar

**HR** Otvaranje parametarskih postavki dodatnog uređaja

## Tehniskie dati

	Lodēšanas stacijas  WX 1	Lodēšanas stacijas  WX 2	Atlodēšanas stacija  WXD 2	Karstā gaisa lodēšanas stacija  WXA 2
Izmēri P1 x G x A	170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 inch)			
Svars	ca. 3,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,8 kg	ca. 3,8 kg
Tīkla spriegums	230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz / 100 V 50/60 Hz			
Jauda Barošanas patēriņš	200 W	200 W (255 W)	200 W (255 W)	200 W (255 W)
Aizsargklase	I, antistatisks korpuiss III, Lodēšanas instruments			
Drošinātājs	T2 A (230 V) T4 A (120 V)			
Temperatūras diapazons	pēc Celsija skalas: 100 - 450°C (550°C) pēc Fārenheita skalas: 200 - 850°F (999°F) Regulējamais temperatūras intervāls ir atkarīgs no instrumenta.			
Temperatūras precīzitāte	± 9 °C (± 17 °F)			
Temperatūras stabilitāte	± 2 °C (± 4 °F)			
Potenciālu izlīdzināšanas pieslēgvieta	Ar 3,5 mm pārslēgšanās savienojumu ierīces aizmugurē.			
Displejs	255 x 128 dots / Fona apgaismojums			
USB pieslēgvieta	Vadības ierīce aprīkota ar priekšpusē novietotu USB pieslēgvietu programmaparatuuras atjaunināšanai, parametru iestatīšanai, monitoringam un datu reģistrēšanai (izmantojot programmatūru „WC-Monitor“).			
Saspilstais gaiss leejas	-	leejas spiediens ir no 400 līdz 600 kPA (no 58 līdz 87 psi), sauss gaiss bez eļļas daļiņām	leejas spiediens ir no 400 līdz 600 kPA (58–87 psi) sauss saspilstais gaiss vai slāpeklis (N2) bez eļļas pilieniem	
Saspilstā gaisa reduktors	-	Gaisa patēriņš ir 35 l/min maks. pazeminātais: 55 kPA (8 psi)	-	
Saspilstā gaisa pieslēgums	-	Saspilstā gaisa šķūtenes Ārējais diametrs ir 6 mm (0,24")	Saspilstā gaisa šķūtenes Ārējais diametrs ir 6 mm (0,24")	
Gaisa plūsmas apjoms	-			apm. 0–18 l/min, ja spiediens ir 6 bāri

# Jūsu drošībai

Mēs pateicamies par mums izrādīto uzticēšanos, iegādājoties šo ierīci.

Šīs ierīces izgatavošanas laikā tika ievērotas visstingrākās kvalitātes prasības, tādējādi nodrošinot nevainojamu ierīces darbību.

Šajā pamācībā ir ietverta svarīga informācija par to, kā droši un pareizi uzsākt šīs ierīces ekspluatāciju, ar to strādāt, veikt apkopi un novērst vienkāršus darbības traucējumus.

**Pirms lietošanas uzsākšanas un darba ar ierīci pilnībā izlasi šo pamācību un pievienotos drošības norādījumus.**

Uzglabājiet šo lietošanas pamācību tā, lai tā būtu pieejama visiem lietotājiem.

## Brīdinājums!



### Strāvas sitiena un apdegumu gūšanas risks

Pieslēdzot vadības iekārtu neatbilstoši noteikumiem, ir risks gūt savainojumus un sabojāt iekārtu. Vadības iekārtas lietošanas laikā ir risks apdedzināties ar lodāmuru.

- Pirms vadības ierīces ekspluatācijas uzsākšanas pilnībā izlasi pievienotās drošības norādes, šajā lietošanas instrukcijā ietvertās drošības norādes, kā arī vadības ierīces rokasgrāmatu un ievērojet visus drošības pasākumus.
- Laikā, kad lodāmurs netiek izmantots, vienmēr novietojiet to uz drošības paliktņa.
- Nevērsiet karstā gaisa balonu pret cilvēkiem vai degošiem priekšmetiem.

Ierīce tika izgatavota atbilstoši pašreizējam tehnikas attīstības līmenim un atzītajiem drošības tehnikas noteikumiem. Tomēr, ja nievērosit pievienotajā drošības bukletā, kā arī šajā pamācībā minētās drošības norādes, iespējams personu apdraudējums un materiālie zaudējumi. Nododot ierīci tālāk, noteikti pievienojiet arī lietošanas pamācību.

Iekārtu drīkst lietot bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām un gaigāgām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un / vai zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tās ir instrūtētas par drošu apiešanos ar iekārtu un ir saprātušas briesmas, kas var rasties nepareizas lietošanas rezultātā. Neatļaut bērniem spēlēties ar iekārtu!

Bērni iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bez uzraudzības.

## Atbilstoša lietošana

Izmantojiet lodēšanas/atlodēšanas/karstā gaisa lodēšanas staciju tikai paredzētajiem mērķiem – lodēšanai un atlodēšanai, ievērojot lietošanas pamācībā norādītos nosacījumus.

Atbilstošas izmantošanas nosacījumi ietver arī šādus nosacījumus:

- lietošanas pamācības ievērošanu;
- visu turpmāk minēto pavaddokumentos iekļauto norāžu ievērošanu;
- negadījumu novēršanu ekspluatācijas vietā atbilstoši valstī pieņemtajām vadlīnijām.

Par patvaižīgi veiktām iekārtas izmaiņām ražotājs neuzņemas atbildību.

## Ievērotās direktīvas

Šī ierīce atbilst ES atbilstības apliecinājumam attiecībā uz direktīvām 2004/108/EK, 2006/95/EK un 2011/65/EU (RoHS).



## Utilizācija

Neizmetiet elektroiekārtas sadzīves atkritumos! Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei videi draudzīgā veidā.

## Iekārtas lietošanas sākšana

### Norāde

*Iappusē. Nemiet vērā arī informāciju, kas minēta pieslēgto iekārtu lietošanas pamācībās.*

Sāciet ierīces ekspluatāciju tā, kā aprakstīts nodajā „Ekspluatācijas sākšana”.

Pārbaudiet, vai tīkla spriegums saskan ar norādēm uz datu plāksnītes.

Instrumentu pieslēgt kontaktligzdai tikai izslēgtā stāvoklī.

Pēc iekārtas ieslēgšanas mikroprocesors veic pašpārbaudi un nolasa instrumentā saglabātos parametrus.

Vēlamā temperatūra un noteiktā temperatūra ir saglabāta instrumentā. Temperatūras patiesā vērtība palielinās līdz vēlamajai (= lodēšanas instruments tiek uzsildīts).

WXA 2: Slāpeklis N2 samazina oksidēšanos, un kausnis ilgāk saglabājās aktīvs. Iesakām izmantot slāpeklī N2, kas tirdzniecībā ir pieejams tērauda balonos. Balonam ir jābūt aprikotam ar spiedienā regulatoru 0–10 bāru spiedienam.

## Lodēšana un izlodēšana

### Norāde

*Vadības iekārta noregulēta vidējam lodgalvas izmēram. Novirzes var rasties, mainot lodgalvu vai izmantojot citas lodgalvas formas.*

Lodējet atbilstoši pieslēgtā lodāmura lietošanas pamācībai.

### Apiešanās ar lodgalvām

- Pirmajā uzkarsēšanas reizē pārklājiet selektīvo un ar alvu pārklājamo lodgalvu ar lodalu. Tādējādi noņemiet oksīda kārtījas un netīrumus, kas uz lodgalvas veidojušies uzglabāšanas laikā.
- Lodēšanas pārtraukumu laikā un pirms lodāmura nolikšanas raugiet, lai lodēšanas uzgalis būtu labi alvots.
- Neizmantojiet pārāk kodīgus plūstamības līdzekļus.
- Vienmēr raugiet, lai lodgalvas būtu pareizi novietotas.
- Izvēlieties iespējami zemāku darba temperatūru.
- Darbam izvēlieties lielāko iespējamo lodgalvas formu. Pamata nosacījums: aptuveni vienā lielumā ar lodēšanas laukumu.
- Raugiet, lai siltumpārnese no lodgalvas uz lodēšanas vietu notikuši lielā platībā; šim nolūkam rūpīgi pārklājiet lodgalvu ar alvu.
- Ilgāku darba pārtraukumu laikā izslēdziet lodēšanas sistēmu vai arī izmantojiet „Weller” piedāvāto temperatūras samazināšanas funkciju izmantošanas pārtraukumu laikā.
- Pirms lodāmura novietošanas ilgākai uzglabāšanai pārklājiet lodgalvu ar lodalu.
- Lieciet lodalu tieši uz lodējamās vietas, nevis uz lodgalvas.
- Lodēšanas uzgalu maijai izmantojiet piemērotus darbarīkus.
- Nes piediet lodgalvu ar spēku.

## WX 2, WXD 2, WXA 2: Pārslodzes izslēgšana (255 W)

Ja darbarīka jauda, darbinot abus kanālus, pārsniedz 255 vatus, viens no kanāliem tiek automātiski atslēgts (automātiskā izslēgšanās), lai nepārslogoti „WX” staciju.

Ja ir pieslēgtas noteiktas darbarīku kombinācijas, veidojoties pārslodzei, tās tiek izslēgtas., Piemēram, - divi sildelementi „WXHP 120”,

- viens sildelementi „WXHP 120” un viens atlodēšanas lodāmurs „WXDP 120” vai „WXDV 120”.

# Parametru

Parametru izvēlne ir sadalīta divās zonās

## Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
Sensitivity	normal
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
On Time	010 sec
.....	Exit

WXA 2 + Karstā gaisa balons

Parameters	WXP 120
Offset	000 °C
Perform. Mode	standard
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Offset	000 °C
Switch Mode	Off
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

WXA 2 + Karstā gaisa balons

- „Standby” temperatūra
- „Standby” laiks (temperatūras izslēgšana)
- „AUTO-OFF” laiks (automātiskais izslēgšanas laiks)
- Jutība
- Maks. karstā gaisa izmantošanas laiks (tikai WXA 2 + Karstā gaisa balons)
- nobīde (temperatūras nobīde)
- regulēšanas telpības
- procesa intervāls
- taustiņu bloķēšana (tikai WXA 2 + Karstā gaisa balons)

## Stacijas parametri

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	Exit

- valoda
- Temperatūras veids °C/°F (temperatūras vienības)
- Parole (bloķēšanas funkcija)
- Taustiņu toni iesl./izsl.

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
.....	Exit

- Šķidro kristālu displeja kontrasts
- Šķidro kristālu displeja gaišums
- Ekrānsaudzētājs.
- Robota izēja

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
.....	Exit

- Vakuuma sistēmas palaide
- Vakuuma sistēmas inerce

(tikai WXD2)

Apstipriniet izvēli ar ievades taustiņu. Rādījums nomainās uz izvēles/ievades režīms.

# Parametru

## „Standby” temperatūra

» Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120	✖
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Lodēšanas instrumentu rokturos ir iemontēta ierīce, kas konstatē kustību (devējs) un brīdi, kad lodāmuru neizmanto, automātiski ieslēdz dzesēšanas režīmu.

Pēc temperatūras atslēgšanas automātiski tiek iestatīta „Standby” temperatūra.

## „Standby” laiks (temperatūras izslēgšana)

» Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120	✖
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Neizmantojot lodāmuru, temperatūra pēc iestatītā „Standby” laika tiek pazemināta līdz „Standby” temperatūrai. „Standby” režīmu apzīmē mirgojšs patiesās vērtības „Standby” rādījums displejā.

„Standby” režīmu atceļ, nospiežot vadības taustīju. Instrumentā iebūvētais devējs konstatē stāvokļa izmaiņas un dezaktivē „Standby” režīmu, līdz brīdim, kad pakustina instrumentu.

Opcija	Apraksts
OFF	WXHAP „Standby” laiks ir izslēgts (rūpnīcas iestatījums)
1-99 min	individuāli iestatāms „Standby” laiks.

## „AUTO-OFF” laiks (automātiskais izslēgšanas laiks)

» Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120	✖
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Ja lodāmurs netiek izmantots, pēc „AUTO-OFF” laika noilguma tiek atslēgta tā apsilde.

Temperatūru atslēdz neatkarīgi no iestatītās „Standby” funkcijas. Patiesās temperatūras rādījums mirgo un tiek izmantots kā atlikušā siltuma rādījums. Displejā parādās „AUTO-OFF”.

Opcija	Apraksts
OFF	„AUTO-OFF” funkcija ir izslēgta (rūpnīcas iestatījums)
1-999 min	individuāli iestatāms „AUTO-OFF” laiks.

## Jutība

» Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120	✖
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Opcija	Apraksts
low	nejutīgs – reaģē uz intensīvu (ilgstošu) kustību
normal	standarta (rūpnīcas iestatījums)
high	jutīgs - reaģē uz nelielu (īsu) kustību

# Parametru

## Maks. karstā gaisa izmantošanas laiks WXHAP

Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXHAP 200	
Standby Temp.	150	°C
Standby Time	010	min
Auto-Off Time	020	min
On Time	010	sec
.....	Exit	

Iestatīt karstā gaisa lodāmura („WXHAP”) ieslēgšanas laika ierobežojumus.

Lodāmura „WXHAP” karstā gaisa plūsmai var noteikt 0–60 s ieslēgšanas laiku. Tad iestatītais laiks ir vienāds abiem kanāliem. Ja rūpnīcas iestatījums ir 0 s (IZSLĒGTS), gaisa plūsma tiek ieslēgta, kad nospiests taustiņš uz karstā gaisa lodāmura vai kā izvēles iespēja pieejamais pedālis.

Opcija	Apraksts
OFF	Laiks nav iestatīts. (rūpnīcas iestatījums)
1-60 s	Iestatījumi ir pielāgojami.

## nobīde (temperatūras nobīde)

Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
.....	Exit	

Reālo lodgalvas temperatūru, izmantojot temperatūras nobīdi, var iestatīt ar intervālu  $\pm 40$  °C ( $\pm 72$  °F).

## regulēšanas īpašības

Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
.....	Exit	

Funkcija nosaka lodēšanas instrumenta uzsildīšanas īpašības, kuru ietekmē tiks sasniegta iestatītā instrumenta temperatūra.

Opcija	Apraksts
standarta	pielāgota (vidējas intensitātes) uzsilde (rūpnīcas iestatījumi)
palēnināta	lēna uzsilde
agresīva a	tra uzsilde

## taustiņu bloķēšana WXHAP

Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Switch Mode	Off	
Temp. Window	020	°C
.....	Exit	

Šādi var mainīt rūpnīcā iestatītās lodāmura „WXHAP” taustiņu funkcijas.

Opcija	Apraksts
ON	Nospiežot taustiņu, lodāmurs „WXHAP” tiek ieslēgts; nospiežot taustiņu vēlreiz, lodāmurs tiek izslēgts.
OFF	—

LV

# Parametru

## procesa intervāls

Izvēlnes izsaukšana ► Instrumenta parametri

Parameters	WXP 120
Offset	000 °C
Perform. Mode	standard
Temp. Window	020 °C
.....	
Exit	

Procesa intervāla iestatītais temperatūras intervāls nosaka bezpotenciāla izejas signāla padeves veidu.

### Norāde

Instrumentiem ar gaismas diožu apli (piem., WXDP 120) tā spīdēšanas intensitāti nosaka procesa intervāls.

Nemainīga gaismas intensitāte nozīmē, ka iepriekš iestatītā temperatūra ir sasniegtā vai ka temperatūra ir norādītā procesa intervāla robežās.

Mirgošana norāda, ka sistēma uzsilst vai temperatūra ir ārpus norādītā procesa intervāla.

## valoda

Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

CHN	中文
DEN	Dansk
ENG	English
ESP	Español
FIN	Suomi

FRA	Français
GER	Deutsch
HUN	Magyar
ITA	Italiano
POR	Português

RUS	Русский
SWE	Svenska
TUR	Türkçe
JPN	日本語
POL	Polski

## Temperatūras veids °C/F (temperatūras vienības)

Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

Option	Beschreibung
°C	pēc Celsija skalas
°F	pēc Fārenheita skalas

## Parole (bloķēšanas funkcija)

Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

Pēc bloķēšanas ieslēgšanas darbojas tikai lodēšanas stacijas noteiktās temperatūras taustīj. Visus pārējos iestatījumus nav iespējams pāriestatīt līdz atbloķēšanai.

### Norāde

Ja izvēlei tiešām nepieciešama tikai viena temperatūras vērtība, vadības taustījam (noteiktās temperatūras taustījī) jāiestata vienāda temperatūras vērtība.


	Enter PIN
001	
.....	
Exit	

### Lodēšanas stacijas bloķēšana

Iestatiet vēlamo trīs simbolu bloķēšanas kodu (no 001 līdz 999) ar pagriezamo/klikšķināmo taustīgu.

Bloķēšana ir aktīva (displejā redzama atslēga).

# Parametru



## Lodēšanas stacijas atbloķēšana:


- Izsauciet parametru izvēlni. Ja bloķēšana ir aktīva, automātiski atveras izvēlnes paroles ievades punkts. Displejā parādās trīs zvaigznītes (\*\*\*)
- Ievadiet trīs pozīciju bloķēšanas kodu, izmantojot pagriežamo/klikšķināmo taustiņu.
- Apstipriniet vērtību ar ievades taustiņu.

Vai esat aizmiris kodu?

technical-service@weller-tools.com

## Taustiņu toņi iesl./izsl.


Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri



Opcija	Apraksts
ON	ieslēgts
OFF	izslēgts

## Šķidro kristālu displeja kontrasts


Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri



Opcija	Apraksts
10	šķidro kristālu displeja kontrasts: zems
60	šķidro kristālu displeja kontrasts: augsts

## Šķidro kristālu displeja gaišums


Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri



Opcija	Apraksts
10%	šķidro kristālu displeja gaišums: tumšs
100 %	šķidro kristālu displeja gaišums: gaišs

## Ekrānsaudzētājs.

Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri



Opcija	Apraksts
ON	ieslēgts
OFF	izslēgts



Ekrānsaudzētājs.


223

# Parametru

## Robota izeja

■ Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
Exit	



### Norāde

Ja ir sasniegta robota darba temperatūra, displejā parādās „ok“. nav pieejams ar „Zero Smog + Stop&Go“

Robota signāla izeja atrodas iekārtas aizmugurē.

Parole (bloķēšanas funkcija):

WX1: OFF – On – ZeroSmog – Stop&Go

WX2/ WXD2: Off – kreisā puse – labā puse – kreisā puse & labā puse – ZeroSmog – Stop&Go

Opcija	Apraksts
kreisā puse	kreisās puses instrumenta kanāls (rūpnīcas iestatījums);
labā puse	labās puses instrumenta kanāls;
kreisā puse & labā puse	abi instrumentu kanāli.
ZeroSmog	Kad izmanto kādu instrumentu, aizmugurējā bezpotenciāla slēgšanas izeja ir noslēgta. Izmantojot kā izvēles iespēju pieejamo adapteri (WX HUB), var pieslēgt noteiktu „Zero Smog“. Aizmugurējā saskarne RS 232 joprojām darbojas. Kad ierīce ir gaidstāvēs režīmā, automātiskās izslēgšanās vai izslēgšanas režīmā vai nav pieslēgts neviens instruments, slēgšanas izeja ir atvērta.
Stop&Go	Optimālai optoadaptera vadībai izmanto aizmugurējo saskarni RS 232, lai ar optisko šķiedru kabeli varetu pieslēgt ierīci KHE/KHP. Kad izmanto kādu no instrumentiem, izeja tiek atvērta. Turklat tiek noslēgta bezpotenciāla slēgšanas izeja. Kad ierīce ir gaidstāvēs režīmā, automātiskās izslēgšanās vai izslēgšanas režīmā vai nav pieslēgts neviens instruments, izeja ir noslēgta.

## Vakuuma sistēmas palaide (tikai WXD2)

■ Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
Exit	

Ieslēgšanās laika aizturi var iestatīt, ja ir jānovērš priekšlaicīga sūknīa ieslēgšanās vai ir jānodrošina noteikts lodēšanas vietas uzsildes laiks

Opcija	Apraksts
0 sec	OFF: vakuuma sistēmas palaides funkcija ir izslēgta (rūpnīcas iestatījums)
1-10 sec	ON: vakuuma sistēmas palaides laiks iestatāms

## Vakuuma sistēmas inerce (tikai WXD2)


■ Izvēlnes izsaukšana ► Stacijas parametri

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
Exit	

Lai novērstu izlodēšanas lodāmura aizsērēšanu, var iestatīt vakuuma sistēmas inerces laiku.

Opcija	Apraksts
0 sec	OFF: vakuuma sistēmas palaides funkcija ir izslēgta (rūpnīcas iestatījums)
1-10 sec	ON: vakuuma sistēmas palaides laiks iestatāms individuāli

## Potenciālu izlīdzināšanas pieslēgvieta



Dažādi pāriestatot 3,5 mm pārslēgšanās savienojumu, iespējami četri varianti:

a	iezemēts	bez spraudņa (izsūtišanas stāvoklis);
b	Potenciālu izlīdzināšanas pieslēgvieta	ar spraudni, izlīdzinātājvadību vidējā kontaktligzdzā;
c	bezpotenciāla	ar spraudni;
d	iezemēts ar drošinātāju	ar spraudni un ielodētu pretestību. Iezemēšana ar izvēlēto pretestības vērtību.

## Programmaparatūras atjaunināšana

### Norāde

Programmaparatūras atjaunināšanas laikā staciju nedrīkst izslēgt.

1. Izslēdziet lodēšanas staciju.
2. Ievietojiet USB pieslēgvietā zibatmiņu.
3. Ieslēdziet lodēšanas staciju.  
Automātiski tiek veikta programmaparatūras atjaunināšana. Gadījumā, ja jūsu stacijas programmaparatūra jau ir atjaunināta, process netiks atkārtots.

## Papildierīcu pieslēgšana

Nemiet vērā pārskata attēlus.

### Papildierīcu pieslēgšana

Papildierīces var pievienot lodēšanas stacijas pieslēgvietai iekārtas priekšpusē un/vai pieslēgvietai iekārtas aizmugurē.

Lodēšanas stacija automātiski atpazīst pieslēgto papildierīci. Lodēšanas stacija kreisajā pusē (priekšpusē pieslēgvietā) vai labajā pusē (aizmugures pieslēgvietā) parāda simbolu vai pievienotās papildierīces nosaukumu.

### Papildierīcu parametru iestatīšana


1. Atlatiet papildierīci ar papildierīces taustiņu (priekšpusē/aizmugurē).  
Dispļejā parādās iestatāmais paramets (piem., apgriezieni).
2. Iestatiet izvēlēto vērtību ar pagriežamo/klikšķināmo taustiņu.
3. Apstipriniet vērtību ar ievades taustiņu

## Apkope un kopšana

Tiriet vadības paneli ar tīrišanai piemērotu drāniņu.

Neizmantotajām pieslēgvietām uzlieciet noslēgvāciņus.

## Paziņojumi par traucējumiem un traucējumu novēršana

Paziņojums/pazīme	Iespējamais iemesls	Veicamā darbība
Rādījums „---“	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instruments nav atpazīts</li> <li>■ Instruments bojāts</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pārbaudiet instrumenta pieslēgumu iekārtai</li> <li>■ Pārbaudiet pieslēgto instrumentu</li> </ul>
Nedarbojas displejs (displejs izslēgts)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nav strāvas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēdziet elektriskās barošanas slēdzi</li> <li>■ Pārbaudiet spriegumu</li> <li>■ Pārbaudiet iekārtas drošinātājus</li> </ul>
OFF Kanālu nevar ieslēgt	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pārslodzes izslēgšana</li> <li>■ Kanāls ir izslēgts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Var izmantot tikai vienu lodāmuru.</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Izlodēšanas ierīcē nav vakuumā	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vakuuma sistēma nav pievienota</li> <li>■ Aizsērējusi izlodēšanas sprausla</li> <li>■ Saspiestā gaisa sistēma nav pievienota vai pievienota nepareizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pievienojiet vakuuma cauruli pieslēgumam</li> <li>■ Izlodēšanas sprauslas apkopi ar tīrišanas instrumentu</li> <li>■ Pievienojiet saspiestā gaisa cauruli pieslēgumam vai veiciet pārbaudi</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Izlodēšanas ierīcē nav vakuumā	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izlodēšanas ierīces filtra patrona ir pilna</li> <li>■ Lodēšanas ierīces galvenais filtrs ir pilns</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nomainiet izlodēšanas ierīces filtra patronu</li> <li>■ Nomainiet lodēšanas ierīces galvenā filtra ieliktni</li> </ul> <p style="text-align: center;">  </p>
<b>WXA 2:</b> Karstā gaisa lodāmurmā nav gaisa padeves.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nav pievienota gaisa padeves šķūtene.</li> <li>■ Saspiestā gaisa sistēma nav pievienota vai pievienota nepareizi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pieslēdziet saspiestā gaisa padevi saspiestā gaisa pieslēgvietai vai pārbaudiet pieslēgumu.</li> <li>■ Pievienojiet lodāmura gaisa padeves šķūtēni pie „WXA 2” vai pārbaudiet savienojumu.</li> </ul>
<b>Hintere RS 232:</b> Nedarbojas ar „Zero Smog”/ „WHP”/„PC”/„WVF 60A”.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robotam iestatīta izeja „Stop&amp;Go”.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deaktivizēt režīmu „Stop &amp; Go”. Vai izmantot priekšējo saskarni RS 232.</li> </ul>

## Garantija

Pircēja prasības kompensēt iekārtas nepilnības ir spēkā gadu pēc iekārtas piegādes. Tas neattiecas uz pircēja preprasībām atbilstoši Vācijas Civilkodeksa 478.– 479. § nosacījumiem.

Saskaņā ar sniegtu garantiju mēs esam atbildīgi tikai tad, ja lietošanas vai glabāšanas garantija ir norādīta rakstiski un tekstā lietots jēdziens „Garantija”.

Garantija zaudē spēku, ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši norādījumiem un nekvalificētas personas veic ierīces izmaiņas.

Paturam tiesības veikt tehniskās izmaiņas!

Informāciju skatiet vietnē [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## Techniniai duomenys

	Litavimo WX 1	Litavimo WX 2	Lydmetalio pašalinimo stotelės WXD 2	Karšto oro stotelė WXA 2
Matmenys ilgis x plotis x aukštis	170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 inch)			
Svoris	ca. 3,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,8 kg	ca. 3,8 kg
Tinklo jėtampa	230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz / 100 V 50/60 Hz			
Imamoji galia	200 W	200 W (255 W)	200 W (255 W)	200 W (255 W)
Apsaugos klasė	I, antistatinis korpusas III, Litavimo įrankis			
Saugiklis	T2 A (230 V) T4 A (120 V)			
Temperatūrų diapazonas	Laipsniai pagal Celsijų: 100 - 450°C (550°C) Laipsniai pagal Farenheitą: 200 - 850°F (999°F) Reguliuojamos temperatūros diapazonas priklauso nuo įrankio.			
Temperatūros tikslumas	± 9 °C (± 17 °F)			
Temperatūros stabilumas	± 2 °C (± 4 °F)			
Potencialo išlyginimo įvorių	Per 3,5 mm lizdą, esantį galinėje prietaiso sienelėje.			
Ekranas	255 x 128 dots / Fono apšvietimas			
USB sasaja	Valdymo prietaiso priekyje įrengta USB sasaja aparatinėje įrangai naujinti, parametrams nustatyti, stebėti ir duomenims registratoriui (naudojant WX ekrano programinę įrangą).			
Suslėgtasis oras	-		léjimo slėgis 400–600 kPA (58–87 psi) sau-sas suslėgtasis oras be alyvos	léjimo slėgis 400–600 kPA (58–87 psi) sau-sas suslėgtasis oras be alyvos priemaišu arba azotas N2
Suslėgtojo oro keitiklis	-		Oro suvartojo-mas 35 l/min. maks. žemas slėgis 55 kPA (8 psi)	-
Suslėgtojo oro jungtis	-		Suslėgtojo oro žarnos Išorinis skers-muo 6 mm (0,24")	Suslėgtojo oro žarnos Išorinis skers-muo 6 mm (0,24")
Oro kiekis	-			maždaug 0–18 l/min. esant 6 bar



# Jūsų saugumui

Dėkojame, kad įsigijote šį prietaisą ir parodėte, jog mumis pasitikite.

Gaminant buvo laikomasi griežčiausių kokybės reikalavimų, kurie užtikrina nepriekaištingą prietaiso veikimą.

Šioje instrukcijoje pateikiama svarbios informacijos, kaip saugiai ir tinkamai pradėti eksploatuoti prietaisą, kaip atlikti valdymo, techninės priežiūros darbus ir patiemis pašalinti paprastas triktis.

**Prieš pradédami eksploatuoti ir dirbtį su prietaisu, perskaitykite visą instrukciją ir pridedamus saugos nurodymus.**

Instrukciją laikykite visiems naudotojams pasiekiamoje vietoje.

## |Spėjimas!



### **Elektros smūgio ir nudegimų pavojus**

Netinkamai prijungus valdymo įtaisą kyla pavojas susižeisti dėl elektros šoko ir gali būti pažeistas prietaisas. Eksploatuojant valdymo įtaisą kyla pavojas nusideginti prisilietus prie litavimo įrankio.

- Prieš pradédami naudoti valdymo prietaisą atidžiai perskaitykite visus pridedamus saugos nurodymus, šioje eksploatavimo instrukcijoje pateikiamus saugos nurodymus ir valdymo prietaiso instrukciją, atkreipkite dėmesį į nurodytas saugos priemones.
- Kai litavimo įrankio nenaudojate būtinai jidékite į komplekto esančią apsauginę dėklą.
- Karšto oro lituoklio nenukreipkite į žmones ar degius daiktus.

Prietaisas buvo pagamintas, atsižvelgiant į esamą technikos lygį ir pripažintas saugos technikos taisykles. Vis dėlto gali kilti pavojas žmonėms ir turtui, jei nesilaikysite pridedamoje brošiūroje esančių saugos nurodymų ir neatsižvelgsite į šioje instrukcijoje pateiktus įspėjimus. Kitiemis asmenims ši prietaisą perduokite kartu su eksploatavimo instrukcija.

Prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir neturintys pakankamai žinių ir (arba) patirties ribotų psichinių, jutiminių ir protinių gebėjimų asmenys, jeigu jie yra prizūrimi arba jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir suprato galimus pavoju. Vaikams negalima žaisti su prietaisu.

Neprizūrimi vaikai negali prietaiso valyti arba atlikti jo techninės priežiūros.

## Naudojimas pagal paskirtį

Litavimo stotelė / atlitavimo stotelė / karšto oro stotelė naudokite tik eksploatavimo instrukcijoje nurodytam tikslui – lituoti ir atlituoti instrukcijoje nurodytomis sąlygomis.

Naudojimui pagal paskirtį taip pat priskiriamas

- šios instrukcijos laikymasis,
- visų kitų papildomų dokumentų laikymasis,
- šalyje galiojančių nelaimingų atsitikimų darbo vietoje prevencijos taisykių laikymasis.

Už savavališkus prietaiso pakeitimus gamintojas neprisiima jokios atsakomybės.

## Taikytos direktyvos

Šis prietaisas atitinka EB atitikties deklaracijoje pateiktų direktyvų 2004/108/EB, 2006/95/EB ir 2011/65/EU (RoHS) duomenis.



## **Utilizavimas**

Neišmeskite elektros įrenginių į buitinius šiukslynus! Pagal ES direktyvą 2002/96/EB dėl naudotų įrenginių, elektros įrenginių ir jų ištraukimo į valstybinius įstatymus naudotus įrenginius būtina surinkti atskirai ir nugabentи antrinių žaliai perdirbimui aplinkai nekenksmingu būdu.

## Prietaiso paruošimas eksplloatuoti

### Pastaba

*Laikykite atitinkamų prijungtų prietaisų naudojimo instrukcijų.*

Prietaisą eksplloatuokite, kaip aprašyta skyriuje „Eksplloatavimo pradžia“.

Patirkinkite, ar tinklo įtampa atitinka specifikacijų lentelėje pateiktus duomenis.

I elektros tinklą junkite tik išjungtą prietaisą.

Ijungus prietaisą, mikroprocesorius atlieka savikontrolės testą ir nuskaito įrankyje išsaugotas parametru vertes.

Nustatyti os ir fiksoti os temperatūros vertės išsaugomos įrankyje. Faktinė temperatūros vertė pakyla iki nustatyti os temperatūros (= kaitinamas litavimo įrankis).

WXA 2: Azotas N2 sumažina oksidaciją, ir litavimo skystis ilgiau išlieka aktyvus. Rekomenduojame azotą N2, kuris parduodamas plieniniuose balionuose. Balionas turi būti su 0–10 barų redukciniu vožtuvu.

## Litavimas ir išlitavimas

### Pastaba

*Valdymo įtaisai buvo nustatyti vidutiniams lituoklio antgaliams dydžiui. Keičiant arba naudojant kitas antgalias formas galimi nuokrypiai.*

Litavimo darbus atlikite pagal Jūsų prijungto litavimo įrankio naudojimo instrukciją.

### Litavimo antgaliai naudojimas

- Pirmą kartą įkaitinę parinktą alavuotą litavimo antgalį padenkite lydmetaliu. Taip nuo litavimo antgalio bus pašalintas laikant susidaręs okido sluošnis ir nešvarumai.
- Per pertraukas tarp litavimų ir padėdami lituoklį patirkinkite, ar ant litavimo antgalio yra pakankamas alavo sluošnis.
- Nenaudokite jokių agresyvių tirpdiklių.
- Visada patirkinkite, ar tvirtai įstatėte litavimo antgalį.
- Nustatykite kiek galima žemesnę darbinę temperatūrą.
- Lituojamai medžiagai parinkite didžiausią galimą litavimo antgalį. Pagrindinė taisykla: antgalis turi būti maždaug tokio pat dydžio, kaip litavimo paviršius.
- Litavimo antgalį padenkite dideliu alavo sluošniu, kad litavimo antgalis perduotų didelių šilumos kiekį litavimo vietai.
- Jei pertraukos tarp litavimų yra labai ilgos, išjunkite litavimo sistemą arba kai nenaudojate įjunkite „Weller“ temperatūros sumažinimo funkciją.
- Jei lituoklio ilgai nenaudosite, antgalį padenkite lydmetaliu.
- Lydmetalį dėkite ant lydymo vietas, o ne ant litavimo antgalio.
- Litavimo antgalius keiskite jiems skirtu įrankiu.
- Litavimo antgalio nespauskite per stipriai.

## WX 2, WXD 2, WXA 2: Išjungimas dėl perkrovos (255 W)

Kad WX stotelė nebūtų per daug apkrauta, kai abiejų kanalu įrankiams naudojama daugiau nei 255 vatų galia, vienas kanalas automatiškai išaktyvinamas („Auto-Off“).

Be to, dėl per didelės apkrovos išjungiamasi, kai kartu prijungiami toliau nurodyti prietaisai:, pvz.,

- 2 „WXHP 120“ kaitinimo plokštės

- Viena „WXHP 120“ kaitinimo plokštė ir atlitavimo antgalis „WXDP 120“ arba „WXDV 120“

# Parametr

Parametru meniu suskirstytas į dvi sritis:

## Irankių parametrai

Parameters	WXP 120
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
Sensitivity	normal
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
On Time	010 sec
.....	Exit

WXA 2 + Karšto oro lituoklis

Parameters	WXP 120
Offset	000 °C
Perform. Mode	standard
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Offset	000 °C
Switch Mode	Off
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

WXA 2 + Karšto oro lituoklis

- Budėjimo režimo temperatūra
- Budėjimo režimo laikas (temperatūros išj.)
- AUT. IŠJ. laikas (automatinio išjungimo laikas)
- Jautrumas
- Maks. karšto oro naudojimo trukmė (tik WXA 2 + Karšto oro lituoklis)
- Nuokrypis (temperatūros nuokrypis)
- Reguliavimas
- Proceso langas
- Mygtukų užrakinimas (tik WXA 2 + Karšto oro lituoklis)

## Stotelės parametrai

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	Exit

- Kalba
- Temperatūros versija °C/F (temperatūros vienetai)
- Slaptažodis (užrakinimo funkcija)
- Mygtukų garsų j./išj.

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
.....	Exit

- LCD kontrastas
- LCD ryškumas
- Ekrano užsklanda
- Roboto išėjimas

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
.....	Exit

- Pirminės eigos vakuumas
- Tuščios eigos vakuumas (tik WXD2)

Patvirtinkite parinktį įvesties mygtuku. Rodmuo pasikeičia į parinkties / įvesties režimą.

# Parametr

## Budėjimo režimo temperatūra

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Litavimo įrankiai yra su naudojimo atpažinimo įtaisu (jutikliu) rankenoje, kuris nenaudojant litavimo įrankio automatiškai pradeda aušinti. Išjungus temperatūrą automatiškai nustatoma budėjimo temperatūra.

## Budėjimo režimo laikas (temperatūros išj.)

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Jei litavimo įrankis nenaudojamas, praėjus nustatytam budėjimo laikui, temperatūra sumažinama iki budėjimo režimo temperatūros. Mirksintis faktinės vertės rodymo parodo budėjimo režimą, ekrane rodomas užrašas „Standby“ („Budėjimo režimas“).

Paspaudus valdymo mygtuką išjungiamas budėjimo režimas. Įrankyje integruotas jutiklis atpažįsta režimo pakeitimą ir išjungia budėjimo režimą, kai tik pajudinamas įrankis.

### Parinktis | Aprašymas

OFF	WXHAP budėjimo režimo laikas išjungtas (gamyklinis nuostatas)
1-99 min	budėjimo režimo laikas, nustatomas individualiai

## AUT. IŠJ. laikas (automatinio išjungimo laikas)

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Jei litavimo įrankis nenaudojamas, pasibaigus „AUTO IŠJ.“ laikui, litavimo įrankio kaitinimas išjungiamas.

Kaitinimas išjungiamas nepriklausomai nuo nustatytos budėjimo funkcijos. Faktinė temperatūra rodoma mirksinčiu rodmeniu, tai yra likusios šilumos rodymo. Ekrane atsiranda „AÚT. IŠJ.“.

### Parinktis | Aprašymas

OFF	AUT. IŠJ. funkcija išjungta (gamyklinis nuostatas)
1-999 min	AUT. IŠJ. laikas, nustatomas individualiai.

## Jautrumas

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

### Parinktis | Aprašymas

low	nejautrus – reaguoja į stiprų (ilgą) judesį
normal	standart. (gamyklinis nuostatas)
high	jautrus - reaguoja į lengvą (trumpą) judesį

# Parametr

## Maks. karšto oro naudojimo trukmė WXHAP

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXHAP 200	
Standby Temp.	150	°C
Standby Time	010	min
Auto-Off Time	020	min
On Time	010	sec
◆◆◆◆◆ Exit		

Ribojamas karšto oro stūmoklių (WXHAP) įjungimo laikas. WXHAP karšto oro srauto įjungimo laiką galima riboti pakopomis nuo 0 iki 60 sek. Nustatytas laikas taikomas esamiems 2 kanalam. Gamyklinis nuostatas yra 0 sek. („OFF“), t. y. oro srautas aktyvinamas tol, kol spaudžiamas karšto oro stūmoklio mygtukas arba pasirenkamai naudojamas kojinis jungiklis.

Parinktis	Aprašymas
OFF	trukmė neapibrėžta (gamyklinis nuostatas)
1-60 s	nustatoma pagal poreikius

## Nuokrypis (temperatūros nuokrypis)

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
◆◆◆◆◆ Exit		

Faktinę lituoklio antgalio temperatūrą galima priderinti įvedant temperatūros nuokrypi  $\pm 40^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 72^{\circ}\text{F}$ ).

## Reguliavimas

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
◆◆◆◆◆ Exit		

Nuo funkcijos priklauso litavimo įrankio įkaitimas, kol bus pasiekta nustatyta įrankio temperatūra.

Parinktis	Aprašymas
standart.	priderintas (vidutinis) įkaitinimas (gamyklinis nustatymas)
šveln.	lėtas įkaitinimas
stipr	greitas įkaitinimas

## Mygtukų užrakinimas WXHAP

Meniu iškieta ► Įrankių parametrai

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Switch Mode	Off	
Temp. Window	020	°C
◆◆◆◆◆ Exit		

Parinkus šią funkciją galima pakeisti gamykloje nustatytą WXHAP stūmoklių mygtukų veikimą.

Parinktis	Aprašymas
ON	WXHAP įjungiamas vieną kartą spaudus mygtuką ir išjungiamas antrą kartą spaudus mygtuką.
OFF	–

# Parametr

## Proceso langas

Meniu iškieta ► Jrankių parametrai

Parameters	WXP 120
Offset	000 °C
Perform. Mode	standard
Temp. Window	020 °C
Exit	

Proceso lange nustatytas temperatūros diapazonas apibrėžia per jungimo išėjimo be potencialo signalizavimą.

### Pastaba

Jrankiuose su šviesos diodo žiedu (pvz., „WXDP 120“) apibrėžia proceso lange šviesos diodo žiedo švietimą.

Pastovus švietimas parodo, kad pasiekta pasirinkta temperatūra arba temperatūra yra nurodytame proceso lange.

Mirksėjimas rodo, kad sistema įkaito arba temperatūra yra ne proceso lange.

## Kalba

Meniu iškieta ► Stotelés parametrai

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
Exit	

CHN	中文
DEN	Dansk
ENG	English
ESP	Español
FIN	Suomi

FRA	Français
GER	Deutsch
HUN	Magyar
ITA	Italiano
POR	Português

RUS	Русский
SWE	Svenska
TUR	Türkçe
JPN	日本語
POL	Polski

## Temperatūros versija °C/°F (temperatūros vienetai)

Meniu iškieta ► Stotelés parametrai

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
Exit	

Option	Beschreibung
°C	Laipsniai pagal Celsijų
°F	Laipsniai pagal Farenheitą

## Slaptažodis (užrakinimo funkcija)

Meniu iškieta ► Stotelés parametrai

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
Exit	

Ijungus užraktą, litavimo stoteléje valdomi tik fiksuotosios temperatūros mygtukai. Visų kitų nustatymų neįmanoma keisti, kol stotelé nebus atrakinta.

### Pastaba

Jei pasirinkti būty pateikta tik viena temperatūros vertė, valdymo mygtukus (fiksuotosios temperatūros mygtukai) reikia nustatyti ties vienoda temperatūros verte.


Enter PIN
001
Exit

## Litavimo stotelés užrakinimas:

Nustatykite norimą trijenzlikį užraktą kodą (tarp 001–999) su kamuoju spaudžiamuoju ratuku.

Užraktas yra aktyvus (ekrane rodomas spynos simbolis).

# Parametr



## Litavimo stotelės atrakinimas


- Iškviestite parametrų meniu. Jei yra aktyvus užraktas, automatiškai atsidaro slaptažodžio meniu punktas. Ekrane atsiranda trys žvaigždutės (\*\*\*)
- Triženklių užrakto kodą nustatykite su kamuoju spaudžiamuoju mygtuku.
- Patvirtinkite kodą įvesties mygtuku.

Pamiršote kodą?

technical-service@weller-tools.com

## Mygtukų garsų jj./išj.


Meniu iškvieta ► Stotelės parametrai



Parinktis	Aprašymas
ON	ijungtas
OFF	išjungtas

## LCD kontrastas


Meniu iškvieta ► Stotelės parametrai



Parinktis	Aprašymas
10	LCD kontrastas: žemas
60	LCD kontrastas: aukštas

## LCD ryškumas


Meniu iškvieta ► Stotelės parametrai



Parinktis	Aprašymas
10%	LCD ryškumas: tamsiai
100 %	LCD ryškumas: ryškiai

## Ekrano užsklarda

Meniu iškvieta ► Stotelės parametrai



Parinktis	Aprašymas
ON	ijungtas
OFF	išjungtas




Ekrano užsklarda

# Parametr

## Roboto išėjimas

Meniu iškieta ► Stotelés parametrai

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
.....	Exit



### Pastaba

Jei yra pasiekta darbinė roboto temperatūra, tuomet ekrane rodoma „OK“. Netaikoma „Zero Smog + Stop&Go“.

Roboto išėjimas yra galinėje prietaiso pusėje.

Slaptažodis (užrakinimo funkcija):

WX1: OFF – On – ZeroSmog – Stop&Go

WX2/ WXD2: Off – kair. – deš. – kair. & deš. – ZeroSmog – Stop&Go

Parinktis	Apaščias
Kair.	kairysis įrankio kanalas (gamyklinis nuostatas)
deš.	dešinysis įrankio kanalas
kair. & deš.	abu įrankių kanalai
ZeroSmog	Naudojant įrankį nulinio potencijalo perjungimo išvadas yra prijungtas. Pasirenkamu adapteriu (WX HUB) galima prijungti tam tikrus „Zero Smog“. Antroje pusėje esanti RS 232 sasaja veikia toliau. Ijungus budėjimo režimą, funkciją „Auto Off“ (automatinis išjungimas), „Off“ (išjungta) arba jei įrankis neįstatytas, perjungimo išvadas yra atjungtas.
Stop&Go	RS 232 galinė sasaja naudojama pasirenkamam optimiam siūstuvui valdyti, kad būtų galima šviesolaidžiu perjungti KHE/KHP. Išvadas aktyvinamas naudojant įrankius. Papildomai prijungiamas nulinio potencijalo perjungimo išvadas. Išvadas išjungiamas ijungus budėjimo režimą, funkciją „Auto Off“ (automatinis išjungimas), „Off“ (išjungta) arba jei įrankis neįstatytas.

## Pirminės eigos vakuumas (tik WXD2)

Meniu iškieta ► Stotelés parametrai

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
.....	Exit

Kad siurblys neįsijungtu anksčiau arba kad būtų užtikrintas litavimo vietas išankstinio pašildymo laikas, galima nustatyti ijjungimo dels.

Parinktis	Apaščias
0 sec	OFF: pirminės eigos vakuumo funkcija išjungta (gamyklinis nuostatas)
1-10 sec	ON: pirminės eigos vakuumo laikas nustatomas

## Tuščios eigos vakuumas (tik WXD2)

Meniu iškieta ► Stotelés parametrai

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
.....	Exit

Kad neužsikimštų išlitavimo kolba, galima nustatyti tuščiosios eigos vakuumo laiką.

Parinktis	Apaščias
0 sec	OFF: tuščiosios eigos vakuumo funkcija išjungta (gamyklinis nuostatas)
1-10 sec	ON: tuščiosios eigos vakuumo laikas nustatomas individualiai

## Potencialo išlyginimo įvorė



Skirtingai jungiant prie 3,5 mm lizdo, galimi 4 variantai:

a	Nuolatinis įžeminimas	be kištuko (gamyklinė komplektacija).
b	Potencialo išlyginimo įvorė	su kištuku, išlyginamasis laidas prie vidurinio kontakto.
c	Be potencialo	su kištuku
d	Nenuolatinis įžeminimas	su kištuku ir priliutuotu varžu. Įžeminimas per pasirinktą varžą.

## Įmonės įrangos atnaujinimas

### Pastaba

Vykstant įmonės įrangos atnaujinimui, negalima išjungti stotelęs.

- Išjunkite litavimo stotelę.
- Ikiškite atminties kortelę į USB sasają.
- Ijunkite litavimo stotelę.

Įmonės įrangos atnaujinimas vykdomas automatiškai.

Jei savo stotelėje jau įdiegėte naujesnę įmonės įrangą, ji nekeičiama.

## Papildomų prietaisų prijungimas

Atsižvelkite į apžvalgos paveikslėlius.

### Papildomų prietaisų prijungimas

Papildomus prietaisus galima prijungti arba prie litavimo stotelés priekinės pusės sasajos ir (arba) prie galinės pusės sasajos.

Litavimo stotelé automatiškai atpažista, koks papildomas prietaisas yra prijungtas. Litavimo stotelé kairėje (sasajos vieta priekyje) arba dešinėje (sasajos vieta gale) rodo prijungto papildomo prietaiso simbolį arba pavadinimą.

### Papildomų prietaisų parametrų nustatymas


- Papildomą prietaisą pasirinkite papildomo prietaiso mygtuku (priekyje / gale). Ekrane atsiranda nustatomas parametras (pvz., apskukų skaičius).
- Norimą LCD kontrasto vertę nustatykite su kamuoju spaudžiamuoju ratuku.
- Patvirtinkite vertę įvesties mygtuku

## Iprastinė ir techninė priežiūra

Nešvarų valdymo skydelį valykite tinkama valymo šluoste.

Nenaudojamus sasajų lizdus uždarykite dangteliais.

## Pranešimai apie gedimus ir jų šalinimas

Pranešimas / požymis	Galima priežastis	Pagalba
Rodmuo „- - -“	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jrankis neatpažintas</li> <li>■ Jrankis sugedės</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Patikrinkite jrankio prijungimą prie prietaiso</li> <li>■ Patikrinkite prijungtą jrank</li> </ul>
Ekranas neveikia (ekranas išjungtas)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Néra tinklo įtampos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ijunkite tinklo jungiklį</li> <li>■ Patikrinkite tinklo įtamp</li> <li>■ Patikrinkite prietaiso saugiklį</li> </ul>
OFF Kanalų ijjungti negalima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Perkrovos išjungimas</li> <li>■ Išjungtas kanalas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Naudoti galima tik vieną lituoklį.</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Néra vakuumo ties išlitavimo jrankiu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vakuumas neprijungtas</li> <li>■ Užsikimšes išlitavimo antgalis</li> <li>■ Suslėgtasis oras neprijungtas arba prijungtas netinkamai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vakuumo žarną prijunkite prie vakuumo jungties</li> <li>■ Išlitavimo antgalį išvalykite valymo jrankiu</li> <li>■ Prijunkite suslėgtajį orą prie suslėgtojo oro jungties arba patikrinkite</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Nepakankamas vakuumas išlitavimo jrankyje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pilna išlitavimo jrankio filtro kaset</li> <li>■ Pilnas pagrindinis litavimo stotelés filtras</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pakeiskite išlitavimo jrankio filtro kaset</li> <li>■ Pakeiskite litavimo stotelés pagrindinio filtro jėklę</li> </ul> 
<b>WXA 2:</b> Karšto oro stūmokliui netiekiamas oras.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Neprijungta oro tiekimo žarna.</li> <li>■ Suslėgtasis oras neprijungtas arba prijungtas netinkamai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prie suslėgtojo oro jungties prijunkite suslėgtojo oro tiekimo jungtį arba ją patikrinkite.</li> <li>■ Stūmoklio oro tiekimo žarną prijunkite prie „WXA 2“ arba ją patikrinkite.</li> </ul>
<b>Hintere RS 232:</b> Neveikia naudojant „Zero Smog“ / WHP / PC / WVF 60A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Roboto išvadui nustatyta „Stop/ Go“ funkcija.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aktyvinkite „Stop &amp; Go“ funkciją. Arba naudokite priekyje esančią RS 232 sasają.</li> </ul>

## Garantija

Kliento pretenzijos dėl trūkumų netenka galios praėjus vieneriems metams nuo prietaiso pristatymo. Tai negalioja pirkėjo atsakomoisims pretenzijoms pagal §§ 478, 479 BGB.

Pagal mūsų suteiktą garantiją mes atsakome tik tuo atveju, jei garantija dėl medžiagų ir ekspluatacijos mūsų buvo suteikta raštiškai ir naudojant terminą „garantija“.

Garantija nebus suteikta, jei prietaisas bus naudojamas netinkamai ir remonto darbus atliks nekvalifikuoti asmenys.

Gamintojas pasilieka teisę į techninius pakeitimus!

Informacijos rasite [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## Технически данни

	Станция за запояване <b>WX 1</b>	Станция за запояване <b>WX 2</b>	Станция за разпояване <b>WXD 2</b>	Станция за горещ въздух <b>WXA 2</b>
Размери д x ш x в	170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 inch)			
Тегло	ca. 3,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,8 kg	ca. 3,8 kg
Мрежово напрежение	230 V, 50 Hz	/ 120 V, 60 Hz	/ 100 V 50/60 Hz	
Консумирана мощност	200 W	200 W (255 W)	200 W (255 W)	200 W (255 W)
Клас на защита	I, Антистатичен корпус III, Поялен инструмент			
Предпазител	T2 A (230 V) T4 A (120 V)			
Температурен диапазон	Целзий: 100 - 450°C (550°C) Фаренхайт: 200 - 850°F (999°F) Регулируемият температурен диапазон зависи от инструмента.			
Точност на температурата	± 9 °C (± 17 °F)			
Стабилност на температурата	± 2 °C (± 4 °F)			
Извравняване на потенциалите	С буксата-жак 3,5 mm на обратната страна на уреда.			
Дисплей	255 x 128 dots / Фоново осветление			
USB-интерфейс	Апаратът за управление е оборудван с един USB-интерфейс от предната страна за актуализиране на фирмения софтуер, параметриране, мониторинг и Daten Logging (с софтуера на монитора WX).			
Състен въздух	-	Входно налягане 400 - 600 kPA (58-87 psi) обезмаслен, сух състенния въздух	Входно налягане 400 - 600 kPA (58-87 psi) обезмаслен, сух състенния въздух или азот N2	
Преобразувател на състенния въздух	-	Разход на въздух 35 л/мин макс. подналягане 55 kPA (8 psi)	-	
Съединителен елемент за състен въздух	-	Маркуч за състен въздух Външен диаметър 6 mm (0,24")	Маркуч за състен въздух Външен диаметър 6 mm (0,24")	
Количество въздух	-			прибл. 0-18 л/мин при 6 бар

# За Вашата безопасност

Ние Ви благодарим за оказаното ни с покупката на този уред доверие.

При производството се прилагат най-строги изисквания към качеството, за да се осигури една безупречна функция на уреда.

Това ръководство съдържа важни информации, за да може уреда сигурно и правилно да се пуска в действие, да се борави с него, да се поддържа и за да можете Вие да отстранявате самостоятелно прости неизправности.

**Преди пускане в действие и започване на работа с уреда прочетете докрай това ръководство и приложените инструкции за безопасна работа.**

Съхранявайте това ръководство така, че то да е достъпно за всички потребители.

## Предупреждение! Електрически удар и опасност от изгаряне



При неправилно присъединяване на апаратата за управление има опасност от нараняване поради електрически удар и уредът може да се повреди. При работа на апаратата за управление има опасност от изгаряне по поялния инструмент.

- Преди започване на работа прочетете докрай приложените инструкциите за безопасна работа в това ръководство за работа, а също така и ръководството на Вашия апарат за управление и спазвайте дадените там мерки за безопасност.
- Ако не използвате поялния инструмент, винаги го слагайте в предпазната подставка.
- Не насочвайте поялника с горещ въздух срещу хора или запалителни предмети.

Този уред е произведен според съвременното състояние на техниката и общопризнатите от гледна точка на техническата безопасност правила. Въпреки това има опасност за персонални и от материални щети, когато не спазват инструкциите за безопасна работа в приложената тетрадка по безопасност, а също така и предупредителните указания в това ръководство. Предавайте уреда на трети лица винаги заедно с ръководството за работа.

Уредът може да се ползва от лица на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности. Деца не трябва да играят с уреда.

Почистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.

## Използване по предназначение

Използвайте станцията за запояване / разпояване / станцията за горещ въздух само в съответствие с дадената в ръководството за работа цел за запояване и разпояване при дадените тук условия.

Използването по предназначение включва и

- Вие да спазвате това ръководство,
- Спазвайте всички допълнителни съпроводителни документации.
- Вие да спазвате националните правила за техника на безопасност на мястото на работа.

Производителят не поема отговорност за направени своееволни изменения на уреда.

## Взети под внимание Директиви

Този уред отговаря на данните на ЕО Декларация за съответствие с Директивите ЕО 2004/108/EO, 2006/95/EO и 2011/65/EU (RoHS).

## Отстраняване като отпадък

Не изхвърляйте електрически инструменти в домакинските отпадъци! В съответствие с европейската Директива 2002/96/EC за стари електрически и електронни уреди и нейното внедряване в националното право изхабените електрически инструменти трябва да се събират отделно и да се предават за екологично рециклиране.



# За Вашата безопасност

## Започване на работа с уреда

### Указание

Спазвайте съответните ръководства за работа на присъединения уред.

Пускайте уреда в действие както е описано в глава „Пускане в действие“.

Проверете дали мрежовото напрежение съвпада с данните на фирменията табелка.

Включвате уредът в контакта само в изключено състояние.

След включване на уреда микропроцесора прави автотест и прочита запаметените в инструмента параметрични стойности.

Зададената и непроменливата температура са запаметени в инструмента. Действителната стойност на температурата се покачва до зададената температура (= появленият инструмент загрява).

WXA 2: Азот N2 намалява оксидацията и флюсът остава активен по-дълго време. Ние препоръчваме азот N2, който се продава в стоманени бутилки. Бутилката трябва да има редуктор на налягане 0-10 бар.

## Спояване и разпояване

### Указание

Апаратите за управление са регулирани за един накрайник със среден размер. При смяна на накрайника или при използване на накрайници с други форми могат да възникнат отклонения.

Извършвайте спояването в съответствие с ръководството за работа с присъединения от Вас появлен инструмент.

### Обработване на накрайника на поясника

- При първо загряване нанесете тънък слой припой върху избираемия и калайдисвам накрайник на поясника. По такъв начин се свалят натрупаните при съхраняване по накрайника на поясника окисни слоеве и замърсявания.
- Внимавайте при паузи при спояване и при слагане на поясника настрани неговият накрайник да е добре калайдисан.
- Не използвайте прекалено агресивни флюсове.
- Внимавайте винаги за правилния монтаж на накрайника на поясника.
- Изберете колкото се може по-ниска работна температура.
- Изберете за конкретния случай възможно най-голямата форма за накрайника на поясника  
Ориентироъчно правило: прибл. толкова голям, колкото е спояваната повърхност.
- Погрижете се топлопредаването между накрайника на поясника и мястото на спояване да става на голяма площ, като за тази цел калайдисвайте добре накрайника на поясника.
- При по-продължително прекъсване на работа изключете поясната система или използвайте функцията на Weller понижаване на температурата.
- Преди да оставите поясника за по-продължително време настрани покрайте накрайника с тънък слой припой.
- Нанесете припоя непосредствено на мястото на спояване, а не върха накрайника на поясника.
- Извършвайте смяната на върха на поясника със съответния инструмент.
- Не прилагайте на накрайника на поясника механични усилия.

## WX 2, WXD 2, WXA 2: Изключване поради претоварване (255 W)

За да не стане претоварване на една станция WX при работа на инструмента с два канала от повече и с повече от 255 вата един канал автоматично се изключва (Auto-Off).

Освен това става едно предпазно изключване срещу претоварване когато са присъединени следните комбинации от инструменти:, Например

- 2 WXHP 120 нагревателни площи

- Една WXHP 120 нагревателна плоча и един поясник за разпояване WXDP 120 или WXDV 120

# Меню за параметрите

Параметърът меню е разделено на две части:

## Tool-параметри

Parameters	WXP 120
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
Sensitivity	normal
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
On Time	010 sec
.....	Exit

WXA 2 + Поялник с горещ въздух

- Standby температура
- Standby време (температурно изключване)
- AUTO-OFF време (автоматично време на изключване)
- Чувствителност
- Мак. продължителност на горещия въздух (само WXA 2 + Поялник с горещ въздух)

Parameters	WXP 120
Offset	000 °C
Perform. Mode	standard
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Offset	000 °C
Switch Mode	Off
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

WXA 2 + Поялник с горещ въздух

- Offset (температурен-Offset)
- Характеристика на регулировката
- Процесен прозорец
- Блокиране на бутоните (само WXA 2 + Поялник с горещ въздух)

## Параметри на станцията

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	Exit

- Език
- Температурна версия °C/°F (температурни измервателни единици)
- Парола (функция за блокиране)
- Звукови сигнали на клавишите вкл./изкл.

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
.....	Exit

- LCD-контраст
- LCD-основна яркост
- Скрийнсейвър
- Изход на робота

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
.....	Exit

- Създаване на вакуум
- Изпускане на вакуум (само WXD2)

Потвърждаване на избора с бутона Enter. Индикацията отива в режим за избор/за въвеждане.

# Меню за параметрите

## Standby температура

■ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	● ○
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
□ □ □ □		
Exit		

Поялните инструменти имат в дръжката устройство за разпознаване на неизползване (сензор), което при неизползване на паялния инструмент автоматично започва процеса на охлаждане.

След едно температурно изключване температурата автоматично се настройва за режим Standby.

## Standby време (температурно изключване)

■ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	● ○
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
□ □ □ □		
Exit		

При неизползване на паялния инструмент температурата след изтичане на зададено за Standby време се понижава до температура за режим Standby. Състоянието Standby се показва с една мигаща индикация за действителната стойност и в дисплея се появява „Standby“.

Състоянието Standby се прекъсва с натискане на бутона за управление. Вграденият в инструмента сензор разпознава промяната на състоянието и деактивира състоянието Standby, щом инструментът се задвижи.

Опция	Описание
OFF	WXHAP Времето за Standby е изключено ( заводска настройка )
1-99 min	Време за Standby, индивидуално регулируемо

## AUTO-OFF време (автоматично време на изключване)

■ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	● ○
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
□ □ □ □		
Exit		

При неизползване на паялния инструмент след изтичане на времето за AUTO-OFF се изключва нагряването на паялния инструмент.

Температурното изключване става независимо от зададената функция Standby. Действителната температура мига и служи за индикация на остатъчната температура. На дисплея се появява „AUTO-OFF“.

Опция	Описание
OFF	Функцията AUTO-OFF е изключена ( заводска настройка )
1-999 min	Време за AUTO-OFF, индивидуално регулиремо.

## Чувствителност

■ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	● ○
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
□ □ □ □		
Exit		

Опция	Описание
low	нечувствителен – реагира на силно (дълго) движение
normal	стандарт ( заводска настройка )
high	чувствителен - реагира на леко (късо) движение

# Меню за параметрите

Макс. продължителност на горещия въздух WXHAP ➔ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXHAP 200	<input checked="" type="radio"/>
Standby Temp.	150	°C
Standby Time	010	min
Auto-Off Time	020	min
On Time	010	sec
◆◆◆◆◆ Exit		

Ограничаване на времето за включване на паялника с горещ въздух (WXHAP) .

Времето за включване на потока горещ въздух на WXHAP може да се ограничава на стъпки от 0 до 60 с. След това зададено време е еднакво за всички 2 канали. Заводската настройка 0 с („OFF“), т.е. въздушният поток се активира, докато е натиснат бутона на паялника с горещ въздух или опционалния педал.

Опция	Описание
OFF	няма дефинирана продължителност (заводска настройка)
1-60 s	индивидуално регулируемо

Offset (температурен-Offset)

➔ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	<input checked="" type="radio"/>
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
◆◆◆◆◆ Exit		

Действителната температура на накрайника на паялника може да се напасва с въвеждане на една температура за Offset от ± 40 °C (± 72 °F).

Характеристика на регулировката

➔ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	<input checked="" type="radio"/>
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
◆◆◆◆◆ Exit		

Функцията се определя от характеристиката на загряване на паялния инструмент за достигане на зададената температура на инструмента.

Опция	Описание
стандарт	напасвано (средно) загряване (заводска настройка)
плавно	бавно загряване
агресивно	бързо загряване

Блокиране на бутоните WXHAP

➔ реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	<input checked="" type="radio"/>
Offset	000	°C
Switch Mode	Off	
Temp. Window	020	°C
◆◆◆◆◆ Exit		

С тази функция от производителя може да се променя зададената характеристика на бутоните на паялника WXHAP.

Опция	Описание
ON	WXHAP се включва с първото натискане на бутона и се изключва със следващото натискане на бутона.
OFF	–

# Меню за параметрите

## Процесен прозорец

► реагира на леко (късо) движение ► Tool-параметри

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
Exit		

Зададения в процесния прозорец температурен диапазон определя сигналната характеристика на безпотенциалния изхода за превключване.

### Указание

При инструменти с пръстеновидна светлина LED (например WXP 120) процесният прозорец определя характеристиката на светене пръстеновидната светлина на LED.

Постоянно светене означава достигане на предварително избраната температура, resp. температура е в рамките на зададения процесен прозорец.

Мигане сигнализира, че системата загрява, resp. температурата е извън процесния прозорец.

## Език

► реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
Exit	

CHN	中文
DEN	Dansk
ENG	English
ESP	Español
FIN	Suomi

FRA	Français
GER	Deutsch
HUN	Magyar
ITA	Italiano
POR	Português

RUS	Русский
SWE	Svenska
TUR	Türkçe
JPN	日本語
POL	Polski

Температурна версия °C/°F (температурни измервателни единици) ► реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
Exit	

Option	Beschreibung
°C	Целзий
°F	Фаренхайт

Парола (функция за блокиране) ► реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
Exit	

След включване на блокирането на станцията за запояване може да се работи само още с бутона за непроменлива температура. До разблокиране всички други настройки повече не могат да бъдат регулирани.

### Указание

Ако действително за избор трябва да има само една температурна стойност, трябва бутоните за управление (бутона за непроменливата температура) да се регулират на същата температурна стойност.


## Блокиране на станцията за запояване:

Настройте искания тризначен код за блокиране (между 001-999) със завъртане на кликащото въртящо копче.

Блокирането е активно (на дисплея се вижда един катинар).

	Enter PIN
001	
Exit	

# Меню за параметрите




## Разблокиране на станцията за запояване

- Повикайте менюто за параметрите. Ако блокирането е активно, автоматично се отваря точката на менюто за паролата. На дисплея се появяват три звезди (\*\*\*) .
- Въведете тризначния код за блокиране със завъртане на кликащото въртящо копче.
- Потвърдете кода с бутона Enter.

**Забравили сте кода?**

[technical-service@weller-tools.com](mailto:technical-service@weller-tools.com)


**Звукови сигнали на клавишите вкл./изкл.** реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията



Опция	Описание
ON	включен
OFF	изключен

## LCD-контраст


реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията



Опция	Описание
10	LCD-контраст: ниско
60	LCD-контраст: високо

## LCD-основна яркост


реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията



Опция	Описание
10%	LCD-основна яркост: тъмно
100 %	LCD-основна яркост: светло

## Скрийнсейвър

реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията



Опция	Описание
ON	включен
OFF	изключен



Скрийнсейвър


245

# Меню за параметрите

## Изход на робота

■ реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията

Station Parameters	
	LCD-Contrast 032
	LCD-Brightness 070 %
	Screen saver Off
	Pot. free output Off
◆◆◆◆	Exit



### Указание

Ако е достигната работната температура за робота, на дисплея се показва – ok – . не при Zero Smog + Stop&Go

Изходът на робота се намира на задната страна на уреда.

Парола (функция за блокиране):

WX1: OFF – On – ZeroSmog – Stop&Go

WX2/ WXD2: Off – ляв – десен – ляв & десен – ZeroSmog – Stop&Go

Опция	Описание
лев	лев канал на инструмента (заводска настройка)
десен	десен канал на инструмента
лев & десен	двата канала на инструмента
ZeroSmog	<p>При използване на Tool задният без потенциален изход за превключване е затворен. С един опционален адаптер (WX HUB) могат да бъдат присъединени някои Zero Smog. Интерфейсът на обратната страна RS 232 продължава да е работоспособен.</p> <p>Изходът за превключване е отворен при Standby, Auto Off, Off или когато няма сложен инструмент.</p>
Stop&Go	<p>Задният RS 232 интерфейс се използва за задействане на един опционален оптоадаптер, за може с един светопроводник да се включва една КНЕ/КНР.</p> <p>При използване на Tool се активира изхода. Допълнително се затваря без потенциалния изход за превключване. Изходът за превключване е изключен при Standby, Auto Off, Off или когато няма сложен инструмент.</p>

## Създаване на вакуум (само WXD2)

■ реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията

Station Parameters	
	Vacuum on-delay 000 sec
	Vacuum off-delay 000 sec
◆◆◆◆	Exit

За да се избегне преждевременно стартиране на помпата или за да се осигури едно определено за предварително загряване на мястото на запояване, може да се зададе забавяне на включването

Опция	Описание
0 sec	OFF: Функцията "Създаване на вакуум" е изключена (заводска настройка)
1-10 sec	ON: Вакуум, време за създаване, може да се регулира индивидуално

## Изпускане на вакуум (само WXD2)


■ реагира на леко (късо) движение ► Параметри на станцията

Station Parameters	
	Vacuum on-delay 000 sec
	Vacuum off-delay 000 sec
◆◆◆◆	Exit

За да се избегне задръстване на паялника за разпояване, може да се зададе едно време за изпускане на вакуума.

Опция	Описание
0 sec	OFF: Функцията "Изпускане на вакуум" е изключена (заводска настройка)
1-10 sec	ON: Вакуум, време за изпускане, може да се регулира индивидуално

## Изравняване на потенциалите



С различно включване буската-жак 3,5 мм са възможни 4 варианти:

a	Твърдо заземяване	Без щекер (състояние при доставка)
b	Изравняване на потенциалите	С щекер, изравнителен проводник на средния контакт
c	Безпотенциално	С щекер
d	Меко заземяване	С щекер и запоено съпротивление. Заземяване през избрано съпротивление

## Актуализиране на фирмения софтуер

### Указание

Не изключвате станцията по време на актуализиране на фирмения софтуер.

1. Изключете станцията за запояване.

2. Сложете стик в USB-интерфейса.

3. Включете станцията за запояване.

Фирменият софтуер се актуализира автоматично.

Ако на Вашата станция вече имате инсталиран актуален фирмен софтуер, той не се променя.

## Присъединяване на допълнителен уред

Вземете под внимание прегледа на фигуриите.

### Присъединяване на допълнителен уред

Допълнителни уреди могат да бъдат присъединени или към интерфейса на предната страна и/или към интерфейса на задната страна на станцията за запояване.

Станцията за запояване разпознава автоматично, какъв допълнителен уред е присъединен.

Станцията за запояване показва интерфейса отпред или интерфейса отзад, символът или името на присъединения допълнителен уред.

### Настройка на параметрите на допълнителния уред

1. Изберете допълнителен уред с бутона за допълнителен уред-(напред/назад).

Регулируемите параметри се появяват на дисплея (например обороти).

2. Задайте исканата стойност със завъртане на кликащото въртящо копче.


3. Потвърдете стойността с бутона Enter.

## Обслужване и поддържане

При замърсяване почистете пулта за управление с подходяща кърпа за почистване.

Затворете неизползвания интерфейс със затваряща капачка.

## Съобщения за неизправности и отстраняване

Съобщение/симптом	Възможна причина	Мерки за отстраняване
Индикация „---“	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Инструментът не се разпознава</li> <li>■ Инструментът е дефектен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Проверете буксата на инструмента на уреда</li> <li>■ Проверете присъединения инструмент</li> </ul>
Дисплеят не работи (дисплей изкл.)	■ Няма мрежово напрежение	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Включете мрежовия прекъсвач</li> <li>■ Проверете мрежовото напрежение</li> <li>■ Проверете предпазителя на уреда</li> </ul>
OFF Каналът не може да се включи	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Изключване поради претоварване</li> <li>■ Каналът е изключен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Може да се работи само с едно бутало.</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Няма вакуум за поясния инструмент за разпојаване	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Вакуумът не е присъединен</li> <li>■ Дюзата за разпојаване е задръстена</li> <li>■ Състенният въздух не е или е неправилно присъединен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Присъединете вакуумния маркуч на съединителния елемент за вакуум</li> <li>■ Направете техническо обслужване на дюзата за разпојаване с почистващ инструмент</li> <li>■ Присъединете или проверете състенния въздух на съединителния елемент за състен въздух</li> </ul>
<b>WXA 2:</b> Недостатъчен вакуум за поясния инструмент за разпојаване	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Филтърният патрон на поясния инструмент за разпојаване е пълен</li> <li>■ Главният филтър на станцията за запојаване е пълен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Сменете филтърния патрон на поясния инструмент за разпојаване</li> <li>■ Сменете главния филтър патрон на станцията за запојаване</li> </ul> <p style="text-align: center;">5 13 604 99</p>  <p style="text-align: center;">5 87 489 52</p>
<b>Hintere RS 232:</b> няма функцията със Zero Smog/WHP/PC/ WVF 60A	■ Въздушният маркуч не присъединен ■ Състенният въздух не е или е неправилно присъединен	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Присъединете или проверете състенния въздух на съединителния елемент за състен въздух</li> <li>■ Присъединете или проверете въздушния маркуч на поясника WXA 2</li> </ul>
	■ Изходът на робота е настроен за Stop/Go	Деактивиране на функцията спиране & тръгване. Или използвайте предния интерфейс RS 232.

## Гаранция

Претенциите към качеството на купувача имат давност една година след датата на доставка при купувача. Това не важи за регресни претенции на купувача по §§ 478, 479 ГК.

Ние носим отговорност по дадената от нас гаранция само, когато гаранцията за свойствата или за срока на годност е дадена от нас в писмен вид и като при това е използвано понятието „гаранция“.

Гаранцията губи сила при неправилно използване и когато неквалифицирани лица са направили манипулации.

Правото за правене на технически изменения остава запазено!

Моля информирайте се на адрес [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## Date tehnice

	Stații de lipire cu aliaj WX 1	Stații de lipire cu aliaj WX 2	stație de dezlipire WXD 2	Stație de aer cald WXA 2
Dimensiuni L x l x h	170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 inch)			
Greutate	ca. 3,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,8 kg	ca. 3,8 kg
Tensiunea de rețea	230 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz / 100 V 50/60 Hz			
Consumul de putere	200 W	200 W (255 W)	200 W (255 W)	200 W (255 W)
Clasa de protecție	I, Carcasă antistatică III, Scula de lipire cu aliaj			
Siguranță	T2 A (230 V) T4 A (120 V)			
Domeniul de temperaturi	Celsius: 100 - 450°C (550°C) Fahrenheit: 200 - 850°F (999°F) Domeniul de temperatură reglabil depinde de sculă.			
Precizia de temperatură	± 9 °C (± 17 °F)			
Stabilitatea la temperatură	± 2 °C (± 4 °F)			
Egalizare de potențial	Prin intermediu mufei mamă cu clichet de 3,5 mm pe partea din spate a aparatului.			
Display	255 x 128 dots / Iluminat de fond			
Interfață USB	Aparatul de comandă este echipat cu o interfață USB în partea frontală pentru firmware update, parametrizare, monitorizare și înregistrarea datelor (prin intermediul WX-Monitor Software).			
Aer comprimat	-	Presiunea de intrare 400 - 600 kPA Aer comprimat (58-87 psi) fără ulei, uscat	Presiunea de intrare 400 - 600 kPA Aer comprimat de (58-87 psi) fără ulei, uscat sau azot N2	
Convertizor de aer comprimat	-	Consum de aer 35 l / min Subpresiunea max. 55 kPA (8 psi)	-	
Racord pentru aer comprimat	-	Furtun pentru aer comprimat Diametru exterior 6 mm (0,24")	Furtun pentru aer comprimat Diametru exterior 6 mm (0,24")	
Cantitatea de aer	-			cca. 0-18 l / min la 6 bari

# Pentru securitatea dumneavoastră

Vă mulțumim pentru încrederea arătată la achiziționarea acestui aparat.

La fabricare au fost respectate cele mai stricte exigențe de calitate, care asigură o funcționare impecabilă a aparatului.

Acest manual conține informații importante privind punerea în funcțiune sigură și corectă a aparatului, opera-re cu acesta, întreținerea curentă și remedierea prin mijloace proprii a defectiunilor simple.

**Consultați complet acest manual și indicațiile de securitate atașate înainte de punerea în funcțiune și înainte de a lucra cu aparatul.**

**Păstrați acest manual astfel încât să fie accesibil pentru toți utilizatorii.**

## Avertizare!



### Electrocutare și pericol de provocare a arsurilor

Prin conectarea incorrektă a aparatului de comandă, există pericol de rănire prin electrocutare și aparatul poate fi deteriorat. La operarea aparatului de comandă, există pericol de provocare a arsurilor la scula de lipire cu aliaj.

- Consultați integral indicațiile de securitate atașate, indicațiile de securitate din acest manual de utilizare, precum și manualul unității dumneavoastră de comandă înainte de punerea în funcțiune a unității de comandă și aveți în vedere măsurile de precauție prezентate acolo.
- Depuneți întotdeauna scula de lipire cu aliaj pe poliță de siguranță în caz de nefolosire a acesteia.
- Nu îndreptați iletconul cu aer cald înspre persoane sau înspre obiecte inflamabile.

Aparatul a fost produs corespunzătoare standardelor tehnice de actualitate și regulilor tehnice de securitate consacrate. Cu toate acestea, există pericolul de vătămări de persoane și prejudicii materiale, în cazul în care nu respectați indicațiile de securitate din caietul de siguranță atașat, precum și indicațiile de avertizare din acest manual. Predați întotdeauna aparatul către terț împreună cu manualul de utilizare.

Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vîrstă de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericoilelor care pot rezulta. Copiii nu au voie și se joace cu aparatul.

Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

## Utilizarea conformă cu destinația

Utilizați stația de lipire cu aliaj / dezlipire / de aer cald exclusiv în conformitate cu scopul indicat în manualul de utilizare, pentru lipire cu aliaj și dezlipire, în condițiile indicate mai jos.

Utilizarea conformă cu destinația include și

- respectarea acestui manual,
- respectarea tuturor documentelor care însoțesc aparatul,
- respectarea tuturor prevederilor naționale de prevenire a accidentelor, aplicabile la locul de exploatare.

Producătorul nu preia niciun fel de răspundere pentru modificări neautorizate ale aparatului.

## Directive avute în vedere

Acest aparat corespunde declarării de conformitate CE, conform cerințelor fundamentale de securitate din directivele 2004/108/CE, 2006/95/CE și 2011/65/EU (RoHS).



### Eliminarea ca deșeu

Nu depuneți sculele electrice împreună cu deșeurile menajere! Conform directivei europene 2002/96/CE despre aparatelor electrice și electronice vechi și armonizarea cu legislația națională, sculele electrice trebuie să fie colectate separat și depuse la centre de revalorificare în conformitate cu prescripțiile de mediu.

# Pentru securitatea dumneavoastră

## Punerea în funcțiune a aparatului

### Indicație

Respectați manualele de utilizare ale aparatelor conectate.

Puneți aparatul în funcțiune după cum este descris în capitolul „Punerea în funcțiune“.

Verificați dacă tensiunea rețelei coincide cu datele de pe plăcuța de fabricație.

Racordați aparatul la priză numai în stare deconectată.

După conectarea aparatului, microprocesorul efectuează un autotest și citește valorile salvate în sculă ale parametrilor.

Temperatura nominală și temperaturile fixe sunt salvate pe sculă.

Valoarea efectivă a temperaturii crește până la temperatura nominală (= scula de lipire cu aliaj va fi încălzită).

WXA 2: Azotul N2 reduce oxidarea și agentul fondant rămâne activ mai mult timp. Recomandăm azot N2, care este disponibil în comerț în butelii de oțel. Butelia trebuie să fie echipată cu un reductor de presiune de 0-10 bari.

## Lipirea cu aliaj și dezlipirea

### Indicație

Aparatele de comandă au fost ajustate pentru un vârf de lipit mediu. Prin înlocuirea vârfului sau prin utilizarea altor forme de vârf, pot apărea abateri.

Executați lucrările de lipire conform manualului de utilizare al sculei de lipire cu aliaj atașate.

### Manevrarea vârfurilor de lipit

- La prima încălzire, umectați cu aliaj de lipit vârful de lipit selectiv și cu cositorire. Se înlătură astfel straturile de oxid apărute pe durata depozitării și impuritățile de pe vârful de lipit.
- În pauzele pe durata căror nu se realizează lucrări de lipire și înainte de depunerea letconului, aveți în vedere ca vârful de lipit să fie bine cositor.
- Nu utilizați fondant agresiv.
- Acordați atenție întotdeauna așezării conform prescripțiilor a vârfurilor de lipit.
- Alegeti temperatura de lucru cât mai scăzută posibil.
- Alegeti cea mai mare formă posibilă a vârfului de lipit pentru domeniul aplicativ respectiv  
Regulă empirică: de mărime aprox. egală cu padul de lipire cu aliaj.
- Asigurați un transfer termic pe o suprafață cât mai mare posibil între vârful de lipit și punctul de lipire cu aliaj, cositorind bine vârful de lipit.
- Deconectați sistemul de lipire cu aliaj pe durata pauzelor de lucru mai lungi sau utilizați funcția Weller pentru scăderea temperaturii în caz de nefolosire.
- Umectați vârful cu aliaj de lipit, înainte de a depozita letconul pentru un interval de timp mai lung.
- Aplicați aliajul de lipit direct pe punctul de lipire, nu pe vârful de lipit.
- Înlocuiți vârfurile de lipit cu scula corespunzătoare.
- Nu exercitați forțe mecanice pe vârful de lipit.

## WX 2, WXD 2, WXA 2: Deconectare la suprasarcină (255 W)

Pentru a evita suprasarcina unei stații WX, la o putere a sculei ambelor canale de peste 255 wați, un canal este dezactivat automat (Auto-Off).

În plus, se ajunge la o deconectare de suprasarcină când sunt conectate următoarele combinații de scule:, de ex.

- 2 plăci de încălzire WXHP 120
- O placă de încălzire WXHP 120 și un ciocan de dezlipit WXDP 120 sau WXDV 120

# Meniul de parametri

Meniul parametru este împărțit în două zone:

## Parametrii sculei

Parameters	WXP 120
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
Sensitivity	normal
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
On Time	010 sec
.....	Exit

WXA 2 + Letcon cu aer Cald

- Temperatura de standby
- Timpul de standby (deconectarea temperaturii)
- Timpul AUTO-OFF (timpul de deconectare automată)
- Sensibilitate
- Durata max. a aerului cald (numai WXA 2 + Letcon cu aer Cald)

Parameters	WXP 120
Offset	000 °C
Perform. Mode	standard
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Offset	000 °C
Switch Mode	Off
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

WXA 2 + Letcon cu aer Cald

- Offset (abatere de temperatură)
- Comportamentul de control
- Fereastra procesului
- Key Lock  
(numai WXA 2 + Letcon cu aer Cald)

## Parametrii stației

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	Exit

- Limba
- Versiunea temperaturii °C/°F (unități de temperatură)
- Parola (funcția de blocare)
- Sunetul tastelor pornit/oprit

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
.....	Exit

- Contrast LCD
- Luminozitatea de bază LCD
- Protecție ecran
- Ieșire robot

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
.....	Exit

- Vid pre-operare
  - Vid post-operare
- (numai WXD2)

Confirmăți selecția cu tasta de introducere. Afisajul comută în modul de selectare/introducere.

# Meniu de parametri

## Temperatura de standby

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Sculele de lipire cu aliaj au o identificare a utilizării (senzor) în mână, care, în cazul neutilizării, inițiază automat procesul de răcire.

După o deconectare a temperaturii, va fi setată automat temperatura de standby.

## Timpul de standby (deconectarea temperaturii)

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

În cazul în care scula de lipire cu aliaj nu este utilizată, după scurgerea timpului standby setat, temperatura va fi scăzută la temperatură de standby. Starea de standby va fi indicată printr-o afişare cu aprindere intermitentă a valorii efective și pe display se va afișa „Standby“.

Apăsarea tastei de operare termină această stare de standby. Senzorul integrat în sculă identifică schimbarea de stare și dezactivează starea de standby imediat ce scula va fi mișcată.

Opțiune	Descriere
OFF	WXHAP Timpul de standby este deconectat (setare din fabrică)
1-99 min	Timp de standby, poate fi setat individual

## Timpul AUTO-OFF (timpul de deconectare automată)

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

În cazul neutilizării sculei de lipire cu aliaj, după scurgerea timpului AUTO-OFF, încălzirea sculei de lipire va fi deconectată.

Deconectarea temperaturii se va efectua independent de funcția standby setată. Temperatura efectivă este afișată cu aprindere intermitentă și servește ca indicator al căldurii reziduale. Pe display apare „AUTO-OFF“.

Opțiune	Descriere
OFF	Funcția AUTO-OFF este deconectată (setare din fabrică)
1-999 min	Timpul AUTO-OFF poate fi setat individual.

## Sensibilitate

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
.....	Exit	

Opțiune	Descriere
low	insensibil – reacționează la mișcare puternică (lungă)
normal	standard (setare din fabrică)
high	sensibil - reacționează la mișcare ușoară (scurtă)

## Meniu de parametri

### Durata max. a aerului cald WXHAP ➔ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXHAP 200	
Standby Temp.	150	°C
Standby Time	010	min
Auto-Off Time	020	min
On Time	010	sec
.....		Exit

Limitați timpul de conectare pentru letconul cu aer cald (WXHAP).

Timpul de conectare pentru fluxul de aer cald al WXHAP poate fi limitat în pași de 1, de la 0 până la 60 s. Timpul setat este apoi identic pentru ambele canale. Setarea din fabrică este de 0 s („OFF”), adică fluxul de aer este activat atât timp cât este apăsat butonul de pe ciocanul cu aer cald sau comutatorul de picior.

Opțiune	Descriere
OFF	nu este definită nicio durată (setare din fabrică)
1-60 s	reglabil individual

### Offset (abatere de temperatură) ➔ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
.....		Exit

Prin introducerea unei abateri de temperatură, temperatura efectivă a vârfului de lipit poate fi ajustată cu  $\pm 40$  °C ( $\pm 72$  °F).

### Comportamentul de control ➔ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
.....		Exit

Funcția determină comportamentul la încălzire al sculei de lipire cu aliaj la atingerea temperaturii setate a sculei.

Opțiune	Descriere
standard	încălzire ajustată (medie) (setare din fabrică)
ușor	încălzire lentă
agresiv	încălzire rapidă

### Key Lock WXHAP ➔ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Switch Mode	Off	
Temp. Window	020	°C
.....		Exit

Cu această funcție poate fi modificat comportamentul setat din fabrică al tastelor ciocanului WXHAP.

Opțiune	Descriere
ON	WXHAP este conectat cu o primă apăsare a tastei și deconectat cu următoarea apăsare a tastei.
OFF	–

# Meniu de parametri

## Fereastra procesului

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii sculei

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
.....		
		Exit

Domeniul de temperatură setat în fereastra procesului stabilește comportamentul de semnalizare al ieșirii de comutare fără potențial.

### Indicație

La sculele cu lumină inelară LED (de ex. WXDP 120), fereastra procesului determină comportamentul de iluminat al luminii inelare LED.

Lumina constantă indică atingerea temperaturii preselectate, respectiv temperatura se încadrează în interiorul ferestrei de proces prestabilită.

Aprinderea intermitentă semnalizează că sistemul se încalzește, respectiv temperatura se situează în exteriorul ferestrei de proces.

## Limba

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

CHN	中文	FRA	Français
DEN	Dansk	GER	Deutsch
ENG	English	HUN	Magyar
ESP	Español	ITA	Italiano
FIN	Suomi	POR	Português
RUS	Русский	SWE	Svenska
TUR	Türkçe	JPN	日本語
POL	Polski		

## Versiunea temperaturii °C/F (unități de temperatură)

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

Option	Beschreibung
°C	Celsius
°F	Fahrenheit

## Parola (funcția de blocare)

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

După conectarea blocării la stația de lipire cu aliaj, mai pot fi operate numai tastele de temperatură fixă. Niciuna dintre celelalte setări nu mai poate fi ajustată până în momentul deblocării.

### Indicație

În cazul în care ar putea fi selectată într-adevăr numai o singură valoare de temperatură, tastele de operare (tastele de temperatură fixă) trebuie setate la aceeași valoare de temperatură.


## Blocarea stației de lipire cu aliaj:

cu roata de rotire cu clic, setați codul dorit din trei cifre (între 001-999).

Blocarea este activă (pe display se poate vedea un lacăt).

	Enter PIN
001	
Exit	

# Meniu de parametri



## Debloarea stației de lipire cu aliaj


- Apelați meniul de parametri. Dacă blocarea este activă, se deschide automat punctul de meniu Parolă. Pe display apar trei steluțe (\*\*\*) .
- Cu roata de rotire cu clic setați codul de blocare format din trei cifre.
- Confirmați codul cu tasta de introducere.

**Ați uitat codul?**

[technical-service@weller-tools.com](mailto:technical-service@weller-tools.com)

## Sunetul tastelor pornit/oprit


reactioneză la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației



Opțiune	Descriere
ON	conectat
OFF	deconectat

## Contrast LCD


reactioneză la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației



Opțiune	Descriere
10	Contrast LCD: redus
60	Contrast LCD: mare

## Luminositatea de bază LCD


reactioneză la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației



Opțiune	Descriere
10%	Luminositatea de bază LCD: întunecat
100 %	Luminositatea de bază LCD: luminos

## Protecție ecran

reactioneză la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației



Opțiune	Descriere
ON	conectat
OFF	deconectat




Protecție ecran

# Meniu de parametri

## Ieșire robot

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
Exit	



### Indicație

Atunci când a fost atinsă temperatura pentru robot, pe display se va afișa un – ok – . nu la Zero Smog + Stop&Go

Ieșirea robot se găsește pe partea din spate a aparatului.

Parola (funcția de blocare):

WX1: OFF – On – ZeroSmog – Stop&Go

WX2/ WXD2: Off – stânga – dreapta – stânga & dreapta – ZeroSmog – Stop&Go

Opțiune	Descriere
stânga	canalul pentru sculă stânga (setare din fabrică)
dreapta	canalul pentru sculă dreapta
stânga & dreapta	ambele canale pentru sculă
ZeroSmog	Ieșirea de comutare fără potențial din partea din spate va fi închisă la utilizarea unei scule. Prin intermediu unui adaptor opțional (WX HUB) pot fi conectate anumite Zero Smog. Interfața RS 232 din partea din spate este în continuare funcțională. Ieșirea de comutare deschisă la Standby, Auto Off, Off sau când nu este introdusă nicio sculă.
Stop&Go	Interfața din spate RS 232 va fi folosită pentru activarea unui adaptor optic pentru a putea conecta un KHE/KHP prin intermediu unui cablu cu fibră optică. La utilizarea unei scule, ieșirea va fi activată. Suplimentar va fi închisă ieșirea de comutare fără potențial. Ieșirea este întreruptă la Standby, Auto-Off, Off sau când nu este introdusă nicio sculă.

## Vid pre-operare (numai WXD2)

■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
Exit	

Pentru a preveni o pornire prematură a pompei sau pentru a asigura un timp definit de preîncălzire a punctului de lipire, poate fi setată o temporizare a conectării

Opțiune	Descriere
0 sec	OFF: Funcția pre-operare vid este deconectată (setare din fabrică)
1-10 sec	ON: Timp pre-operare vid, poate fi setat individual

## Vid post-operare (numai WXD2)


■ reacționează la mișcare ușoară (scurtă) ► Parametrii stației

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
Exit	

Pentru a preveni o înfundare a ciocanului de dezlipit, poate fi setat un timp de post-operare pentru vid.

Opțiune	Descriere
0 sec	OFF: Funcția post-operare vid este deconectată (setare din fabrică)
1-10 sec	ON: Timp post-operare vid, poate fi setat individual

## Egalizare de potențial



Prin comutarea diferită a mufei mamă cu clichet de 3,5 mm, sunt posibile 4 variante:

a	Cu împământare directă	Fără fișă (starea de livrare).
b	Egalizare de potențial	Cu fișă, circuit de egalizare la contactul central.
c	Fără potențial	Cu fișă
d	Cu împământare indirectă	Cu fișă și rezistență integrată lipită cu aliaj. Împământare prin rezistență aleasă

## Efectuarea firmware update

### Indicație

*În timp ce se efectuează  
Firmware update, nu este  
permisă deconectarea stației.*

1. Deconectați stația de lipire cu aliaj.
2. Introduceți stick-ul de memorie în interfața USB.
3. Conectați stația de lipire cu aliaj.

Firmware update va fi efectuat automat.

În cazul în care deja ați instalat o variantă mai nouă de Firmware pe stația dvs., aceasta nu va fi modificată.

## Conecțarea aparatelor suplimentare

Acordați atenție imaginilor de prezentare generală.

### Conecțarea aparatelor suplimentare

Aparatele suplimentare pot fi conectate fie la interfața de pe partea frontală, fie și/sau la interfața din partea din spate a stației de lipire cu aliaj.

Stația de lipire cu aliaj identifică automat care aparat suplimentar este conectat. Stația de lipire cu aliaj indică interfața din partea frontală sau interfața din partea din spate, simbolul sau numele aparatului suplimentar conectat.

### Setarea parametrilor aparatelor suplimentare

1. Selectați aparatul suplimentar prin intermediul tastei de aparat suplimentar (față/spate). Parametrul care poate fi setat apare pe display (de ex. turăția).
2. Setați valoarea dorită cu roata de rotire cu clic.
3. Confirmați valoarea cu tasta de introducere


## Îngrijirea și întreținerea curentă

În cazul impurităților, curățați panoul de operare cu o lavelă adecvată.

Închideți cu capace interfețele neutilizate.

## Mesaje de defecțiune și remedierea defecțiunilor

Mesaj/simptom	Cauză posibilă	Măsuri de soluționare
Afișare „- - -“	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Scula nu a fost detectată</li> <li>■ Sculă defectă</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verificați racordul sculei la aparat</li> <li>■ Verificați scula racordată</li> </ul>
Display-ul nu funcționează (display stins)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nu este tensiune de la rețea</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conectați comutatorul de rețea</li> <li>■ Verificați tensiunea de la rețea</li> <li>■ Verificați siguranța aparatului</li> </ul>
OFF Canalul nu poate fi conectat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Deconectare de suprasarcină</li> <li>■ Canal deconectat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nu poate fi operat decât un letcon.</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Nu este vid la scula de dezlipire	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vidul nu a fost racordat</li> <li>■ Duza dedezlipire este înfundată</li> <li>■ Aerul comprimat nu este racordat sau este racordat greșit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Racordați furtunul de vid la racordul de vid</li> <li>■ Efectuați întreținerea duzei de dezlipire cu sculele de curățare</li> <li>■ Racordați aerul comprimat la racordul pentru aer comprimat sau verificați-l</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Vid insuficient la scula de dezlipire	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cartușul de filtrare de la scula de dezlipire este plin</li> <li>■ Filtrul principal de la stația de lipire cu aliaj este plin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Înlocuiți cartușul de filtrare de la scula de dezlipire</li> <li>■ Înlocuiți cartușul filtrului principal de la stația de lipire cu aliaj</li> </ul>
<b>WXA 2:</b> nu este aer la letconul cu aer cald	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Furtun de aer neracordat</li> <li>■ Aerul comprimat nu este racordat sau este racordat greșit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Racordați aerul comprimat la racordul pentru aer comprimat sau verificați-l</li> <li>■ Racordați furtunul de aer de la letcon la unitatea WXA 2 sau verificați-l</li> </ul>
<b>Hintere RS 232:</b> fără funcție cu Zero Smog/WHP/ PC/ WVF 60A	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Îșișarea robotului setată pe Stop/Go</li> </ul>	Dezactivarea funcției Stop & Go. Sau folosirea interfeței frontale RS 232.



## Garanția pentru produs

Drepturile de remediere a deficiențelor își pierd valabilitatea pentru cumpărător într-un an de la data livrării. Acest lucru nu se aplică în cazul drepturilor cumpărătorului la o cale de atac conform paragrafelor 478, 479 din Codul Civil (Germania).

În cadrul unei garanții pentru produs oferite de noi, ne asumăm răspunderea numai dacă garanția pentru structură sau pentru durata de valabilitate a fost emisă de noi în scris și utilizându-se noțiunea „Garanție”.

Garanția pentru produs își pierde valabilitatea în caz de folosire impropriu și dacă s-au întreprins intervenții de către persoane necalificate.

Ne rezervăm dreptul asupra modificărilor tehnice!

Vă rugăm să vă informați la [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).

## Tehnički podaci

	Stanice za lemljenj <b>WX 1</b>	Stanice za lemljenj <b>WX 2</b>	stanice za odlemljivanje <b>WXD 2</b>	Stanica na vrući zrak <b>WXA 2</b>
Dimenzije D x Š x V	170 x 151 x 130 mm (6,69 x 5,94 x 5,12 inch)			
Težina	ca. 3,2 kg	ca. 3,2 kg	ca. 3,8 kg	ca. 3,8 kg
Mrežni napon	230 V, 50 Hz	/ 120 V, 60 Hz	/ 100 V 50/60 Hz	
Potrošnja energije	200 W	200 W (255 W)	200 W (255 W)	200 W (255 W)
Klasa zaštite	I, Antistatičko kućište III, Alat za lemljenje			
Osigurač	T2 A (230 V) T4 A (120 V)			
Temperaturno područje	Celzijus: 100 - 450°C (550°C) Fahrenheit: 200 - 850°F (999°F) Regulacijsko temperaturno područje ovisi o alatu.			
Točnost temperature	± 9 °C (± 17 °F)			
Temperaturna stabilnost	± 2 °C (± 4 °F)			
Izjednačavanje potencijala	3,5 mm-es csatlakozó kilincset a hátlapon.			
Zaslon	255 x 128 dots / Pozadinsko osvjetljenje			
Sučelje USB	Upravljački uređaj opremljen je USB sučeljem na prednjoj strani za ažuriranje opreme, parametrisanje, nadzor i bilježenje podataka (pomoću softvera WX-Monitor).			
Komprimirani zrak	-	Ulagani tlak 400 – 600 kPa (58 – 87 psi) bezuljni, suhi komprimirani zrak	Ulagani tlak 400 – 600 kPa (58 – 87 psi) bezuljni, suhi komprimirani zrak ili dušik N2	
Pneumatski pretvarač	-	Potrošnja zraka 35 l/min maks. podtlak 55 kPa (8 psi)	-	
Priklučak komprimiranog zraka	-	Crijevo komprimiranog zraka Vanjski promjer 6 mm (0,24")	Crijevo komprimiranog zraka Vanjski promjer 6 mm (0,24")	
Količina zraka	-		oko 0 – 18 l/min. pri 6 bara	

# Za vašu sigurnost

Zahvaljujemo se na povjerenju koje ste nam ukazali kupnjom ovog uređaja.

Kod proizvodnje su za temelj postavljeni najstrožiji kriteriji za kakvoću koji osiguravaju bespriječnu funkciju uređaja.

Ove upute sadrže bitne informacije za sigurno i pravilno puštanje uređaja u rad, za rukovanje, servisiranje i samostalno uklanjanje jednostavnih kvarova.

**Prije puštanja uređaja u pogon pažljivo pročitajte upute za rukovanje i priložena sigurnosna upozorenja.**

**Čuvajte ove upute na mjestu koje je dostupno svim korisnicima.**

## Upozorenje!



### Strujni udar i opasnost od opeklina

Nepravilnim priključivanjem upravljačkog uređaja postoji opasnost od ozljeda zbog strujnog udara i mogućnost oštećenja uređaja. Tijekom rada upravljačkog uređaja postoji opasnost od zadobivanja opeklina na leđilu.

- Pročitajte u cijelosti sigurnosna upozorenja u prilogu, sigurnosna upozorenja ovih uputa za rukovanje, kao i upute vašeg upravljačkog uređaja prije nego što upravljački uređaj pustite u rad i obratite pozornost na mjere opreza na koje se upozorava u istom.
- Odložite alat za lemljenje uvijek u sigurnosni prihvatanik kada alat nije u uporabi.
- Lemilo na vrući zrak ne usmjeravati prema osobama ili zapaljivim predmetima.

Uređaj je proizведен sukladno dostignućima suvremene tehnologije i priznatim sigurnosno-tehničkim pravilima. Unatoč tomu prijeti opasnost od ozljeda osoba i od materijalne štete, ako se ne pridržavate sigurnosnih upozorenja u brošuri o sigurnosti u prilogu, kao i upozorenja u ovim uputama. Prosljedite uređaj trećim osobama uvijek zajedno s uputama za rukovanje.

Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosti od 8. godine i osobe sa smanjenim psihičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatka iskustva i / ili znanja, samo pod nadzorom ili ako su bila poučena u svezi sigurne upotrebe aparata i kada su razumjela iz toga rezultirajuće opasnosti. Djeca se ne smiju igратi sa aparatom.

Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.

## Namjenska uporaba

Koristite stanicu za lemljenje/odlemljivanje/stanicu na vrući zrak isključivo u skladu s namjenom navedenom u uputama za lemljenje i odlemljivanje pod ovdje navedenim uvjetima.

U namjensku uporabu također spada da

- se pridržavate ovih uputa,
- se pridržavate cijele ostale popratne dokumentacije,
- se pridržavate nacionalnih propisa o sprječavanju nezgoda na lokaciji gdje se uređaj koristi.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za modifikacije na uređaju koje su poduzete samovoljno.

## Direktive koje su uzete u obzir

Ovaj uređaj udovoljava podatcima izjave o usuglašenosti sa normama EZ-a, zajedno sa direktivama 2004/108/EG, 2006/95/EG i 2011/65/EU (RoHS).

## Zbrinjavanje

Ne bacajte električne alate u kućni otpad! Sukladno Europskoj direktivi 2002/96/EZ o dotrajalim električnim i elektroničkim uređajima i implementacije u nacionalne zakone neuporabljivi električni alati moraju se skupljati zasebno i reciklirati na ekološki prihvatljiv način.



## Puštanje uređaja u rad

### Napomena

*Pridržavajte se pojedinih uputa za rukovanje priključenim uređajima.*

Stavite uređaj u rad kao što je opisano u poglavlju „Puštanje u pogon“.

Provjerite slaže li se napon električne mreže s podacima na označnoj pločici.

Uredaj priključivati na utičnicu samo kad je isključen.

Nakon uključivanja uređaja mikroprocesor obavlja samotest i očitava parametre spremljene u alatu.

Zadana temperatura i fiksne temperature pohranjene su na alatu. Stvarna vrijednost temperature raste do zadane temperature (=lemilo se zagrijava).

WXA 2: Dušik N2 smanjuje oksidaciju i taljivo ostaje dulje aktivno. Preporučujemo upotrebu dušika N2 koji se u prodaji može nabaviti u čeličnim bocama. Boca mora biti opremljena redukcijskim ventilom od 0 do 10 bara.

## Lemljenje i odlemljivanje

### Napomena

*Upрављачki uređaji prilagođeni su za vrh lemlja srednje veličine. Zbog zamjene vrha ili uporabe drugih oblika vrhova može doći do odstupanja.*

Lemljenje obavljajte pridržavajući se uputa za rukovanje za priključeno lemilo.

### Rukovanje vrhovima lemlja

- Ovlažite kod prvog zagrijavanja selektivni vrh lemlja koji se može pokositriti lemom. To uklanja slojeve oksida koji su uvjetovani čuvanjem i nečistoće na vrhu lemlja.
- Obratite pažnju pri stankama u lemljenju i prije odlaganja lemlja na to da je vrh lemlja dobro pokositren.
- Ne koristite katalizatore koji su previše agresivni.
- Uvijek pazite na pravilan dosjed vrhova lemlja.
- Odaberite što nižu radnu temperaturu.
- Odaberite najveći oblik vrha lemlja koji je moguć za tu primjenu. Nepisano pravilo: otpri. veličine koje je lemlja točka.
- Osigurajte prijelaz topline između vrha lemlja i lemnog mjesta na velikoj površini na način da dobro pokositrite vrh lemlja.
- Isključiće tijekom duljih prekida rada sustav za lemljenje ili koristite funkciju Weller za smanjenje temperature tijekom neuporabe.
- Prije nego što dulje vremena odložite lemilo, ovlažite vrh lemlja.
- Stavite lem izravno na lemeno mjesto, ne na vrh lemlja.
- Vrhove lemlja mijenjajte odgovarajućim alatom.
- Ne vršite mehaničku silu na vrh lemlja.

## WX 2, WXD 2, WXA 2: Isklapanje pri preopterećenju (255 W)

Da bi se izbjeglo preopterećenje stanice WX, pri upotrebi oba kanala kada je snaga alata veća od 255 W automatski se deaktivira jedan kanal (auto-off).

Osim toga, aktivira se isklapanje pri preopterećenju kada su priključene sljedeće kombinacije alata:, npr.

- 2 grijalice ploče WXHP 120

- jedna grijaća ploča WXHP 120 i lemilo za odlemljivanje WXDP 120 ili WXdV 120

# Izbornik s parametrima

A paraméter menü két területre osztható:

## Parametar alata

Parameters	WXP 120
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
Sensitivity	normal
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Standby Temp.	150 °C
Standby Time	010 min
Auto-Off Time	020 min
On Time	010 sec
.....	Exit

WXA 2 + Lemilo na vrući zrak

Parameters	WXP 120
Offset	000 °C
Perform. Mode	standard
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

Parameters	WXHAP 200
Offset	000 °C
Switch Mode	Off
Temp. Window	020 °C
.....	Exit

WXA 2 + Lemilo na vrući zrak

- Temperatura režima pripravnosti
- Vrijeme režima pripravnosti (isključivanje temperature)
- Vrijeme AUTO-OFF (vrijeme automatskog isključivanja)
- Osjetljivost
- Maks. vrijeme vrućeg zraka (samo WXA 2 + Lemilo na vrući zrak)
- Pomak (temperaturni pomak)
- Regulacijsko ponašanje
- Prozor s vrijednostima parametara
- Zaključavanje tipki (samo WXA 2 + Lemilo na vrući zrak)

## Parametri stanice

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	Exit

- Jezik
- Prikaz temperature u °C/F (temperaturne jedinice)
- Lozinka (funkcija zaključavanja)
- Uklj./isklj. zvuka tipki

Station Parameters	
LCD-Contrast	032
LCD-Brightness	070 %
Screen saver	Off
Pot. free output	Off
.....	Exit

- LCD kontrast
- LCD osnovna svjetlina
- Čuvan zaslona
- Robotski izlaz

Station Parameters	
Vacuum on-delay	000 sec
Vacuum off-delay	000 sec
.....	Exit

- Uključivanje vakuma prije rada
- Rad vakuma nakon isključivanja (samo WXD2)

Odabir potvrdite tipkom Enter. Zaslon se mijenja u način za odabir/unos.

# Izbornik s parametrima

## Temperatura režima pripravnosti

☞ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	🕒
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
·····		Exit

Lemila imaju funkciju prepoznavanja korištenja (senzor) u ručki koja aktivira automatsko hlađenje kada se lemilo ne koristi.

Nakon isključivanja temperature automatski se postavlja temperatura pripravnosti.

## Vrijeme režima pripravnosti (isključivanje temperature)

☞ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	🕒
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
·····		Exit

Ako se lemilo ne koristi, temperatura će se nakon isteka postavljenog vremena pripravnosti spustiti na temperaturu pripravnosti (Standby). Stanje pripravnosti prikazuje se treptavom stvarnom vrijednošću, a na zaslonu se prikazuje „Standby“.

Pritiskom upravljačke tipke prekida se stanje pripravnosti. Senzor koji je integriran u alat prepoznaće promjenu stanja i deaktivira stanje pripravnosti čim se alat pomakne.

Mogućnost	Opis
OFF	WXHAP Vrijeme pripravnosti (Standby) je isključeno (tvornička postavka)
1-99 min	Vrijeme pripravnosti (Standby), mogućnost individualnog namještanja

## Vrijeme AUTO-OFF (vrijeme automatskog isključivanja)

☞ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	🕒
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
·····		Exit

Ako se lemilo ne koristi, grijanje lemila isključi će se nakon isteka vremena AUTO-OFF.

Isključivanje temperature izvršit će se neovisno o postavljenoj funkciji Standby. Stvarna temperatura prikazana je treptavo i služi za prikaz preostale topline. Na zaslonu se pojavljuje „AUTO-OFF“.

Mogućnost	Opis
OFF	Funkcija AUTO-OFF je isključena (tvornička postavka)
1-999 min	Vrijeme automatskog isključivanja (AUTO-OFF), mogućnost individualnog namještanja

## Osjetljivost

☞ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	🕒
Standby Temp.	150 °C	
Standby Time	010 min	
Auto-Off Time	020 min	
Sensitivity	normal	
·····		Exit

Mogućnost	Opis
low	neosjetljivo – reagira na snažan (dug) pokret
normal	standardno (tvornička postavka)
high	osjetljivo - reagira na lagan (kratak) pokret

# Izbornik s parametrima

## Maks. vrijeme vrućeg zraka WXHAP

➡ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXHAP 200	🕒
Standby Temp.	150	°C
Standby Time	010	min
Auto-Off Time	020	min
On Time	010	sec
·····		Exit

Ograničite ukloplno vrijeme za lemilo na vrući zrak (WXHAP). Ukloplno vrijeme za strujanje vrućeg zraka uređaja WXHAP može se ograničiti u rasponu od 0 do 60 sekundi u razmacima od 1. Namješteno vrijeme tada je isto za oba kanala. Tvornička postavka iznosi 0 sekundi („OFF“), to znači da je strujanje zraka aktivirano samo dok je pritisнутa tipka na lemilu na vrući zrak ili opcionalna nožna sklopka.

Mogućnost	Opis
OFF	nije definirano vrijeme (tvornička postavka)
1-60 s	mogućnost individualnog namještanja

## Pomak (temperaturni pomak)

➡ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	🕒
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
·····		Exit

Stvarna temperatura vrha lemlila može se prilagoditi unosom temperaturnog pomaka za  $\pm 40^{\circ}\text{C}$  ( $\pm 72^{\circ}\text{F}$ ).

## Regulacijsko ponašanje

➡ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	🕒
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
·····		Exit

Funkcija određuje ponašanje zagrijavanja lemlila radi postizanja namještene temperaturе alata.

Mogućnost	Opis
standardno	prilagođeno (srednje) zagrijavanje (tvornička postavka)
meko	sporo zagrijavanje
agresivno	brzo zagrijavanje

## Zaključavanje tipki WXHAP

➡ reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	🕒
Offset	000	°C
Switch Mode	Off	
Temp. Window	020	°C
·····		Exit

Pomoću ove funkcije mogu se promijeniti tvornički postavljene funkcije tipki na lemilu WXHAP.

Mogućnost	Opis
ON	Prvim pritiskom tipke uređaja WXHAP uređaj se uključuje, a drugim pritiskom tipke isključuje.
OFF	—

# Izbornik s parametrima

## Prozor s vrijednostima parametara

► reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametar alata

Parameters	WXP 120	
Offset	000	°C
Perform. Mode	standard	
Temp. Window	020	°C
.....		
		Exit

Temperaturno područje namješteno u prozoru s vrijednostima parametra određuje ponašanje signala digitalnog izlaza bez potencijala.

### Napomena

Kod alata s LED prstenastim svjetlom (npr. WXDP 120) skup parametarskih vrijednosti određuje način svjetljenja LED prstenastog svjetla.

Stalno svjetlo znači da je postignuta postavljena temperatura odn. temperatura je unutar zadanog skupa vrijednosti.

Treperenje signalizira da se sustav zagrijava odn. da je temperatura izvan skupa parametarskih vrijednosti.

## Jezik

► reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

CHN	中文
DEN	Dansk
ENG	English
ESP	Español
FIN	Suomi

FRA	Français
GER	Deutsch
HUN	Magyar
ITA	Italiano
POR	Português

RUS	Русский
SWE	Svenska
TUR	Türkçe
JPN	日本語
POL	Polski

## Prikaz temperature u °C/°F (temperaturne jedinice)

► reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

Option	Beschreibung
°C	Celzijus
°F	Fahrenheit

## Lozinka (funkcija zaključavanja)

► reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice

Station Parameters	
Language	ENG
Unit	°C
Password	***
Button Sound	On
.....	
Exit	

Nakon uključivanja blokade stanice za lemljenje moguće je koristiti samo tipke za fiksnu temperaturu. Sve ostale postavke ne mogu se više mijenjati sve dok se stanica ne otključa.

### Napomena

Ako bi na raspolaganju trebala biti samo jedna vrijednost temperaturе, upravljačke tipke (tipke za fiksnu temperaturu) moraju se namjestiti na istu temperaturu.


## Zaključavanje stanice za lemljenje:

Postavite troznamenlastu šifru za zaključavanje (između 001 – 999) pomoću okretno-pritisnog kotačića.

Zaključavanje je aktivno (na zaslonu je prikazana brava).

	Enter PIN
001	
.....	
Exit	

# Izbornik s parametrima



## Otključavanje stanice za lemljenje


- Pozovite Izbornik s parametrima. Ako je zaključavanje aktivno, automatski se otvara polje za unos lozinke. Na zaslonu se pojavljuju tri zvjezdice (\*\*\*)
- Unesite šifru pomoću okretno-pritisnog kotačića.
- Šifru potrdite tipkom za unos.

## Zaboravljena šifra?

technical-service@weller-tools.com

## Uklj./isklj. zvuka tipki


reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice



Mogućnost	Opis
ON	uključeno
OFF	isključeno

## LCD kontrast


reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice



Mogućnost	Opis
10	LCD kontrast: nisko
60	LCD kontrast: visoko

## LCD osnovna svjetlina


reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice



Mogućnost	Opis
10%	LCD osnovna svjetlina: tamno
100 %	LCD osnovna svjetlina: svijetlo

## Čuvar zaslona

reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice



Mogućnost	Opis
ON	uključeno
OFF	isključeno




Čuvar zaslona

# Izbornik s parametrima

## Robotski izlaz

► reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice

Station Parameters	
	LCD-Contrast 032
	LCD-Brightness 070 %
	Screen saver Off
	Pot. free output Off
.....	Exit



### Napomena

Ako je dosegnuta radna temperatura robot-a, na zaslonu se prikazuje – ok – ne za uređaj Zero Smog + Stop&Go

Robotski izlaz nalazi se na poledini uređaja.

Lozinka (funkcija zaključavanja):

WX1: OFF – On – ZeroSmog – Stop&Go

WX2 / WXD2: Off – lijevo – desno – lijevo & desno – ZeroSmog – Stop&Go

Mogućnost	Opis
lijevo	lijevi kanal za alat (tvornička postavka)
desno	desni kanal za alat
lijevo & desno	oba kanala za alat
ZeroSmog	Stražnji digitalni izlaz bez potencijala zatvara se pri korištenju alata. Preko optionalnog adaptera (WX HUB) mogu se priključiti određeni uređaji za odsisanje dima Zero Smog. Sučelje RS 232 na stražnjoj strani i dalje je funkcionalno. Digitalni izlaz otvoren je u režimu pripravnosti (standby), automatskog isključivanja (auto off), isključenosti (off) ili kada nije priključen nikakav alat.
Stop&Go	Stražnje sučelje RS 232 koristi se za upravljanje optionalnim optičkim adapterom kako bi se putem svjetlosnog vodiča mogao uključiti sigurnosni prihvatanik KHE/KHP. Ulez se aktivira pri korištenju alata. Osim toga zatvara se digitalni ulaz bez potencijala. Izlaz je isključen u režimu pripravnosti (standby), automatskog isključivanja (auto off), isključenosti (off) ili kada nije priključen nikakav alat.

## Uključivanje vakuum-a prije rada (samo WXD2)

► reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice

Station Parameters	
	Vacuum on-delay 000 sec
	Vacuum off-delay 000 sec
.....	Exit

Da bi se spriječilo prijevremeno pokretanje pumpe ili omogućilo definirano vrijeme zagrijavanja mesta lema, moguće je namjestiti odgodu uključivanja.

Mogućnost	Opis
0 sec	OFF: Funkcija uključivanja vakuum-a prije rada je isključena (tvornička postavka)
1-10 sec	ON: Vrijeme uključivanja vakuum-a prije rada, mogućnost individualnog namještanja

## Rad vakuum-a nakon isključivanja (samo WXD2)


► reagira na lagan (kratak) pokret ► Parametri stanice

Station Parameters	
	Vacuum on-delay 000 sec
	Vacuum off-delay 000 sec
.....	Exit

Da bi se spriječilo začepljivanje lemlja za odlemljivanje, može se namjestiti vrijeme rada vakuum-a nakon isključivanja.

Mogućnost	Opis
0 sec	OFF: Funkcija rada vakuum-a nakon isključivanja je isključena (tvornička postavka)
1-10 sec	ON: Vrijeme rada vakuum-a nakon isključivanja, mogućnost individualnog namještanja

## Izjednačavanje potencijala



Različitim uklapanjem banana utičnice 3,5 mm moguće su 4 varijante:

a	Čvrsto uzemljenje	Bez utikača (stanje isporuke).
b	Izjednačavanje potencijala	S utikačem, kabel za izjednačavanje na središnjem kontaktu.
c	Bez potencijala	s utikačem
d	Meko uzemljenje	S utikačem i zalemlijenim otpornikom. Uzemljenje preko odabranog otpornika

## Ažuriranje opreme

### Napomena

Tijekom ažuriranja opreme  
stanica se ne smije isključivati.

1. Isključite stanicu za lemljenje.
  2. Umetnute memoriski štapić u USB sučelje.
  3. Uključite stanicu za lemljenje.
- Ažuriranje opreme provodi se automatski.  
Ako na svojoj stanicici već imate ažuriranoj opremu, ona se neće mijenjati.

## Priklučivanje dodatnih uređaja

Obratite pozornost na slike.

### Priklučivanje dodatnih uređaja

Dodatni uređaji mogu se priključiti ili na sučelju na prednjoj strani uređaja i/ili na sučelju na poleđini stanice za lemljenje.

Stanica za lemljenje automatski prepoznae priključeni uređaj. Stanica za lemljenje prikazat će prednje ili stražnje sučelje, simbol ili naziv priključenog uređaja.

### Namještanje parametara dodatnih uređaja

1. Odaberite dodatni uređaj pomoću tipke Dodatni uređaj (sprjeda/straga).  
Na zaslonu će se pojaviti parametar koji se može namjestiti (npr. broj okretaja).
2. Postavite željenu vrijednost pomoću okretno-pritisnog kotačića.
3. Vrijednost potvrdite tipkom za unos.

## Njega i servisiranje

Onečišćenu upravljačku ploču očistite odgovarajućom krpom za čišćenje.

Sučelja koja se ne koriste zatvorite čepovima.

## Dojave o nepravilnostima i uklanjanje nepravilnosti

Poruka/simptom	Mogući uzrok	Mjere za otklanjanje kvara
Zaslon „- - -“	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Alat nije prepoznat</li> <li>■ Alat je neispravan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Provjeriti priključak alata na uređaju</li> <li>■ Provjeriti priključeni alat</li> </ul>
Nema funkcije zaslona (zaslon isključen)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nema mrežnog napona</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Uključiti mrežnu sklopku</li> <li>■ Provjeriti mrežni napon</li> <li>■ Provjeriti osigurač uređaja</li> </ul>
OFF Kanal se ne može uključiti	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Isklapanje pri preopterećenju</li> <li>■ Kanal isključen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Može se raditi samo s jednim lemilom.</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Nema vakuma na lemilu za odlemljivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vakuum nije priključen</li> <li>■ Mlaznica za odlemljivanje začepljena</li> <li>■ Komprimirani zrak nije priključen ili je neispravno spojen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Priključiti vakuumsko crijevo na vakuumski priključak</li> <li>■ Servisirati mlaznicu za odlemljivanje pomoću alata za čišćenje</li> <li>■ Priključiti komprimirani zrak na priključak komprimiranog zraka ili ga provjeriti</li> </ul>
<b>WXD 2:</b> Nedovoljno vakuma na lemilu za odlemljivanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kartuša filtra na lemilu za odlemljivanje je puna</li> <li>■ Glavni filter na stanicu za lemljenje je pun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zamijeniti kartušu filtra na lemilu za odlemljivanje</li> <li>■ Zamijeniti glavni filter na stanicu za lemljenje</li> </ul>
<b>WXA 2:</b> nema zraka na lemilu na vrući zrak	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Crijevo za zrak nije priključeno</li> <li>■ Komprimirani zrak nije priključen ili je neispravno spojen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Priključiti komprimirani zrak na priključak komprimiranog zraka ili ga provjeriti</li> <li>■ Priključiti crijevo za zrak lemlila na WXA 2 ili ga provjeriti</li> </ul>
<b>Hintere RS 232:</b> „bez funkcije s uređajem Zero Smog/WHP/PC/ WVF 60A	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robotski izlaz namješten na Stop/Go</li> </ul>	Deaktivirati funkciju „Stop & Go“. Ili koristiti sučelje RS 232 sprjeda.

## Jamstvo


Prava kupca na uklanjanje nedostataka proizvoda zastarjevaju za godinu dana od dana isporuke kupcu. To ne vrijedi za prava kupca na regres sukladno članovima 478, 479 Građanskog zakonika.

Na temelju jamstva koje smo dali preuzimamo odgovornost samo ako smo jamstvo za svojstva ili vijek trajanja dali u pismenom obliku uz uporabu pojma „Jamstvo“.





Jamstvo prestaje u slučaju nepravilne uporabe i ako nekvalificirane osobe vrše zahvate na proizvodu.

Pridržavamo pravo na tehničke preinake!

Informacije možete naći na internetskoj stranici [www.weller-tools.com](http://www.weller-tools.com).




**WX 1**




5 87 647 06



5 87 647 08




5 87 647 04



5 87 489 02

WX 1  
4D9R020/2

# WX 2




5 87 647 15 ('F)  
5 87 647 05 ('C)




5 87 647 04



5 87 489 02



5 87 647 07




5 87 647 06




5 87 647 08

WX 2  
4D9R101/2



5 87 647 15 ('F)  
5 87 647 05 ('C)



5 87 647 20



5 87 647 19



5 13 604 99



5 87 647 06




5 87 488 52



5 87 647 08



5 87 489 02




5 87 647 21



5 87 647 33




5 87 647 15 (F)  
5 87 647 05 (C)



5 87 647 19

5 87 647 35




5 87 647 34


5 87 647 20



5 87 647 06



5 87 647 08



## GERMANY

Weller Tools GmbH  
Carl-Benz-Straße 2  
74354 Besigheim

Tel: +49 (0)7143 580-0  
Fax: +49 (0)7143 580-108

## ITALY

Apex Tool S.r.l.  
Viale Europa 80  
20090 Cusago (MI)

Tel: +39 (02)9033101  
Fax: +39 (02)90394231

## USA

Apex Tool Group, LLC  
14600 York Rd. Suite A  
Sparks, MD 21152

Tel: +1 (800)688-8949  
Fax: +1 (800)234-0472

## GREAT BRITAIN

Apex Tool Group (UK Operations) Ltd  
4th Floor Pennine House  
Washington, Tyne & Wear  
NE37 1LY

Tel: +44 (0) 191 419 7700  
Fax: +44 (0) 191 417 9421

## SWITZERLAND

Apex Tool Switzerland Sàrl  
Rue de la Roselière 12  
1400 Yverdon-les-Bains

Tel: +41 (0) 24 426 12 06  
Fax: +41 (0) 24 425 09 77

## CANADA

Apex Tools – Canada  
164 Innisfil Street  
Barrie Ontario  
Canada L4N 3E7

Tel: +1 (905) 455 5200

## FRANCE

Apex Tool Group S.N.C.  
25 Avenue Maurice Chevalier B.P. 46  
77832 Ozoir-la-Ferrière Cedex

Tel: +33 (0) 1.64.43.22.00  
Fax: +33 (0) 1.64.43.21.62

## CHINA

Apex Tool Group  
A-8 building  
No. 38 Dongsheng Road  
Heqing Industrial Park, Pudong  
Shanghai PRC 201201

Tel: +86 (21)60880288  
Fax: +86 (21)60880289

## AUSTRALIA

Apex Tools  
P.O. Box 366  
519 Nurigong Street  
Albury, N.S.W. 2640  
Australia

Tel: +61 (2)6058-0300  
Fax: +61 (2)6021-7403