


Weller

DE Originalbetriebsanleitung
EN Translation of the original instructions
ES Traducción del manual original
FR Traduction de la notice originale
IT Traduzione delle istruzioni originali
PT Tradução do manual original
NL Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing
SV Översättning av bruksanvisning i original
DK Oversættelse af den originale brugsanvisning
FI Alkuperäisten ohjeiden käännös
GR Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης
TR Orijinal işletme talimatı çevirisi
AR ترجمة التعليمات الأصلية
CZ Překlad původního návodu k používání
PL Tłumaczeniem instrukcji oryginalnej
HU Eredeti használati utasítás fordítása
SK Preklad pôvodného návodu na použitie
SL Prevod izvirnih navodil
EE Algupärased kasutusjuhendi tõlge
LV Instrukciju tulkojumam no oriģinālvalodas
LT Originalios instrukcijos vertimas
BG превод на оригиналната инструкция
RO Traducere a instructiunilor originale
HR Prijevod originalnih uputa



WLHG1623C
WLHG2023C


1






2

WLHG1623C




Heat Gun	WLHG1623C
°C / °F	
I	350°C / 660°F
II	550°C / 1020°F
 (l / min, cfm)	
I	350 / 12.4
II	500 / 17.7











3

WLHG2023C



Heat Gun	WLHG2023C
 1 2 3 4 5 6 7 8 9	80 - 600°C 180 - 1120°F
(l / min, cfm)	
I	250 / 8.8
II	550 / 19.4


4



DE	Deutsch	Sicherheitshinweise Bestimmungsgemäße Verwendung Benutzergruppen Pflege und Wartung Garantie Technische Daten Symbole	8
GB	English	Safety information Specified Conditions Of Use User groups Care and maintenance Warranty Technical Data Symbols	12
ES	Español	Advertencias de seguridad Aplicación De Acuerdo A La Finalidad Grupo de usuarios Cuidado y mantenimiento Garantía Datos Técnicos Símbolos	16
FR	Français	Consignes de sécurité Utilisation Conforme Aux Prescriptions Groupes d'utilisateurs Entretien et maintenance Garantie Caractéristiques Techniques Symboles	20
IT	Italiano	Avvertenze per la sicurezza Utilizzo Conforme Gruppi utenti Cura e manutenzione Garanzia Dati Tecnici Simboli	24
PT	Portugues	Indicações de segurança Utilização Autorizada Grupos de utilizadores Conservação e manutenção Garantia Características Técnicas Símbolos	28
NL	Nederlands	Veiligheidsinstructies Voorgeschreven Gebruik Van Het Systeem Gebruikersgroepen onderhouden Garantie Technische Gegevens Symbolen	32
SV	Svenska	Säkerhetsanvisningar Använd Maskinen Enligt Anvisningarna Användarkategorier skötsel och underhåll Garanti Tekniska Data Symboler	36
DK	Dansk	Sikkerhedsanvisninger Tiltænkt Formål Brugergrupper Pleje og vedligeholdelse Garanti Tekniske Data Symboler	40
FI	Suomi	Turvallisuusohjeet Tarkoituksenmukainen Käyttö Käyttäjärhyhmät aseman hoito ja huolto Takuu Tekniset Arvot Symbolit	44
GR	Ελληνικά	Υποδείξεις ασφαλείας Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού Ομάδες χρηστών Φροντίδα και συντήρηση της συσκευής Εγγύηση Τεχνικά στοιχεία Σύμβολα	48
TR	Türkçe	Güvenlik uyarıları Kullanım Kullanıcı grupları temizliği ve bakımı Garanti Teknik Veriler Semboller	52
AR	العربية	إرشادات السلامة الاستخدام المطابق للتعليمات مجموعات المستخدمين العناية والصيانة الضمان المواصفات الفنية الرموز	56
CZ	Český	Bezpečnostní pokyny Použití v souladu s určením Uživatelské skupiny Údržba a servisní práce ohledně Záruka Technické údaje Symboly	60
PL	Polski	Bezpieczeństwo Użytkowanie Grupy użytkowników Pielęgnacja i konserwacja urządzenia Gwarancja Dane Techniczne Symbole	64
HU	Magyar	Biztonsági utasítások Rendeltetésszerű használat Felhasználói csoportok Ápolás és karbantartás Garancia Műszaki Adatok Szimbólumok	68

SK	Slovensky	Bezpečnostné pokyny Používanie v súlade s určeným účelom použitia Skupiny používateľov Ošetrovanie a údržba Záruka Technické údaje Symboly	72
SL	Slovenščina	Varnostna navodila Uporaba v skladu s predpisi Skupine uporabnikov Nega in vzdrževanje Garancija Tehnični Podatki Simboli	76
EE	Eesti	Ohutusjuhised Kasutusotstarbele vastav käitamine Kasutajarühmad Hooldamine ja teenindamine Garantii Tehnilised Andmed Sümbol	80
LV	Lietuviškai	Saugos taisyklės Naudojimas pagal paskirtį Naudotojų grupės Įprastinė ir techninė priežiūra Garantija Techniniai duomenys Simboliai	84
LT	Latviski	Drošības norādes Atbilstoša lietošana Lietotāju grupas Apkope un kopšana Garantija Tehniskie dati Simboli	88
BG	Български	Инструкции за безопасна работа Използване по предназначение Потребителски групи Обслужване и поддържане Гаранция Технически данни Символи	92
RO	Român	Indicații de securitate Utilizarea conformă cu destinația Grupe de utilizatori Îngrijirea și întreținerea curentă Garanția pentru produs Date tehnice Simboluri	96
HR	Hrvatski	Sigurnosna upozorenja Namjenska uporaba Skupine korisnika Njega i servisiranje Jamstvo Tehnički podaci Simboli	100

Technische Daten



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Leistung	(W)	1600
Netzspannung	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Aufheizzeit	(min)	3
Temperatur (°C /°F)	I	350 / 550
	II	550 / 1020
Luftmenge (l / min, cfm)	I	350 / 12.4
	II	500 / 17.7
Abmessungen L x B x H	mm	230 × 250 × 80 (ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Gewicht	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Leistung	(W)	2000
Netzspannung	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Aufheizzeit	(min)	3
Temperatur (°C /°F)	1 - 9	80 – 600 180 –1120
	Luftmenge (l / min, cfm)	250 / 8.8 550 / 19.4
Abmessungen L x B x H	mm	230 × 250 × 80 (ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Gewicht	(g / lbs)	700 / 1,5

Sicherheitshinweise

Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber, sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Tragen Sie entsprechende Schutzbekleidung, um sich vor Verbrennungen zu schützen. Schützen Sie Ihre Augen und tragen Sie eine Schutzbrille.

Arbeiten Sie nicht an unter Spannung stehenden Teilen.

Vermeiden Sie unbeabsichtigten Betrieb. Schalten Sie unbenutzte Lötwerkzeuge spannungsfrei.

Das Netzkabel darf nur in die dafür zugelassenen Netzsteckdosen oder Adapter eingesteckt werden. Überprüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem Anschlusswert des Werkzeuges übereinstimmt.

Vor jedem Gebrauch Gerät, Anschlusskabel, Verlängerungskabel und Stecker auf Beschädigung und Alterung kontrollieren.

Wenden Sie sich bitte an unseren Kunden Service: technical-service@weller-tools.com

Ist die Anschlussleitung des Elektrowerkzeugs beschädigt, muss sie durch eine speziell vorgeschriebene Anschlussleitung ersetzt werden.

▲ WARNUNG Brand- und Explosionsgefahr! Verbrennungsgefahr!

- Vorsicht beim Gebrauch des Gerätes in der Nähe brennbarer Materialien. Das Gerät nicht für längere Zeit auf ein und dieselbe Stelle richten.
- Das Gerät nicht in Räumen mit explosionsfähiger Atmosphäre verwenden.
- Das Gerät nicht in Räumen verwenden, in denen möglicherweise leicht entflammbare Materialien oder Gase vorhanden sind.
- Das eingeschaltete Gerät nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Das Gerät nicht bei Regen im Freien benutzen.
- Die Heißluftdüse niemals zuhalten oder verschließen.
- Den heißen Luftstrom nicht gegen Personen richten.
- Das Gerät nicht als Haartrockner verwenden.
- Nach Gebrauch das Gerät einige Zeit abkühlen lassen, bevor es weggepackt wird.

Spezielle Sicherheitshinweise

Versteckte Bereiche wie hinter Wänden, Decken, Böden, Blenden und anderen Paneelen können brennbare Materialien enthalten, die durch das Heißluftgebläse entzündet werden könnten, wenn in diesen Bereichen gearbeitet wird. Die Entzündung dieser Materialien kann nicht sofort offensichtlich sein und könnte Sachschäden und Verletzungen verursachen. Wenn Sie in diesen Bereichen arbeiten, bewegen Sie das Heißluftgebläse ständig hin und her. Verweilen oder pausieren an einer Stelle könnte das Paneel oder das dahinter liegende Material entzünden.

Personen, die Farbe entfernen, sollten folgende Regeln befolgen:

▲ ACHTUNG Bleihaltige Farbe sollte nur von einem Fachmann entfernt werden und nicht mit einem Heißluftgebläse entfernt werden.

▲ WARNUNG Gesundheitsgefahr!

Wenn Sie Farbe oder Lack entfernen, können Farb- und Lackreste in Ihre Augen gelangen und diese verletzen.

- Tragen Sie einen geeigneten Augenschutz.
- Wenn Farb- oder Lackreste in Ihre Augen gelangt sind, spülen Sie diese aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Einmal auf Oberflächen abgelagert, kann Blei durch Hand-zu-Mund-Kontakt aufgenommen werden. Schon eine geringe Bleibelastung kann irreversible Schäden am Gehirn und Nervensystem verursachen; insbesondere junge und ungeborene Kinder sind gefährdet.

Bringen Sie das Werkstück nach draußen. Wenn dies nicht möglich ist, halten Sie den Arbeitsbereich gut belüftet. Öffnen Sie die Fenster und stellen Sie einen Abluftventilator davor. Stellen Sie sicher, dass der Ventilator die Luft von innen nach außen bewegt.

Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit dem Heißluftgebläse. Halten Sie das Heißluftgebläse in Bewegung, da übermäßige Hitze Dämpfe erzeugen kann, die vom Bediener eingeatmet werden können.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist geeignet zum Löten von Kupferrohren, Verzinnen von Karosserieteilen, Schweißen und Verschweißen von Kunststoffen, Auftauen von Wasserleitungen und Anwärmen von Metallteilen.

Für andere, von der Betriebsanleitung abweichende Verwendung sowie bei eigenmächtiger Veränderung, wird von Seiten des Herstellers keine Haftung übernommen.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die entsprechenden Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, entsprechend der Verletzung, und rufen Sie so schnell wie möglich qualifizierte ärztliche Hilfe an. Schützen Sie den Verletzten vor weiteren Schäden und halten Sie ihn ruhig. Wenn Sie Hilfe anfordern, geben Sie bitte folgende Informationen an:

1. Ort des Unfalls,
2. Art des Unfalls,
3. Zahl der Verletzten,
4. Art der Verletzungen

Netzanschluss

▲ ACHTUNG Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA) zulässig.

Nennspannung, die auf dem Gerät angegeben ist, muss mit der Netzspannung übereinstimmen. EN 61000-3-11;

$Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Nur an Einphasen-Wechselstrom und nur an die auf dem Leistungsschild angegebene Netzspannung anschließen. Anschluss ist auch an Steckdosen ohne Schutzkontakt möglich, da ein Aufbau der Schutzklasse II vorliegt. Maschine nur ausgeschaltet an die Steckdose anschließen.

Wartung und Reparatur

⚠️ WARNUNG



Vor allen Arbeiten am Gerät Stecker aus der Steckdose ziehen. Gerät abkühlen lassen.

Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, von dessen Kundendienstvertreter oder von einer vergleichbar qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

Maschine, insbesondere Lüftungsschlitze, stets sauber halten. Gerätekörper niemals mit Wasser abspritzen!

Kunststoffe nicht mit Lösemittel, entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Achtung! Wenn die Anschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Reparaturen müssen durch von Weller ausgebildete Personen erfolgen.

Nur original WELLER-Ersatzteile verwenden.

Garantie

Weller gibt Ihnen für dieses Gerät eine Garantiefrist von zwei (2) Jahren nach Ankauf. Die Garantie bezieht sich auf Material- und Fabrikationsfehler und umfasst sowohl Ersatzteile als auch Arbeitslohn.

Aus einer von uns abgegebenen Garantie haften wir nur, wenn die Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie von uns schriftlich und unter Verwendung des Begriffs „Garantie“ abgegeben worden ist.

Die Garantie verfällt bei unsachgemäßem Gebrauch und wenn von unqualifizierten Personen Eingriffe vorgenommen wurden.

Bitte informieren Sie sich unter www.weller-tools.com.

Symbole



Warnung!



Lebensgefahr Gefährliche elektrische Spannung.



Warnung! Verbrennungsgefahr



Feuer- und Explosionsgefahr



Betriebsanleitung lesen!



Schutzmaske tragen



Schutzhandschuhe tragen!



Schutzbrille tragen



Für ausreichend Belüftung sorgen.



Vor Durchführung jeglicher Arbeiten am Gerät immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.



Schutzklasse II



Britisches Konformitätszeichen




CE-Konformitätszeichen

**Entsorgung**

Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind getrennt zu sammeln und zu entsorgen. Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder bei Ihrem Fachhändler nach Recyclinghöfen und Sammelstellen. Je nach den örtlichen Bestimmungen können Einzelhändler verpflichtet sein, Elektro- und Elektronik-Altgeräte kostenlos zurückzunehmen. Tragen Sie durch Wiederverwendung und Recycling Ihrer Elektro- und Elektronik-Altgeräte dazu bei, den Bedarf an Rohmaterialien zu verringern. Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten wertvolle, wiederverwertbare Materialien, die bei nicht umweltgerechter Entsorgung negative Auswirkungen auf die Umwelt und Ihre Gesundheit haben können. Löschen Sie vor der Entsorgung möglicherweise auf Ihrem Altgerät vorhandene personenbezogene Daten.

Entsorgen Sie ausgetauschte Geräteteile oder alte Geräte gemäß den Vorschriften Ihres Landes.

Technical Data



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Power consumption	(W)	1600
Mains supply	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Heat-up time	(min)	3
Temperature (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Air flow (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimensions L x W x H	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Weight	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Power consumption	(W)	2000
Mains supply	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Heat-up time	(min)	3
Temperature (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 –1120
Air flow (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Dimensions L x W x H	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Weight	(g / lbs)	700 / 1,5

Safety information

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Wear appropriate protective clothing to protect yourself against burns. Protect your eyes by wearing eye protection.

Never work on voltage-carrying parts.

Avoid unintentional operation. Disconnect the soldering tool from the power supply while not in use.

The power cable must only be plugged into the power socket or adapter approved for this purpose. Check that the power supply voltage is compatible with the connected load of the tool.

Before use check machine, cable, and plug for any damages or material fatigue.

Please contact our Customer Service: technical-service@weller-tools.com

If the power tool's supply cord is damaged, it must be replaced with a specially prepared supply cord.

▲ WARNING Fire and explosion hazard! Risk of burns!

- Take care if using the device in the vicinity of combustible materials. Do not direct the device towards the same place for long periods.
- Do not use the device in rooms with a potentially explosive atmosphere.
- Do not use the device in rooms in which easily flammable material or gases may be present.
- Do not leave the appliance unsupervised when it is switched on.
- Do not use the device outside if it is raining.
- Never cover or close the hot air nozzle.
- Do not point the hot air flow at people.
- Do not use the device as a hair dryer.
- Allow the device to cool down for a while after use before packing it away.

safety instructions

Hidden areas such as behind walls, ceilings, floors, covers, and other panels may contain flammable materials that could be ignited by the hot air blower when working in these areas. The ignition of these materials may not be immediately obvious and could cause property damage and injury. When working in these areas, keep the hot air blower constantly moving back and forth. Lingering or pausing in one spot could ignite the panel or the material behind it.

Persons removing paint should follow these rules.:

▲ CAUTION Lead-based paint should only be removed by a professional and not with a hot air blower.**▲ WARNING** Health hazard!

When removing paint or varnish, paint and varnish residues can get into your eyes and cause injury.

- Wear appropriate eye protection.
- If paint or varnish residues get into your eyes, flush them out and seek medical attention immediately.

Once deposited on surfaces, lead can be ingested through hand-to-mouth contact. Even low levels of lead exposure can cause irreversible damage to the brain and nervous system; young children and unborn babies are particularly vulnerable.

Take the workpiece outside. If this is not possible, keep the work area well ventilated. Open the windows and place an exhaust fan in front of them. Ensure the fan moves air from inside to outside.

Be cautious when handling the heat gun. Keep the heat gun moving, as excessive heat can generate vapors that may be inhaled by the operator.

Specified Conditions Of Use

The device is suitable for soldering copper pipes, tinning body parts, welding and fusing plastics, thawing water pipes, and heating metal parts.

The manufacturer shall not be liable for damage resulting from misuse of the product or unauthorized alterations.

Behavior in emergency

Initiate appropriate first aid measures according to the injury and request qualified medical assistance as soon as possible. Protect the injured person from further harm and keep them calm. When requesting help, provide the following details:

1. Location of the accident,
2. Type of accident,
3. Number of injured,
4. Nature of injuries

Mains connection**▲ CAUTION** Operation is only permitted with a residual current device (RCD max. 30mA).

The rated voltage specified on the device must match the mains voltage. EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Connect only to single-phase AC system voltage as indicated on the rating plate. It is also possible to connect to sockets without an earthing contact as the design conforms to safety class II. Only plug-in when machine is switched off.

Maintenance and repair

⚠ WARNING



Before doing any work on the machine, pull the plug out of the socket. Leave the unit to cool down.

If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent, or a similarly qualified person to avoid a hazard.

Always keep the machine, especially the ventilation slots, clean. Never spray the device body with water!

Do not clean plastics with solvents, flammable or toxic liquids. Use only a damp cloth for cleaning.

Caution! If the power cord of this device is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person to avoid hazards.

Repairs must always be referred to a Weller-trained specialist.

Use original replacement parts only.

Warranty

Weller supplies this device with a warranty valid for two (2) years from the date of purchase. The warranty relates to material and manufacturing defects and covers both replacement parts and labour.

We shall only be liable for claims arising from a warranty furnished by us if the quality or durability warranty has been furnished by use in writing and using the term „Warranty“.

The warranty shall be void if damage is due to improper use and if the device has been tampered with by unauthorized persons.

For more information please visit
www.weller-tools.com.

Symbols



Warning!



Danger High voltage.



Warning! Risk of burns



Fire and explosion hazard



Read the operating instructions!



Wear protective mask



Wear gloves!



Wear protective goggles



Ensure adequate ventilation.



Before performing work of any kind on the unit, always disconnect the power plug from the socket.



Safety class II



British Conformity Mark



CE mark of conformity




Disposal

Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection point. According to local regulations retailers may have an obligation to take back waste electrical and electronic equipment free of charge. Your contribution to re-use and recycling of waste electrical and electronic equipment helps to reduce the demand of raw materials. Waste electrical and electronic equipment contain valuable, recyclable materials, which can adversely impact the environment and the human health, if not disposed of in an environmentally compatible manner. Delete personal data from waste equipment, if any.

Dispose of replaced device parts or old devices according to your country's regulations.

Datos Técnicos



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Consumo de potencia	(W)	1600
Tensión de red	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Tiempo de calentamiento	(min)	3
Temperatura (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Air flow (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimensiones L x An x Al	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Peso aproximadamente	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Consumo de potencia	(W)	2000
Tensión de red	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Tiempo de calentamiento	(min)	3
Temperatura (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 –1120
Air flow (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Dimensiones L x An x Al	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Peso aproximadamente	(g / lbs)	700 / 1,5

Advertencias de seguridad

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas que presenten limitaciones de las facultades físicas, sensoriales o psíquicas o que carezcan de la experiencia y el conocimiento necesarios, siempre que sean supervisados por otra persona o que se les haya enseñado a utilizar la herramienta de forma segura y hayan comprendido los peligros que supone. Los niños no deben jugar con el aparato. Las tareas de limpieza y mantenimiento que correspondan al usuario no deben ser realizadas por niños sin supervisión.

Usar ropa protectora adecuada para protegerse de posibles quemaduras. Proteger los ojos con unas gafas protectoras.

No trabaje con piezas que estén bajo tensión.

Evitar que el aparato se conecte accidentalmente. Desconectar las herramientas de soldar que no vaya a usar.

El cable de la corriente eléctrica debe enchufarse únicamente en tomas de corriente (enchufe hembra) o en adaptadores homologados. Comprobar que la tensión de la red coincide con la potencia del herramienta.

Antes de empezar a trabajar compruebe si está dañada la máquina, el cable o el enchufe.

Por favor, diríjase a nuestro servicio técnico: technical-service@weller-tools.com

Si el cable de alimentación de la herramienta eléctrica está dañado, debe ser reemplazado por un cable de alimentación especialmente preparado.

▲ ADVERTENCIA ¡Peligro de incendio y explosión! Riesgo de quemaduras!

- Tener especial cuidado al emplear el aparato en la proximidad de materias inflamables. No dirigir el aparato durante un tiempo largo en una misma dirección.
- No emplear el aparato en locales con atmósfera con capacidad explosiva.
- No emplear el aparato en recintos en los cuales pueden hallarse materiales fácilmente inflamables o gases.
- No deje el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- No emplear el aparato al aire libre en caso de lluvia.
- No tapar jamás o mantener obturada la tobera de aire caliente.
- No dirigir la corriente de aire caliente contra personas.
- No emplear el aparato como secador para el pelo.
- Dejar enfriar el aparato por algún tiempo antes de guardar el mismo.

Instrucciones especiales de seguridad

Áreas ocultas, como detrás de paredes, techos, pisos, cubiertas y otros paneles, pueden contener materiales inflamables que podrían ser encendidos por el soplador de aire caliente al trabajar en estas áreas. La ignición de estos materiales puede no ser inmediatamente obvia y podría causar daños a la propiedad y lesiones. Al trabajar en estas áreas, mantenga el soplador de aire caliente en constante movimiento de un lado a otro. Quedarse o detenerse en un punto podría encender el panel o el material detrás de él.

Las personas que eliminen pintura deben seguir estas reglas:

▲ ATENCIÓN La pintura con plomo debe ser eliminada solo por un profesional y no con un soplador de aire caliente.**▲ ADVERTENCIA** ¡Peligro para la salud!

Al eliminar pintura o barniz, los residuos de pintura y barniz pueden entrar en sus ojos y causar lesiones.

- Use protección ocular adecuada.
- Si los residuos de pintura o barniz entran en sus ojos, lávese con agua y busque atención médica inmediatamente.

Una vez depositado en superficies, el plomo puede ser ingerido a través del contacto mano-boca. Incluso niveles bajos de exposición al plomo pueden causar daños irrever-

sibles en el cerebro y el sistema nervioso; los niños pequeños y los bebés por nacer son especialmente vulnerables.

Lleve la pieza de trabajo afuera. Si esto no es posible, mantenga el área de trabajo bien ventilada. Abra las ventanas y coloque un ventilador de extracción delante de ellas. Asegúrese de que el ventilador mueva el aire de adentro hacia afuera.

Tenga cuidado al manipular la pistola de aire caliente. Mantenga la pistola de aire caliente en movimiento, ya que el calor excesivo puede generar vapores que el operador puede inhalar.

Aplicación De Acuerdo A La Finalidad

El dispositivo es adecuado para soldar tubos de cobre, estañar piezas de carrocería, soldar y fusionar plásticos, descongelar tuberías de agua y calentar piezas de metal.

El fabricante no se responsabiliza en caso de una utilización diferente a la prevista en el manual de instrucciones ni en caso de modificación del aparato por cuenta del usuario.

Comportamiento en caso de emergencia

Inicie las medidas de primeros auxilios necesarias según la lesión y solicite ayuda médica calificada lo antes posible. Proteja al herido para evitar más daños y manténgalo tranquilo. Al solicitar ayuda, proporcione la siguiente información:

1. Lugar del accidente,
2. Tipo de accidente,
3. Número de heridos,
4. Tipo de lesiones

Conector principal**▲ ATENCIÓN** El funcionamiento solo es permitido con un interruptor diferencial (RCD máx. 30mA).

La tensión nominal indicada en el dispositivo debe coincidir con la tensión de la red. EN 61000-3-11;

$$Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega.$$

Conectar solamente a corriente AC monofásica y sólo al voltaje indicado en la placa de características. También es posible la conexión a enchufes sin toma a tierra, dado que es conforme a la Clase de Seguridad II. Enchufar la máquina a la red solamente en posición desconectada.

Mantenimiento y reparación



Antes de realizar cualquier trabajo en la máquina, desenchufarla de la alimentación eléctrica. Dejar que se enfríe el aparato.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar un peligro.

Mantenga la máquina, especialmente las ranuras de ventilación, siempre limpias. ¡Nunca rocíe el cuerpo del dispositivo con agua!

No limpie los plásticos con disolventes, líquidos inflamables o tóxicos. Use solo un paño húmedo para limpiar.

¡Atención! Si el cable de alimentación de este dispositivo se daña, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar peligros.

Las reparaciones deberán ser realizadas por especialistas formados por Weller.
Use sólo piezas de recambio originales.

Garantía

Weller le concede un plazo de garantía de dos (2) años tras la compra del aparato. Esta garantía se refiere a errores en el material y la fabricación e incluye tanto las piezas de repuesto como los costes de reparación.

Únicamente nos responsabilizamos de los derechos de garantía cuando la garantía de compra y vida útil del aparato haya sido entregada por nosotros por escrito y utilizando el término „Garantía“.

La garantía quedará anulada en caso de manipulación inadecuada del aparato o cuando sea utilizado por operarios no cualificados.

Para más información visite nuestra web:
www.weller-tools.com.

Símbolos



¡Advertencia!



Peligro Alto voltaje.



¡Advertencia! Riesgo de quemaduras



Peligro de incendio y explosión



¡Leer el manual de instrucciones!



Usar máscara protectora



Usar guantes protectores



Usar gafas de protección



Asegurar una ventilación adecuada.



Antes de realizar cualquier trabajo con el aparato retirar el enchufe de conexión de la toma de corriente eléctrica.



Clase de protección II



Marcado de conformidad británico



Marcado CE




Eliminación de residuos

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos se deben recoger y desechar por separado. Infórmese en las autoridades locales o en su distribuidor especializado sobre los centros de reciclaje y los puntos de recogida. Dependiendo de las disposiciones locales al respecto, los distribuidores minoristas pueden estar obligados a aceptar de forma gratuita la devolución de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Contribuya mediante la reutilización y el reciclaje de sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos a reducir la demanda de materias primas. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen valiosos materiales reutilizables que pueden tener efectos negativos para el medio ambiente y su salud si no son desechados de forma respetuosa con el medio ambiente. Antes de desecharlos, elimine los datos personales que podría haber en los residuos de sus aparatos.

Deseche las piezas de dispositivos reemplazadas o los dispositivos viejos según las regulaciones de su país.

Caractéristiques Techniques



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Puissance absorbée	(W)	1600
Tension de réseau	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Temps de montée en température	(min)	3
Température (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Air flow (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimensions L x l x H	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Poids Env.	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Puissance absorbée	(W)	2000
Tension de réseau	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Temps de montée en température	(min)	3
Température (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 –1120
Air flow (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Dimensions L x l x H	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Poids Env.	(g / lbs)	700 / 1,5

Consignes de sécurité

L'appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ayant un manque d'expérience et / ou de connaissances s'ils sont sous surveillance ou ont été informés de la manipulation sûre de l'appareil et ont compris les dangers qui en résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Portez des vêtements de protection appropriés pour vous protéger des brûlures. Protégez vos yeux et portez des lunettes de protection.

Ne travaillez pas sur des pièces sous tension.

Évitez tout fonctionnement inopiné. Après utilisation, déconnectez l'outil du secteur.

Le câble secteur ne doit être branché que sur une prise de courant ou un adaptateur agréé. Vérifier si la tension secteur correspond à la valeur de branchement de l'outil.

Avant toute utilisation, vérifier que la machine, le câble d'alimentation, le câble de rallonge et la fiche ne sont pas endommagés ni usés.

Veuillez vous adresser à notre service client : technical-service@weller-tools.com

Si le cordon d'alimentation de l'outil électrique est endommagé, il doit être remplacé par un cordon d'alimentation spécialement préparé.

▲ AVERTISSEMENT Risque d'incendie et d'explosion! Risque de brûlures!

- Etre prudent lorsque l'appareil est utilisé à proximité de matériaux combustibles. Ne pas diriger l'appareil pendant une période prolongée sur le même endroit.
- Ne pas utiliser l'appareil dans une atmosphère explosible.
- Ne pas utiliser l'appareil dans des pièces dans lesquelles il peut se trouver éventuellement des matériaux ou des gaz légèrement inflammables.
- Ne pas laisser le dispositif sans surveillance lors du fonctionnement .
- Ne pas utiliser l'appareil à l'air libre lorsqu'il pleut.
- Ne pas jamais tenir fermée, ni obturer la buse d'air très chaud.
- Ne pas diriger le flux d'air très chaud sur des personnes.
- Ne pas utiliser l'appareil comme sèche-cheveux.
- Après l'utilisation, faire refroidir l'appareil pendant un certain temps avant de le ranger.

Instructions de sécurité Particulières

Des zones cachées comme derrière les murs, les plafonds, les planchers, les couvertures et d'autres panneaux peuvent contenir des matériaux inflammables qui pourraient être enflammés par le souffleur d'air chaud lorsqu'on travaille dans ces zones. L'inflammation de ces matériaux peut ne pas être immédiatement évidente et pourrait causer des dommages matériels et des blessures. Lors du travail dans ces zones, maintenez le souffleur d'air chaud en mouvement constant d'avant en arrière. S'attarder ou faire une pause à un endroit pourrait enflammer le panneau ou le matériau derrière.

Les personnes qui enlèvent de la peinture doivent suivre ces règles:

▲ ATTENTION La peinture au plomb ne doit être enlevée que par un professionnel et non avec un décapeur thermique.**▲ AVERTISSEMENT** Danger pour la santé!

Lors du retrait de peinture ou de vernis, des résidus de peinture et de vernis peuvent pénétrer dans vos yeux et les blesser.

- Portez une protection oculaire appropriée.
- Si des résidus de peinture ou de vernis pénètrent dans vos yeux, rincez-les et consultez immédiatement un médecin.

Une fois déposé sur les surfaces, le plomb peut être ingéré par contact main-bouche. Même de faibles niveaux d'exposition au plomb peuvent causer des dommages irréversibles au cerveau et au système nerveux ; les jeunes enfants et les bébés à naître sont particulièrement vulnérables.

Sortez la pièce à travailler à l'extérieur. Si ce n'est pas possible, maintenez la zone de travail bien ventilée. Ouvrez les fenêtres et placez un ventilateur d'extraction devant elles. Assurez-vous que le ventilateur déplace l'air de l'intérieur vers l'extérieur.

Soyez prudent lors de la manipulation du pistolet thermique. Gardez le pistolet thermique en mouvement, car une chaleur excessive peut générer des vapeurs inhalées par l'opérateur.

Utilisation Conforme Aux Prescriptions

L'appareil est adapté pour souder des tuyaux en cuivre, étamer des pièces de carrosserie, souder et fusionner des plastiques, dégeler des conduites d'eau et chauffer des pièces métalliques.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme à ce mode d'emploi, ou en cas de modifications de la part du client, non autorisées explicitement.

Comportement en cas d'urgence

Initiez les premiers secours nécessaires selon la blessure et demandez rapidement une assistance médicale qualifiée. Protégez la victime contre de nouveaux dommages et maintenez-la au calme. Lors de la demande d'aide, fournissez les informations suivantes :

1. Lieu de l'accident,
2. Type d'accident,
3. Nombre de blessés,
4. Nature des blessures

Connexion secteur**▲ ATTENTION** Le fonctionnement n'est autorisé qu'avec un disjoncteur différentiel (RCD max. 30mA).

La tensione nominale indicata sul dispositivo deve corrispondere alla tensione di rete. EN 61000-3-11;
Z_{max} = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

Raccorder uniquement à un courant électrique monophasé et uniquement à la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique. Le raccordement à des prises de courant sans contact de protection est également possible car la classe de protection II est donnée. Ne raccorder la machine au réseau que si l'interrupteur est en position arrêt.

Entretien et réparation

▲ AVERTISSEMENT



Toujours extraire la fiche hors de la prise de courant avant d'intervenir sur l'appareil. Laisser refroidir l'outil.

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter un danger.

Gardez toujours la machine, en particulier les fentes de ventilation, propres. Ne jamais pulvériser le corps de l'appareil avec de l'eau!

Ne nettoyez pas les plastiques avec des solvants, des liquides inflammables ou toxiques. Utilisez uniquement un chiffon humide pour le nettoyage.

Attention ! Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou une personne qualifiée similaire pour éviter les dangers.

Seules les personnes formées par Weller sont autorisées à effectuer les réparations.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

Garantie

Weller garantit cet appareil deux (2) années après son achat. La garantie porte sur les vices de matériaux et de fabrication ; elle comprend les pièces de rechange ainsi que le salaire horaire.

La garantie que nous accordons n'est valable que dans la mesure où la garantie de qualité ou de solidité a fait l'objet d'une confirmation écrite par nos soins et moyennant l'emploi du terme „Garantie“.

La garantie perd toute sa validité en cas d'utilisation non conforme et de manipulations quelconques de la part d'un personnel non qualifié.

Pour plus d'informations, consulter www.weller-tools.com.

Symboles



Avertissement !



Danger Tension électrique dangereuse.



Avertissement ! Risque de brûlures



Risque d'incendie et d'explosion



Lire la notice d'utilisation !



Porter un masque de protection



Porter des gants de protection!



Porter des lunettes de protection



Assurer une ventilation adéquate.



Avant de réaliser tous travaux sur l'appareil, débrancher toujours la prise.



Classe de protection II



Marque de conformité britannique



Signe CE


**Élimination des déchets**

Les déchets d'équipements électriques et électroniques doivent être collectés et éliminés séparément. S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de connaître l'emplacement des centres de recyclage et des points de collecte. Selon les réglementations locales, les détaillants peuvent être tenus de reprendre gratuitement les déchets de piles et les déchets d'équipements électriques et électroniques. Contribuez à réduire la demande de matières premières en réutilisant et en recyclant vos déchets d'équipements électriques et électroniques. Les déchets d'équipements électriques et électroniques comportent des matériaux précieux et recyclables qui peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement et sur votre santé s'ils ne sont pas éliminés de manière écologique. Avant de mettre au rebut votre ancien appareil, supprimez les données personnelles qui pourraient s'y trouver.

Éliminez les pièces d'appareil remplacées ou les anciens appareils conformément aux réglementations de votre pays.

Points de collecte sur www.quefairedesdechets.fr

Dati Tecnici



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Potenza assorbita	(W)	1600
Tensione di rete	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Tempo di riscaldamento	(min)	3
Temperatura (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Flusso dell'aria (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimensioni L x P x H	mm	230 × 250 × 80 (Ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Peso	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Potenza assorbita	(W)	2000
Tensione di rete	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Tempo di riscaldamento	(min)	3
Temperatura (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 – 1120
Flusso dell'aria (l / min, cfm)		250 / 8.8
		550 / 19.4
Dimensioni L x P x H	mm	230 × 250 × 80 (Ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Peso	(g / lbs)	700 / 1,5

Avvertenze per la sicurezza

L'apparecchio pu essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali non-ché da persone prive di sufficiente esperienza e/o conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo Improprio. I bambini non devono giocare con L'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate dai bambini senza la supervisione di un adulto.

Indossare idonei indumenti protettivi per evitare ustioni. Proteggere gli occhi e indossare occhiali protettivi.

Non lavorare su pezzi sotto tensione.

Evitare il funzionamento non intenzionale. Togliere tensione agli utensili di saldatura non utilizzati.

Il cavo di alimentazione deve essere inserito esclusivamente in prese elettriche o adattatori omologati. Verificare che la tensione di rete corrisponda alla potenza allacciata dello strumento.

Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazione, eventuali prolungh e la spina siano integre e senza danni.

Si prega di rivolgersi al nostro Servizio AssistenzaClienti: technical-service@weller-tools.com

Se il cavo di alimentazione dell'utensile elettrico è danneggiato, deve essere sostituito con un cavo di alimentazione appositamente preparato.

▲ AVVISO Pericolo di incendio e di esplosione! Rischio di ustioni!

- Attenzione, quando si usa l'apparecchio nelle vicinanze di materiali infiammabili. Non dirigere l'apparecchio per un lungo periodo di tempo sullo stesso punto.
- Non usare l'apparecchio in ambienti con atmosfera a rischio di esplosione.
- Non utilizzare l'apparecchiatura in locali che potrebbero contenere materiali o gas facilmente infiammabili.
- Non lasciare il dispositivo acceso senza sorveglianza.
- Non usare l'apparecchio all'aperto, se piove
- Non tenere mai chiuso o chiudere l'ugello dell'aria calda.
- Non dirigere contro persone la corrente d'aria calda.
- Non usare l'apparecchio come fon per i capelli.
- Dopo l'uso, far raffreddare l'apparecchio, prima che venga riposto.

Norme Di Sicurezza

Aree nascoste come dietro pareti, soffitti, pavimenti, coperture e altri pannelli possono contenere materiali infiammabili che potrebbero essere incendiati dal soffiatore d'aria calda durante i lavori in queste aree. L'accensione di questi materiali potrebbe non essere immediatamente evidente e potrebbe causare danni alla proprietà e lesioni. Quando lavori in queste aree, tieni il soffiatore d'aria calda in continuo movimento avanti e indietro. Soffermarsi o fermarsi in un punto potrebbe accendere il pannello o il materiale dietro di esso.

Le persone che rimuovono la vernice devono seguire queste regole:

▲ ATTENZIONE La vernice al piombo dovrebbe essere rimossa solo da un professionista e non con una pistola ad aria calda.

▲ AVVISO Pericolo per la salute!

Quando si rimuove la vernice o la lacca, i residui di vernice e lacca possono entrare negli occhi e ferirli.

- **Indossare una protezione per gli occhi adeguata.**
- **Se residui di vernice o lacca entrano nei vostri occhi, sciacquateli e cercate immediatamente assistenza medica.**

Una volta depositato sulle superfici, il piombo può essere assunto attraverso il contatto mano-bocca. Anche bassi livelli di esposizione al piombo possono causare danni irrever-

sibili al cervello e al sistema nervoso; i bambini piccoli e i bambini non ancora nati sono particolarmente vulnerabili.

Portate il pezzo di lavoro all'esterno. Se ciò non è possibile, mantenete ben ventilata l'area di lavoro. Aprite le finestre e posizionate un ventilatore di estrazione davanti ad esse. Assicuratevi che il ventilatore sposti l'aria da dentro verso fuori.

Sii prudente durante la manipolazione del fohn. Mantieni il fohn in movimento, poiché il calore eccessivo può generare vapori che possono essere inalati dall'operatore.

Utilizzo Conforme

L'apparecchio è adatto per saldare tubi di rame, stagno di parti della carrozzeria, saldare e saldare plastica, scongelare tubi dell'acqua e riscaldare parti metalliche.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali utilizzi dell'apparecchio che differiscano da quanto previsto nelle istruzioni per l'uso, nonché per eventuali modifiche apportate in modo arbitrario al prodotto.

Comportamento in caso di emergenza

Avviate le necessarie misure di primo soccorso in base alla lesione e chiedete tempestivamente assistenza medica qualificata. Proteggete il ferito da ulteriori danni e mantenete la calma. Quando richiedete aiuto, fornite le seguenti informazioni:

1. Luogo dell'incidente,
2. Tipo di incidente,
3. Numero di feriti,
4. Tipo di lesioni

Collegamento alla rete

▲ ATTENZIONE Il funzionamento è consentito solo con un interruttore differenziale (RCD max. 30mA).

La tensione nominale indicata sul dispositivo deve corrispondere alla tensione di rete. EN 61000-3-11;
 $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Connettere solo corrente alternata mono fase e solo al sistema di voltaggio indicato sulla piastra. E' possibile anche connettere la presa senza un contatto di messa a terra così come prevede lo schema conforme alla norme di sicurezza di classe II. Inserire la spina solo con interruttore su posizione "OFF".

Manutenzione e riparazione



Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull'apparecchio, estrarre la spina dalla presa di corrente. Lasciar raffreddare l'apparecchio.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata in modo simile per evitare pericoli.

Mantenere sempre pulita la macchina, in particolare le fessure di ventilazione. Non spruzzare mai il corpo del dispositivo con acqua!

Non pulire le materie plastiche con solventi, liquidi infiammabili o tossici. Usare solo un panno umido per la pulizia.

Attenzione! Se il cavo di alimentazione di questo dispositivo è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata in modo simile per evitare pericoli.

Le riparazioni andranno effettuate da personale appositamente formato da Weller. Utilizzare soltanto pezzi di ricambio originali.

Garanzia

Per il presente apparecchio, Weller offre un termine di garanzia pari a due (2) anni dalla data di acquisto. La garanzia copre eventuali errori di materiale o di fabbricazione e comprende sia le parti di ricambio, sia i costi di lavorazione.

Il produttore risponde della garanzia fornita solo se la garanzia di qualità e di durata è stata fornita dal produttore per iscritto e con l'impiego del termine „Garanzia“.

La garanzia decadrà in caso di utilizzo non conforme o qualora persone non qualificate abbiano effettuato interventi.

Per ulteriori informazioni:
www.weller-tools.com.

Simboli



Avviso!



Pericolo Tensione elettrica pericolosa.



Avviso! Rischio di ustioni



Pericolo di incendio ed esplosione



Leggere le Istruzioni d'uso.



Indossare la mascherina protettiva



Indossare guanti protettivi!



Indossare occhiali protettivi



Assicurare una ventilazione sufficiente.



Prima di effettuare qualsiasi intervento sull'apparecchio, estrarre sempre il connettore dalla presa.



Classe di protezione II



Marchio di conformità britannico



Contrassegno CE




Smaltimento

I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti e smaltiti separatamente. Chiedere alle autorità locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta. A seconda dei regolamenti locali, i rivenditori al dettaglio possono essere obbligati a ritirare gratuitamente i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Aiutate a ridurre il fabbisogno di materie prime riutilizzando e riciclando i propri rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche contengono materiali preziosi e riciclabili che possono avere un impatto negativo sull'ambiente e sulla vostra salute se non vengono smaltiti in modo ecologico. Cancellare tutti i dati personali che potrebbero essere presenti sul vostro rifiuto di apparecchiatura prima di procedere allo smaltimento.

Smaltisci le parti di dispositivi sostituite o i vecchi dispositivi secondo le normative del tuo paese.

Características Técnicas



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Consumo de potência	(W)	1600
Tensão de rede	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Tempo de aquecimento	(min)	3
Temperatura (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Fluxo de Ar (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimensões C x L x A	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Peso	(g / lbs)	700 / 1,5
Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Consumo de potência	(W)	2000
Tensão de rede	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Tempo de aquecimento	(min)	3
Temperatura (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 – 1120
Fluxo de Ar (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Dimensões C x L x A	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Peso	(g / lbs)	700 / 1,5

Indicações de segurança

Este aparelho não pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou que não disponham de experiência suficiente, excepto sob vigilância ou sob instruções específicas de utilização segura do aparelho, e desde que entendam os perigos resultantes da mesma. Não deixe que crianças brinquem com o Aparelho. Não permita a limpeza e manutenção do aparelho pelo utilizador a crianças sem Vigilância.

Use o respectivo vestuário de protecção para se proteger contra as queimaduras. Proteja os seus olhos e utilize óculos de protecção.

Não trabalhe em peças sob tensão.

Evite a operação inadvertida. Comute as ferramentas de solda não utilizadas para o estado isento de tensão.

O cabo de ligação à rede só pode ser introduzido nas tomadas de rede ou adaptadores autorizados para o efeito. Verifique se a tensão da rede coincide com a carga conectada do ferro de ferramenta.

Antes de cada utilização inspeccionar a máquina, o cabo de ligação a extensão e quanto a danos e desgaste.

Entre em contacto com a nossa assistência técnica: technical-service@weller-tools.com

Se o cabo de alimentação da ferramenta eléctrica estiver danificado, ele deve ser substituído por um cabo de alimentação especialmente preparado.

▲ AVISO Incêndio e explosão! Risco de queimaduras!

- Cuidado ao utilizar o aparelho perto de materiais inflamáveis. Não dirija o aparelho a um só ponto, durante um período de tempo prolongado.
- Não use o aparelho em compartimentos com atmosfera explosiva.
- Não utilize o aparelho em compartimentos, nos quais eventualmente possam se encontrar materiais ou gases altamente inflamáveis.
- Não deixe o aparelho ligado sem supervisão.
- Não utilize o aparelho ao ar livre em caso de chuva.
- Nunca cubra ou feche o bocal de ar quente.
- Não dirija a corrente de ar quente a pessoas.
- Não use o aparelho como secador para os cabelos.
- Após a utilização, deixe o aparelho arrefecer durante algum tempo, antes de embalá-lo.

Instruções especiais de segurança

Áreas ocultas, como atrás de paredes, tetos, pisos, coberturas e outros painéis, podem conter materiais inflamáveis que podem ser incendiados pelo soprador de ar quente ao trabalhar nessas áreas. A ignição desses materiais pode não ser imediatamente óbvia e pode causar danos à propriedade e ferimentos. Ao trabalhar nessas áreas, mantenha o soprador de ar quente em movimento constante para frente e para trás. Permanecer ou pausar em um ponto pode incendiar o painel ou o material por trás dele.

Pessoas que removem tinta devem seguir estas regras:

▲ ATENÇÃO A tinta com chumbo deve ser removida apenas por um profissional e não com um soprador de ar quente.**▲ AVISO** Perigo para a saúde!

Ao remover tinta ou verniz, resíduos de tinta e verniz podem entrar nos seus olhos e causar lesões.

- Use proteção ocular adequada.
- Se resíduos de tinta ou verniz entrarem nos seus olhos, enxágue com água e procure ajuda médica imediatamente.

Uma vez depositado em superfícies, o chumbo pode ser ingerido por contato mão-boca. Mesmo baixos níveis de exposição ao chumbo podem causar danos irreversíveis ao cére-

bro e ao sistema nervoso; crianças pequenas e bebês não nascidos são particularmente vulneráveis.

Leve a peça de trabalho para fora. Se isso não for possível, mantenha a área de trabalho bem ventilada. Abra as janelas e coloque um ventilador de exaustão na frente delas. Certifique-se de que o ventilador mova o ar de dentro para fora.

Tenha cuidado ao manusear o secador de ar quente. Mantenha o secador de ar quente em movimento, pois o calor excessivo pode gerar vapores que podem ser inalados pelo operador.

Utilização Autorizada

O dispositivo é adequado para soldar tubos de cobre, estancar partes da carroçaria, soldar e fundir plásticos, descongelar tubos de água e aquecer peças metálicas.

O fabricante não se responsabiliza por aplicações diferentes das descritas no manual de instruções, assim como por modificações abusivas.

Comportamento em caso de emergência

Inicie as medidas de primeiros socorros necessárias de acordo com a lesão e solicite assistência médica qualificada o mais rápido possível. Proteja o ferido contra danos adicionais e mantenha-o calmo. Ao solicitar ajuda, forneça as seguintes informações:

1. Local do acidente,
2. Tipo de acidente,
3. Número de feridos,
4. Tipo de lesões

Ligação à rede**▲ ATENÇÃO** O funcionamento só é permitido com um interruptor diferencial (RCD máx. 30mA).


A tensão nominal indicada no dispositivo deve corresponder à tensão da rede. EN 61000-3-11;

$Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Só conectar à corrente alternada monofásica e só à tensão de rede indicada na placa de potência. A conexão às tomadas de rede sem contacto de segurana também é possível, pois trata-se duma construção da classe de protecção II.

Ao ligar à rede, a máquina deve estar desligada.

Manutenção e reparação



Antes de efectuar qualquer intervenção no aspirador, desligá-lo da rede. Deixar arrefecer o aparelho.

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou por uma pessoa igualmente qualificada para evitar um perigo.

Mantenha a máquina sempre limpa, especialmente as ranhuras de ventilação. Nunca borife o corpo do aparelho com água!

Não limpe plásticos com solventes, líquidos inflamáveis ou tóxicos. Use apenas um pano úmido para limpar.

Atenção! Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou uma pessoa igualmente qualificada para evitar perigos.

As reparações têm de ser efectuadas por pessoal formado pela Weller.

Kasutada ainult WELLERi originaalvaruosi.

Garantia

Para este aparelho, a Weller dá-lhe um período de garantia de dois (2) anos após a aquisição. A garantia diz respeito a defeitos do material e de fabrico e cobre tanto peças sobressalentes incluindo honorários para trabalho.

Numa garantia por nós fornecida apenas assumimos a responsabilidade se a garantia de qualidade ou duração tiver sido fornecida por nós por escrito e com utilização do termo „Garantia“.

A garantia expira em caso de utilização inadequada e se tiverem sido feitas intervenções por pessoal não qualificado.

Informe-se em

www.weller-tools.com.

Símbolos



Aviso!



Perigo Tensão elétrica perigosa.



Aviso! Risco de queimaduras



Perigo de incêndio e explosão



Leia o manual de instruções!



Usar máscara de proteção



Use luvas de protecção!



Usar óculos de protecção



Assegurar ventilação adequada.



Antes de efectuar quaisquer trabalhos no aparelho, retire sempre a ficha da tomada.



Classe de protecção II



Marca de Conformidade Britânica




Marca CE



Eliminação

EEE devem ser recolhidos e descartados separadamente. Informe-se sobre os centros de reciclagem e os postos de coleta nas autoridades locais ou no seu vendedor autorizado. Dependendo dos regulamentos locais, os retalhistas podem ser obrigados a retomar gratuitamente os resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Contribua a reduzir as necessidades de matérias-primas, reutilizando e reciclando os seus resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos contêm materiais valiosos e reutilizáveis que podem ter efeitos negativos para o meio ambiente e a sua saúde se não forem descartados ecologicamente. Apague eventuais dados pessoais existentes no seu resíduo de equipamento antes de descartá-lo. Descarte as peças de dispositivos substituídas ou dispositivos antigos de acordo com as regulamentações do seu país.

Technische Gegevens



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Opgenomen vermogen	(W)	1600
Netspanning	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Opwarmingstijd	(min)	3
Temperatuur (°C /°F)	I	350 / 550
	II	550 / 1020
Luchthoeveelheid (l / min, cfm)	I	350 / 12.4
	II	500 / 17.7
Afmetingen L x b x h	mm	230 × 250 × 80 (Ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Gewicht	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Opgenomen vermogen	(W)	2000
Netspanning	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Opwarmingstijd	(min)	3
Temperatuur (°C /°F)		80 – 600
	1 - 9	180 – 1120
Luchthoeveelheid (l / min, cfm)		250 / 8.8
		550 / 19.4
Afmetingen L x b x h	mm	230 × 250 × 80 (Ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Gewicht	(g / lbs)	700 / 1,5

Veiligheidsinstructies

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan of met het oog op een veilig gebruik volledig over de bediening van het apparaat zijn geïnformeerd en op de hoogte zijn van de gevaren die hieruit kunnen voortvloeien. Kinderen mogen niet met het apparaat Spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen als zij niet onder toezicht

Draag de nodig veiligheidskleding om u tegen verbrandingen te beschermen. Bescherm uw ogen en draag een veiligheidsbril.

Werk niet aan onder spanning staande delen.

Vermijd het per ongeluk gebruiken. Schakel ongebruikte soldeerwerktuigen spanningsvrij.

Het netsnoer mag enkel in de daarvoor bestemde netstopcontacten of adapters gestoken worden. Controleer of de netspanning met de aansluitwaarde van de tool overeenstemt

Voor alle ombouw- of onderhoudswerkzaamheden, de stekker uit de wandcontactdoos nemen.

Gelieve met onze klantenservice contact op te nemen: technical-service@weller-tools.com

Als het aansluitsnoer van het elektrische gereedschap beschadigd is, moet het worden vervangen door een speciaal voorbereid aansluitsnoer.

WAARSCHUWING Brand- en explosiegevaar! Verbrandingsgevaar!

- Wees voorzichtig bij gebruik van het hetelucht pistool in de nabijheid van brandbare materialen. Richt de machine niet voor langere tijd op een en dezelfde plaats.
- Gebruik het hetelucht pistool niet in explosiegevaarlijke werkomgevingen.
- Gebruik het apparaat niet in ruimten waar mogelijk licht ontvlambare materialen of gassen aanwezig zijn.
- Laat het ingeschakelde apparaat niet zonder toezicht achter.
- Gebruik het hetelucht pistool bij regen niet in de buitenlucht.
- De hetelucht openingen niet dichtdrukken of afsluiten.
- Richt de hetelucht stroom nooit op personen.
- Het hetelucht pistool niet als haardroger gebruiken.
- Laat het hetelucht pistool na gebruik enige tijd afkoelen vóórdat u de machine weer opbergt.

Speciale veiligheidsinstructies

Verborgene gebieden zoals achter muren, plafonds, vloeren, afdekkingen en andere panelen kunnen brandbare materialen bevatten die door de hetelucht blazer kunnen worden ontstoken bij werkzaamheden in deze gebieden. Het ontsteken van deze materialen kan niet onmiddellijk duidelijk zijn en kan schade aan eigendommen en letsel veroorzaken. Wanneer u in deze gebieden werkt, houd dan de hetelucht blazer voortdurend heen en weer in beweging. Blijven hangen of pauzeren op één plek kan het paneel of het materiaal erachter in brand steken.

Personen die verf verwijderen, moeten deze regels volgen:

ATTENTIE Loodhoudende verf moet alleen door een vakman worden verwijderd en niet met een hetelucht blazer.

WAARSCHUWING Gezondheidsgevaar!

Bij het verwijderen van verf of lak kunnen verf- en lakresten in uw ogen komen en deze beschadigen.

- Draag geschikte oogbescherming.
- Als verf- of lakresten in uw ogen terechtkomen, spoel ze dan uit en zoek onmiddellijk medische hulp.

Eenmaal afgezet op oppervlakken kan lood worden ingenomen via hand-mond-contact. Zelfs lage niveaus van blootstelling aan lood kunnen onomkeerbare schade aan de hersenen en het zenuwstelsel veroorzaken; vooral jonge kinderen en ongeborene baby's lopen gevaar.

Breng het werkstuk naar buiten. Als dit niet mogelijk is, zorg voor goede ventilatie in het werkgebied. Open de ramen en plaats een afzuigventilator ervoor. Zorg ervoor dat de ventilator de lucht van binnen naar buiten verplaatst.

Wees voorzichtig bij het hanteren van de hetelucht pistool. Houd het hetelucht pistool in beweging, omdat overmatige hitte dampen kan genereren die door de gebruiker ingeademd kunnen worden.

Voorgeschreven Gebruik Van Het Systeem

Het apparaat is geschikt voor solderen van koperen buizen, vertinnen van carrosserieonderdelen, lassen en versmelten van kunststoffen, ontdooien van waterleidingen en verwarmen van metalen onderdelen.

Voor ander, van de gebruiksaanwijzing afwijkend gebruik, alsook bij eigenmachtige verandering, wordt door de fabrikant geen aansprakelijkheid overgenomen.

Gedrag in noodgevallen

Start met de nodige eerste hulpmaatregelen volgens de verwonding en roep zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp in. Bescherm het slachtoffer tegen verdere schade en houd hem rustig. Bij het aanvragen van hulp, geef de volgende informatie door:

1. Plaats van het ongeval,
2. Soort ongeval,
3. Aantal gewonden,
4. Soort verwondingen

Netaansluiting

ATTENTIE De werking is alleen toegestaan met een aardlekschakelaar (RCD max. 30mA).

De nominale spanning die op het apparaat is aangegeven, moet overeenkomen met de netspanning. EN 61000-3-11;
 $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Uitsluitend op éénfase-wisselstroom en uitsluitend op de op het typeplaatje aangegeven netspanning aansluiten. Aansluiting is ook mogelijk op een stekerdoos zonder aardcontact mogelijk, omdat het is ontwerpen volgens veiligheidsklasse II.

Machine alleen uitgeschakeld aan het net aansluiten.

Onderhoud en reparatie

⚠ WAARSCHUWING



Voor alle werkzaamheden aan het apparaat de stekker uit het stopcontact nemen. Toestel laten afkoelen.

Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicevertegenwoordiger of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Houd de machine, vooral de ventilatiesleuven, altijd schoon. Spuit nooit water op de behuizing van het apparaat!

Reinig kunststoffen niet met oplosmiddelen, ontvlambare of giftige vloeistoffen. Gebruik alleen een vochtige doek voor reiniging.

Attentie! Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaren te voorkomen.

Reparaties moeten door personen uitgevoerd worden die door Weller zijn opgeleid. Gebruik alléén origineel toebehoren en originele onderdelen.

Garantie

Weller geeft u voor dit toestel een garantietermijn van twee (2) jaar na aankoop. De garantie heeft betrekking op materiaal- en fabricagefouten en omvat zowel reserveonderdelen als ook arbeidslon.

Voor een door ons verleende garantie zijn we alleen aansprakelijk als de kwaliteits- of houdbaarheidsgarantie door ons schriftelijk en met vermelding van het begrip „Garantie“ afgegeven werd.

De garantie vervalt bij ondeskundig gebruik en als door ongekwalificeerde personen ingrepen uitgevoerd werden.

Gelieve u te informeren op www.weller-tools.com.

Symbolen



Waarschuwing!



Levensgevaar Gevaarlijke elektrische spanning.



Waarschuwing! Verbrandingsgevaar



Brand- en explosiegevaar



Bedieningshandleiding lezen!



Draag een beschermend masker



Draag veiligheidshandschoenen!



Draag een veiligheidsbril



Zorg voor voldoende ventilatie.



Voor het uitvoeren van alle werkzaamheden aan het toestel altijd de stekker uit het stopcontact trekken.



Beschermklasse II



Brits symbool van overeenstemming



CE-teken




Afvoer

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten gescheiden ingezameld en afgevoerd worden. Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en inzamelpunten. Al naargelang de lokaal van toepassing zijnde voorschriften kunnen detailhandelaren verplicht zijn om afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Geef uw afgedankte elektrische en elektronische apparatuur af voor recycling en help zo mee om de behoefte aan grondstoffen te verminderen. Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur bevatten waardevolle, recyclebare materialen die, mits ze niet milieuvriendelijk worden afgevoerd, negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu en uw gezondheid. Verwijder persoonlijke gegevens van uw afgedankte apparatuur voordat u deze afvoert.

Gooi vervangen apparaatonderdelen of oude apparaten weg volgens de voorschriften van uw land.

Tekniska Data



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Upptagen effekt	(W)	1600
Nätspänning	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Uppvärmningstid	(min)	3
Temperatur (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Luffflöde (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Mått L x B x H	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Vikt	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Upptagen effekt	(W)	2000
Nätspänning	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Uppvärmningstid	(min)	3
Temperatur (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 –1120
Luffflöde (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Mått L x B x H	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Vikt	(g / lbs)	700 / 1,5

Säkerhetsanvisningar

Barn under 8 år och personer med begränsad fysisk, sensorisk eller mental färdighet eller som saknar erfarenhet eller kunskaper får bara använda enheten under överinseende av någon eller om de får lära sig hur man använder enheten säkert och vilka risker som finns. Låt inte barn leka med enheten. Barn får bara göra rengöring och skötsel under uppsikt.

Bär lämpliga skyddskläder som skydd mot brännskador. Skydda dina ögon och bär skyddsglasögon.

Arbeta inte med detaljer som står under spänning.

Vidta åtgärder för att undvika att verktyget oavsiktligt aktiveras. Koppla från lödverktyget från strömförsörjningen när det inte används.

Nätkabeln får endast sättas i därtill tillåtna nätuttag eller adaptrar. Kontrollera att nätspänningen stämmer överens med verktygets anslutningsvärde.

Bryt alltid strömmen vid ombyggnads- och servicearbeten.

Kontakta vår kundtjänst: technical-service@weller-tools.com

Om elverktygets anslutningskabel är skadad måste den bytas ut mot en speciellt förberedd anslutningskabel.

▲ VARNING Brand- och explosionsrisk! Risk för brännskador!

- Se upp om apparaten används i närheten av antändbart material. Rikta inte apparaten en längre tid mot ett och samma ställa.
- Använd apparaten inte där det finns risk för explosion.
- Använd värmefläkten inte i rum där det kan finnas lätt antändbara material eller gaser.
- Gå aldrig ifrån maskinen medan den är påkopplad eller igång.
- Använd apparaten inte utomhus om det regnar.
- Håll aldrig handen för varmluftmunstycket och stång inte till det.
- Rikta inte den varma luftströmmen på personer.
- Använd apparaten inte som hårtork.
- Låt apparaten först svalna innan du packar ner eller ställer undan den.

Särskilda säkerhetsanvisningar

Dolda områden som bakom väggar, tak, golv, täckplåtar och andra paneler kan innehålla brännbara material som kan antändas av varmluftsfälkten när man arbetar i dessa områden. Antändningen av dessa material kan inte vara omedelbart uppenbar och kan orsaka egendomsskador och skador. När du arbetar i dessa områden, håll varmluftsfälkten i ständig rörelse fram och tillbaka. Att stanna eller pausa på en plats kan antända panelen eller materialet bakom.

Personer som tar bort färg bör följa dessa regler:

▲ VARNING Blybaserad färg bör endast tas bort av en professionell och inte med en varmluftsblåsare.**▲ VARNING Hälsorisk!**

När du tar bort färg eller lack kan färg- och lackrester komma in i ögonen och skada dem.

- Använd lämpligt ögonskydd.
- Om färg- eller lackrester kommer in i ögonen, skölj dem och sök genast medicinsk hjälp.

När det väl har lagrats på ytor kan bly tas upp genom hand-mun-kontakt. Även låga nivåer av blyexponering kan orsaka irreversibel skada på hjärnan och nervsystemet; speciellt unga barn och ofödda barn är särskilt sårbara.

Ta ut arbetsstycket utomhus. Om detta inte är möjligt, se till att arbetsområdet är väl ventilerat. Öppna fönstren och placera en avluftningsfläkt framför dem. Se till att fläkten flyttar luften från insidan till utsidan.

Var försiktig vid hantering av varmluftspistol. Håll varmluftspistolen i rörelse, eftersom överdriven värme kan generera ångor som kan inhaleras av operatören.

Använd Maskinen Enligt Anvisningarna

Enheten är lämplig för lödning av kopparrör, förtenning av karosseridetaljer, svetsning och smältning av plaster, upptining av vattenledningar och uppvärmning av metallkomponenter. För andra användningar än de som beskrivs i bruksanvisningen samt vid egenmäktiga förändringar övertar tillverkaren inget ansvar.

Beteende vid nödsituation

Vidta de första nödvändiga åtgärderna enligt skadan och begär kvalificerad läkarhjälp så snart som möjligt. Skydda den skadade från ytterligare skada och håll personen lugn. Vid begäran om hjälp, ange följande uppgifter:

1. Olycksplatsen,
2. Typ av olycka,
3. Antal skadade,
4. Typ av skador

Nätanslutning**▲ VARNING Driften är endast tillåten med jordfelsbrytare (RCD max. 30mA).**

Den märkspänning som anges på enheten måste matcha nätspänningen. EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Får endast anslutas till 1-fas växelström och till den spänning som anges på dataskylden. Anslutning kan även ske till eluttag utan skyddskontakt, eftersom konstruktionen motsvarar skyddsklass II.

Maskinen skall vara fränkopplad innan den anslutes till väggurtag.

Underhåll och reparation



Tag ut kontakten ur vägguttaget, om maskinen skall åtgärdas. Låt apparaten svalna.

Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika fara.

Håll alltid maskinen, särskilt ventilationsslitsarna, rena. Spraya aldrig vatten på enhetens kropp!

Rengör inte plast med lösningsmedel, brandfarliga eller giftiga vätskor. Använd endast en fuktig trasa för rengöring.

Varning! Om nätkabeln på denna enhet är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceombud eller en liknande kvalificerad person för att undvika faror.

Reparationer måste utföras av personer som har utbildats av Weller.

Använd endast originalreservdelar.

Garanti

För detta verktyg ger Weller två (2) års garanti räknat från inköpsdatum. Garantin gäller för material- och tillverkningsfel och omfattar såväl reservdelar som arbetskostnad för service.

Vi tar enbart ansvar för den av oss utfärdade garantin om kvalitets- och hållbarhetsgaranti skriftligen har angivits av oss under begreppet "garanti".

Om verktyget har använts felaktigt eller om okvalificerade personer har gjort ingrepp i det, upphör garantin att gälla.

Mer information hittar du på

www.weller-tools.com.

Symboler



Varning!



Livsfara Farlig elektrisk spänning.



Varning! Risk för brännskador



Brand- och explosionsrisk



Läs bruksanvisningen!



Använd skyddsmask



Bär skyddshandskar!



Använd skyddsglasögon



Se till att det finns tillräcklig ventilation.



Dra alltid ut kontakten ur uttaget innan arbete utförs på verktyget.



Skyddsklass II



Britiskt konformitetsmärke



CE-märket




Avfallshantering

WEEE ska samlas och avfallshanteras separat. Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fråga återförsäljare var det finns speciella avfallsstationer för elskrot. Beroende på de lokala bestämmelserna kan återförsäljare vara skyldiga att ta tillbaka WEEE gratis. Bidra till att minska behovet av råämnen genom återanvändning och återvinning av ditt WEEE. WEEE innehåller värdefulla återvinningsbara material som kan skada miljön och din hälsa om de inte avfallshanteras på korrekt sätt. Tänk på att radera eventuella personuppgifter som kan finnas på din utrustning innan du lämnar den till avfallshanteringen.

Kassera utbytta enhetsdelar eller gamla enheter enligt ditt lands bestämmelser.

Tekniske Data



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Effektoptagelse	(W)	1600
Netspænding	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Opvarmningstid	(min)	3
Temperatur (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Air flow (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimensioner L x B x H	mm	230 x 250 x 80 (Ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Vægt	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Effektoptagelse	(W)	2000
Netspænding	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Opvarmningstid	(min)	3
Temperatur (°C /°F)		
1 - 9		80 - 600 180 - 1120
Air flow (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Dimensioner L x B x H	mm	230 x 250 x 80 (Ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Vægt	(g / lbs)	700 / 1,5

Sikkerhedsanvisninger

Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og derover, samt af personer med reducerede fysis-ke, sensoriske eller mentale evner og / eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsigt eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet. Børn må ikke bruge apparatet som Legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, uden at de er under Opsigt.

Anvend velegnet beskyttelsestøj til beskyttelse mod forbrændinger. Sørg for at beskytte dine øjne, og brug beskyttelsesbriller.

Arbejd ikke med dele, der står under spænding.

Undgå utilsigtet drift. Afbryd spændingen til loddeværktøjer, der ikke bruges.

Netkablet må kun tilsluttes de dertil godkendte stikdåser eller adaptorer. Kontroller, at strømforsyningen og værktøjet tilslutningsværdi svarer til hinanden.

Kontroller hvergang, før laderen anvendes, at tilslutningskabel, forlænger-kabel og stik er i orden.

Kontakt venligst vores kundeservice: technical-service@weller-tools.com

Hvis ledningen til elværktøjet er beskadiget, skal den udskiftes med en specielt forberedt ledning.

▲ ADVARSEL Brand- og eksplosionsfare! Forbrændingsfare!

- Forsigtig ved brug af blæseren i nærheden af brændbare materialer. Blæseren må ikke være rettet mod det samme sted længere tid ad gangen.
- Blæseren må ikke benyttes i rum med eksplosiv atmosfære.
- Apparatet må ikke anvendes i rum, som muligvis indeholder let antændelige materialer eller gasser.
- Lad ikke det tændte apparat være uden opsyn.
- Blæseren må ikke anvendes udendørs i regnvej.
- Varmluftdysen må ikke dækkes over eller lukkes til.
- Ret ikke den varme luftstrøm mod personer.
- Blæseren må ikke benyttes som hårtørrer.
- Lad blæseren køle af efter brug, inden den pakkes væk.

Særlige sikkerhedsinstruktioner

Skjulte områder som bag vægge, lofter, gulve, afdækninger og andre paneler kan indeholde brandbare materialer, der kan antændes af varmluftblæseren, når der arbejdes i disse områder. Antændelsen af disse materialer kan ikke være umiddelbart åbenlys og kan forårsage skader på ejendom og personskade. Når du arbejder i disse områder, skal du holde varmluftblæseren konstant i bevægelse frem og tilbage. At blive hængende eller pause på ét sted kan antænde panelet eller materialet bagved.

Personer, der fjerner maling, skal følge disse regler:

▲ BEMÆRK Blyholdig maling bør kun fjernes af en professionel og ikke med en varmepistol.**▲ ADVARSEL Sundhedsrisiko!**

Når du fjerner maling eller lak, kan malings- og lakrester komme i øjnene og skade dem.

- **Brug passende øjenbeskyttelse.**
- **Hvis maling- eller lakrester kommer i dine øjne, skyl dem og søg straks lægehjælp.**

Når det først er deponeret på overflader, kan bly optages gennem hånd-til-mund kontakt. Selv lave niveauer af blyeksponering kan forårsage uoprettelig skade på hjernen og nervesystemet; især små børn og ufødte børn er i fare.

Tag arbejdsstykket udenfor. Hvis dette ikke er muligt, sørg for god ventilation i arbejdsområdet. Åbn vinduerne og placer en udsugningsventilator foran dem. Sørg for, at ventilatoren flytter luften fra indenfor til udenfor.

Vær forsigtig ved håndtering af varmepistolen. Hold varmepistolen i bevægelse, da overdreven varme kan generere dampe, som operatøren kan indånde.

Tiltænkt Formål

Enheden er velegnet til lodning af kobberør, tinning af karosseridele, svejsning og smeltning af plastmaterialer, optøning af vandrør og opvarmning af metaldele.

Ved anden anvendelse end den, som beskrives i betjeningsvejledningen, samt selvbestaltede forandringer på apparatet, bortfalder producentens produktansvar.

Adfærd i nødstilfælde

Start de nødvendige førstehjælpsforanstaltninger i henhold til skaden og anmod om kvalificeret lægehjælp så hurtigt som muligt. Beskyt den sårede mod yderligere skader og hold personen rolig. Når du anmoder om hjælp, oplys følgende detaljer:

1. Ulykkesstedet,
2. Type af ulykke,
3. Antal sårede,
4. Type af skader

Strømtilslutning**▲ BEMÆRK Drift er kun tilladt med en fejlstrømsafbryder (RCD max. 30mA).**

Den nominelle spænding, der er angivet på enheden, skal svare til netspændingen. EN 61000-3-11;
 $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Tilslutning må kun foretages til enfaset vekselstrøm og kun til en netspænding, som er i overensstemmelse med angivelsen på mærkepladen. Tilslutning kan også ske til stikdåser uden beskyttelseskontakt, da kapslingsklasse II foreligger.

Maskinen slutes kun udkoblet til stikdåsen.

Vedligehold og reparation

▲ ADVARSEL



Træk stik ud af stikdåsen før alle arbejder på maskinen. Lad apparatet køle af.

Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Hold altid maskinen, især ventilationsåbningerne, rene. Sprøjt aldrig vand på enhedens krop!

Rengør ikke plast med opløsningsmidler, brandfarlige eller giftige væsker. Brug kun en fugtig klud til rengøring.

Bemærk! Hvis ledningen til dette apparat er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.

Reparationer skal udføres af personer, som er uddannet af Weller.

Anvend kun originale reservedele.

Garanti

Weller yder to (2) års garanti fra købsdatoen på dette apparat. Garantien dækker materiale- og fabrikationsfejl og omfatter både reservedele og bearbejdningsomkostninger.

Vi hæfter kun for garantier afgivet af os, såfremt beskaffenheds- og holdbarhedsgarantien er tildelt skriftligt af os under anvendelse af begrebet „Garanti“.

Garantien bortfalder ved forkert brug eller indgreb udført af ukvalificerede personer.

Mere information fås på www.weller-tools.com.

Symboler



Advarsel!



Livsfare Farlig elektrisk spænding.



Advarsel! Forbrændingsfare



Brand- og eksplosionsfare



Læs betjeningsvejledningen!



Brug beskyttelsesmaske



Brug beskyttelseshandsker!



Brug beskyttelsesbriller



Sørg for tilstrækkelig ventilation.



Før gennemførelse af arbejder på apparat skal stikket altid trækkes ud af stikkontakten.



Beskyttelsesklasse II



Britisk konformitetsmærke



CE-mærke




Bortskaffelse

Affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal indsamles og bortskaffes særskilt. Spørg efter genbrugsstationer og indsamlingssteder hos de lokale myndigheder eller din fagforhandler. Alt efter de lokale bestemmelser kan detailhandlende være forpligtede til gratis at tage affald af elektrisk og elektronisk udstyr tilbage. Bidrag til at nedbringe behovet for råmaterialer ved at genbruge og genanvende dit affald af elektrisk og elektronisk udstyr. Affald af elektrisk og elektronisk udstyr indeholder værdifulde, genanvendelige materialer, som kan have en negativ effekt på miljøet og dit helbred ved ikke miljørigtig bortskaffelse. Slet inden bortskaffelsen personrelaterede data, som måtte befinde sig på dit affald af udstyret.

Bortskaffede udskiftede enhedsdele eller gamle enheder i henhold til dit lands forskrifter.

Tekniset Arvot



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Tehonotto	(W)	1600
Verkköjännite	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Kuumenemisaika	(min)	3
Lämpötila (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Ilmavirta (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Mitat P x L x K	mm inch	230 x 250 x 80 (ø 45) 9.0 x 9.8 x 3.1 (ø 1.8)
Paino	(g / lbs)	700 / 1,5
Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Tehonotto	(W)	2000
Verkköjännite	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Kuumenemisaika	(min)	3
Lämpötila (°C /°F)		
1 - 9		80 - 600 180 - 1120
Ilmavirta (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Mitat P x L x K	mm inch	230 x 250 x 80 (ø 45) 9.0 x 9.8 x 3.1 (ø 1.8)
Paino	(g / lbs)	700 / 1,5

Turvallisuusohjeet

Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu kokemus ja/tai tieto laitteen käytöstä, valvonnan alaisina tai kun heitä on opastettu laitteen käytössä ja he ovat ymmärtäneet laitteen käytön vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Käytä asiaankuuluvaa suojavaatetusta palovammojen välttämiseksi. Suojaa silmiäsi ja käytä suojalaseja.

Älä työstä jännitteen alaisina olevia työkalupeileitä.

Vältä tahatonta käyttöä. Kytke juotostyökalut käytön jälkeen jännitteettömiksi.

Verkkokaapelin saa liittää vain sitä varten hyväksytyihin verkkopistorasioihin tai adaptereihin. Tarkista, vastaako verkköjännite työkalun liitäntäarvoa.

Tarkista ennen jokaista käyttökertaa, ettei laitteessa, liitäntäjohtossa, jatkojohtossa ja pistotulpassa ole vaurioita eikä niissä ole tapahtunut muutoksia.

Käännä asiakaspalvelumme puoleen: technical-service@weller-tools.com

Jos sähkölaitteen liitäntäjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava erityisesti valmistettuun liitäntäjohtoon.

VAROITUS Palo- ja räjähdysvaaran! Palovammavaara!

- Ole varovainen käyttäessäsi laitetta syttyvien materiaalien läheisyydessä. Älä suuntaa laitetta pitkäksi aikaa samaan kohtaan.
- Laitetta ei saa käyttää räjähdysvaarallisissa tiloissa.
- Laitetta ei saa käyttää sellaisissa tiloissa, joissa saattaa olla helposti syttyviä materiaaleja tai kaasuja.
- Älä jätä päällekytkettyä laitetta valvomatta.
- Älä käytä kojetta sateella ulkona.
- Älä koskaan peitä kuumailmasuutinta.
- Älä koskaan suuntaa kuumaa ilmaa toisia ihmisiä kohti.
- Älä käytä puhallinta hiustenkuivaimena.
- Anna kojeen jäähtyä käytön jälkeen ennen pakkaamista.

Erityiset turvallisuusohjeet

Piilotetut alueet, kuten seinien, kattojen, lattioiden, peitteiden ja muiden paneelien takana, voivat sisältää syttyviä materiaaleja, jotka kuumailmapuhallin voi sytyttää, kun työskennellään näillä alueilla. Näiden materiaalien syttyminen ei välttämättä ole heti ilmeistä ja voi aiheuttaa omaisuusvahinkoja ja loukkaantumisia. Kun työskentelet näillä alueilla, pidä kuumailmapuhallin jatkuvassa edestakaisessa liikkeessä. Pysähtyminen tai tauko yhdessä paikassa voi sytyttää paneelin tai sen takana olevan materiaalin.

Henkilöiden, jotka poistavat maalia, tulee noudattaa näitä sääntöjä:

HUOMIO Lyijypitoista maalia saa poistaa vain ammattilainen eikä kuumailmapuhalltimella.**VAROITUS** Terveysvaara!

Kun poistat maalia tai lakkaa, maali- ja lakkajäämät voivat päästä silmiin ja vahingoittaa niitä.

- Käytä asianmukaisia silmiensuojaimia.
- Jos maali- tai lakkaräjätelmiä pääsee silmiin, huuhtele ne ja hakeudu välittömästi lääkäriin.

Kun se on kerran laskeutunut pinnoille, liijy voi päätyä suuhun käsien kautta. Jopa pienet liijyn altistumisen tasot voivat aiheuttaa peruuttamatonta vahinkoa aivoille ja hermostolle; erityisesti pienet lapset ja syntymättömät vauvat ovat vaarassa.

Vie työkappale ulos. Jos tämä ei ole mahdollista, pidä työalue hyvin ilmastoituna. Avaa ikkunat ja aseta niiden eteen poistoilmapuhallin. Varmista, että puhallin siirtää ilman sisältä ulos.

Ole varovainen käsitellessäsi kuumailmapuhallinta. Pidä kuumailmapuhallin liikkeessä, koska liiallinen lämpö voi tuottaa höyryjä, jotka voivat hengittää käyttäjä.

Tarkoituksenmukainen Käyttö

Laite soveltuu kupariputkien juottamiseen, autonosien tinaukseen, muovien hitsaamiseen ja sulattamiseen, vesiputkien sulattamiseen ja metalliosien lämmittämiseen.

Valmistaja ei vastaa muusta käyttöohjeista poikkeavasta käytöstä tai omavaltaisista muutoksista.

Toiminta hätätilanteessa

Aloita tarvittavat ensiaputoimenpiteet loukkaantumisen mukaan ja pyydä mahdollisimman pian pätevää lääkäriin apua. Suojele loukkaantunutta lisävaurioilta ja pidä hänet rauhallisena. Kun pyydät apua, anna seuraavat tiedot:

- Onnettomuuspaikka,
- Onnettomuuden tyyppi,
- Loukkaantuneiden määrä,
- Vammojen laatu

Verkkoliitäntä**HUOMIO** Käyttö on sallittua vain vikavirtasuojakytkimellä (RCD max. 30mA).

Laitteeseen merkitty nimellisjännite on vastattava verkkojännitettä. EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Yhdistä ainoastaan yksivaiheiseen vaihtovirtaan, jonka verkkojännite on sama kuin tyyppi-kiilvessä ilmoitettu. Myös liittäminen maadoittamattomiin pistorasioihin on mahdollista, sillä rakenne vastaa turvallisuusluokkaa II.

Varmista, että kone on sammutettu ennen kytkemistä sähköverkkoon.

Huolto ja korjaus

VAROITUS



Ennen korjaus- ja huoltotoiden aloittamista on pistotulppa irrotettava pistorasiasista. Anna laitteen jäähtyä.

Jos virtajohto on vaurioitunut, sen saa vaihtaa vain valmistaja, huoltoedustaja tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö vaaran välttämiseksi.

Pidä kone aina puhtaana, erityisesti ilmanvaihtoaukot. Älä koskaan suihkuta vettä laitteen rungolle!

Älä puhdista muovia liuottimilla, syttyvillä tai myrkyllisillä nesteillä. Käytä puhdistukseen vain kosteaa liinaa.

Huomio! Jos tämän laitteen virtajohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaarojen välttämiseksi.

Korjaustöitä saavat tehdä vain Wellerin kouluttamat henkilöt.

Käyttäkää ainoastaan alkuperäisiä varaosia.

Takuu

Weller myöntää tälle laitteelle kaksi (2) vuoden takuun ostohetkestä lähtien. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä ja kattaa varaosat ja niihin liittyvät työkustannukset.

Vastaamme antamastamme takuusta vain silloin, kun olemme antaneet laatu- tai kestävyystakuun kirjallisesti ja „takuu“-sanaa käyttämällä.

Takuu raukeaa, jos laitetta käytetään epäasianmukaisesti tai epäpätevät henkilöt tekevät siihen liittyviä tehtäviä.

Lisätietoja saat osoitteesta
www.weller-tools.com.

Symbolit



Varoitus!



Hengenvaarallista Vaarallinen sähköjännite.



Varoitus! Palovammaa



Tulipalo- ja räjähdysvaara



Lue käyttöopas!



Käytä suojamaskia



Käytä suojakäsineitä!



Käytä suojalaseja



Varmista riittävä ilmanvaihto.



Vedä aina pistoke irti pistorasiasista, ennen kuin alat tekemään laitteeseen liittyviä töitä.



Suojausluokka II



Britannian säännönmukaisuusmerkki



CE-merkki




Hävittäminen

Kysy paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjiltä neuvoa kierrättämiseen ja tietoa keräyspisteestä. Paikalliset säännökset saattavat velvoittaa vähittäiskauppiat ottamaan sähkö- ja elektroniikkaromun takaisin maksutta. Panoksesi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytössä ja kierrätyksessä auttaa vähentämään raaka-aineiden kysyntää. Sähkö- ja elektroniikkaromu sisältää arvokkaita, kierrätettäviä materiaaleja, jotka saattavat vaikuttaa haitallisesti ympäristöön ja ihmisten terveyteen, jos niitä ei hävitetä ympäristöystävällisesti. Poista mahdolliset henkilökohtaiset tiedot hävitettävästä laitteesta.

Hävitä vaihdetut laiteosat tai vanhat laitteet maasi määräysten mukaisesti.

Τεχνικά στοιχεία



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Κατανάλωση ισχύος	(W)	1600
Τάση δικτύου	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Χρόνος θέρμανσης	(min)	3
Θερμοκρασίας (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Ποσότητα αέρα (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Διαστάσεις Μ x Π x Υ	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Βάρος	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Κατανάλωση ισχύος	(W)	2000
Τάση δικτύου	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Χρόνος θέρμανσης	(min)	3
Θερμοκρασίας (°C /°F)		
1 - 9		80 – 600 180 –1120
Ποσότητα αέρα (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Διαστάσεις Μ x Π x Υ	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Βάρος	(g / lbs)	700 / 1,5

Υποδείξεις ασφαλείας

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 χρονών και πάνω και από άτομα με μειωμένες οωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες έλλειψη εμπειρίας και / ή γνώσεων, όταν επιτηρούνται ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν κατανοήσει τους υπάρχοντες κατά τη χρήση κινδύνους. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη Συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μέσω χρήστ η δεν επιτρέπεται να εκτελείται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.

Φοράτε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία, για να προστατευτείτε από τα εγκαύματα. Προστατέψτε τα μάτια σας και φοράτε προστατευτικά γυαλιά.

Μην εργάζεστε σε μέρη που βρίσκονται υπό τάση.

Αποφεύγετε την αθέλητη λειτουργία. Θέστε τα μη χρησιμοποιούμενα εργαλεία συγκόλλησης εκτός τάσης.

Το ηλεκτρικό καλώδιο επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε εγκεκριμένες γι' αυτό πρίζες του ρεύματος ή προσαρμογείς. Ελέγξτε, εάν η τάση του δικτύου ταυτίζεται με την τιμή σύνδεσης του εμβόλου συγκόλλησης.

Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τη συσκευή, το καλώδιο σύνδεσης, το καλώδιο επέκτασης (μπαλαντζά) και το φως για τυχόν ζημιά και γήρανση.

Αποταθείτε παρακαλώ στο σέρβις πελατών της εταιρείας μας: technical-service@weller-tools.com

Εάν το καλώδιο σύνδεσης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί με ένα ειδικά προετοιμασμένο καλώδιο σύνδεσης.

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Πυρκαγιάς και έκρηξης! Κίνδυνος εγκαύματος!!

- Προσοχή κατά τη χρήση της συσκευής κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα. Μη τείνετε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προς το ίδιο σημείο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εκρηκτική ατμόσφαιρα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους, στους οποίους βρίσκονται ενδοχόμενως εύφλεκτα υλικά και αέρια.
- Μην αφήνετε ποτέ από την προσοχή σας τη συσκευή όταν αυτή είναι αναμμένη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο όταν βρέχει.
- Ποτέ μη κλείνετε το ακροφύσιο θερμού αέρα.
- Ποτέ μη τείνετε τον θερμό αέρα προς την κατεύθυνση ατόμων.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σαν σεσουάρ.
- Μετά τη χρήση αφήστε τη συσκευή να κρυώσει προτού τη φυλάξετε στη θέση της.

Ειδικές οδηγίες ασφαλείας

Κρυμμένες περιοχές όπως πίσω από τοίχους, οροφές, δάπεδα, καλύμματα και άλλα πάνελ μπορεί να περιέχουν εύφλεκτα υλικά που μπορούν να αναφλεγούν από το θερμοπίστολο όταν δουλεύετε σε αυτές τις περιοχές. Η ανάφλεξη αυτών των υλικών μπορεί να μην είναι αμέσως εμφανής και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε περιουσίες και τραυματισμούς. Όταν εργάζεστε σε αυτές τις περιοχές, διατηρήστε το θερμοπίστολο σε συνεχή κίνηση εμπρός και πίσω. Η παραμονή ή η παύση σε ένα σημείο θα μπορούσε να ανάψει το πάνελ ή το υλικό πίσω από αυτό.

Τα άτομα που αφαιρούν χρώμα πρέπει να ακολουθούν αυτούς τους κανόνες:

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ Η βαφή που περιέχει μόλυβδο πρέπει να αφαιρείται μόνο από επαγγελματίες και όχι με θερμοπίστολο.**▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Κίνδυνος για την υγεία!**

Όταν αφαιρείτε χρώμα ή βερνίκι, υπολείμματα χρώματος και βερνικιού μπορεί να μπουν στα μάτια σας και να τα τραυματίσουν.

- Φορέστε κατάλληλη προστασία ματιών.
- Αν χρώματα ή υπολείμματα βερνικιού εισέλθουν στα μάτια σας, ξεπλύνετέ τα και ζητήστε άμεσα ιατρική βοήθεια.

Αφού αποθετηθεί σε επιφάνειες, το μόλυβδος μπορεί να καταναλωθεί μέσω επαφής χειριού-στο-στόμα. Ακόμα και χαμηλά επίπεδα έκθεσης στο μόλυβδο μπορούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες ζημιές στον εγκέφαλο και το νευρικό σύστημα; τα νεαρά παιδιά και τα άγνωστα μωρά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα.

Πάρτε το κομμάτι εργασίας έξω. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, διατηρήστε καλά αεριζόμενη την περιοχή εργασίας. Ανοίξτε τα παράθυρα και τοποθετήστε έναν απορροφητήρα μπροστά τους. Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας μετακινεί τον αέρα από το εσωτερικό προς το εξωτερικό.

Να είστε προσεκτικοί κατά τη χειρισμό του θερμοπυροβόλου. Κρατήστε το θερμοπυροβόλο σε κίνηση, καθώς η υπερβολική θερμότητα μπορεί να παράγει ατμούς που μπορεί να εισπνευστούν από τον χειριστή.

Χρήση σύμφωνα με το σκοπό προορισμού

Η συσκευή είναι κατάλληλη για συγκόλληση χαλκού, κατασκευή τμημάτων αυτοκινήτων, συγκόλληση και συγκόλληση πλαστικών, ξεπάγωμα σωλήνων νερού και θέρμανση μεταλλικών τμημάτων.

Για κάθε άλλη χρήση, που αποκλίνει από τις οδηγίες λειτουργίας, καθώς και σε περίπτωση αυθαίρετης μετατροπής, δεν αναλαμβάνεται από την πλευρά του κατασκευαστή καμία ευθύνη.

Συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Εκκινήστε τα απαραίτητα μέτρα πρώτων βοηθειών ανάλογα με τον τραυματισμό και ζητήστε όσο το δυνατόν γρηγορότερα καταρτισμένη ιατρική βοήθεια. Προστατεύστε τον τραυματία από επιπλοκές και διατηρήστε τον ήρεμο. Κατά την αίτηση βοήθειας, δώστε τις εξής λεπτομέρειες:

1. Τοποθεσία του ατυχήματος,
2. Τύπος ατυχήματος,
3. Αριθμός τραυματιών,
4. Είδος τραυμάτων

Σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος

⚠ ΠΡΟΣΟΧΉ Η λειτουργία επιτρέπεται μόνο με διακόπτη διαφυγής ρεύματος (RCD μέγ. 30mA).

Η ονομαστική τάση που αναγράφεται στη συσκευή πρέπει να συμφωνεί με την τάση του δικτύου. EN 61000-3-11;
 $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Συνδέετε μόνο σε μονοφασικό εναλλασσόμενο ρεύμα και μόνο σε τάση δικτύου όπως αναφέρεται στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. Η σύνδεση είναι επίσης εφικτή σε πρίζες χωρίς προστασία επαφής, διότι έχει προβλεφθεί εξοπλισμός κατηγορίας προστασίας II.

Συνδέετε τη μηχανή στην πρίζα μόνο αν ο διακόπτης είναι στη θέση απενεργοποίησης.

Συντήρηση και επισκευή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  

Πριν από την πραγματοποίηση εργασιών στη συσκευή βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή από ένα παρόμοια καταρτισμένο άτομο για να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Κρατήστε πάντα τη μηχανή, ειδικά τις σχισμές αερισμού, καθαρές. Μην ψεκάζετε ποτέ το σώμα της συσκευής με νερό!

Μην καθαρίζετε τα πλαστικά με διαλύτες, εύφλεκτα ή τοξικά υγρά. Χρησιμοποιείτε μόνο ένα υγρό πανί για καθάρισμα.

Προσοχή! Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή ένα παρόμοια καταρτισμένο άτομο για να αποφευχθούν κίνδυνοι.

Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα εκπαιδευμένα από τη Weller. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά WELLER.

Εγγύηση

Η εταιρεία Weller σας δίνει για αυτή τη συσκευή μια εγγύηση δύο (2) έτους μετά την αγορά. Η εγγύηση αφορά τα σφάλματα υλικού και τα κατασκευαστικά σφάλματα και περιλαμβάνει τα ανταλλακτικά μαζί με τα έξοδα επισκευής.

Για μια εγγύηση που δίνουμε φέρουμε την ευθύνη μόνο, όταν η εγγύηση ποιότητας ή η εγγύηση αντοχής έχει δοθεί από εμάς γραπτά και με τη χρήση του όρου «εγγύηση».

Η εγγύηση εκπίπτει σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης και όταν πραγματοποιήθηκαν επεμβάσεις από μη ειδικευμένα άτομα.

Πληροφορηθείτε παρακαλώ στη διεύθυνση www.weller-tools.com.

Σύμβολα



Προειδοποίηση!



Κίνδυνος Υψηλή τάση.



Προειδοποίηση! Κίνδυνος εγκαύματος!



Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης



Διαβάστε τις οδηγίες χειρισμού!



Φορέστε προστατευτική μάσκα



Να φοράτε προστατευτικά γάντια!



Φοράτε προστατευτικά γυαλιά



Βεβαιωθείτε για επαρκή αερισμό.



Πριν από την εκτέλεση κάθε εργασίας στη συσκευή τραβάτε πάντοτε το φως από την πρίζα του ρεύματος.



Κατηγορία προστασίας II



Βρετανικό σήμα πιστότητας



Σήμα CE




Απόσυρση

Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται ξεχωριστά. Ενημερωθείτε από τις τοπικές υπηρεσίες ή από ειδικευμένους εμπόρους σχετικά με κέντρα ανακύκλωσης και συλλογής απορριμμάτων. Ανάλογα με τους τοπικούς κανονισμούς μπορεί να είναι οι έμποροι λιανικής πώλησης υποχρεωμένοι, να παίρνουν πίσω απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού δωρεάν. Συμβάλλετε κι εσείς μέσω επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σας στην μείωση της ζήτησης πρώτων υλών. Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού περιέχουν πολύτιμες, επαναχρησιμοποιήσιμες ύλες που μπορεί να βλάπτουν το περιβάλλον και την υγεία σας κατά τη μη περιβαλλοντικώς ορθή διάθεσή τους. Πριν την απόρριψη να διαγράφετε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που πιθανόν να υπάρχουν στα απόβλητα του εξοπλισμού σας.

Απορρίψτε τα αντικατασταθέντα μέρη συσκευών ή τις παλιές συσκευές σύμφωνα με τους κανονισμούς της χώρας σας.

Teknik Veriler



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Güç tüketimi	(W)	1600
Şebeke gerilimi	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Isıtma süresi	(min)	3
Sıcaklık (°C /°F)	I	350 / 550
	II	550 / 1020
Air flow (l / min, cfm)	I	350 / 12.4
	II	500 / 17.7
Boyutlar U x G x Y	mm	230 x 250 x 80 (Ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Ağırlık	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Güç tüketimi	(W)	2000
Şebeke gerilimi	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Isıtma süresi	(min)	3
Sıcaklık (°C /°F)	1 - 9	80 - 600 180 - 1120
Air flow (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Boyutlar U x G x Y	mm	230 x 250 x 80 (Ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Ağırlık	(g / lbs)	700 / 1,5

Güvenlik uyarıları

Bu cihaz 8 yaşından küçük çocuklar, sınırlı fiziksel, zihinsel ve duygusal yeteneklere sahip kişiler ve eksik tecrübe veya bilgi sahibi kişiler tarafından ancak sorumlu bir kişinin denetimi altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli kullanımı ve ortaya çıkabilecek tehlikeler hakkında bilgi verilmiş olması durumunda kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından yapılamaz;

Yanıklardan korunabilmek için uygun koruma kıyafeti giyiniz. Gözlerinizi koruyunuz ve bir koruyucu gözlük takınız.

Akımlı parçalarda çalışmayınız.

Gözetimsiz işletimden kaçınınız. Kullanılmayan havaya aletlerini gerilimsiz duruma getiriniz.

Şebeke kablosu sadece onaylanmış şebeke prizlerine veya adaptöre takılmalıdır. Şebeke geriliminin, lehim teli güç ihtiyacı ile uyumlu olup olmadığını kontrol ediniz.

Her kullanımdan önce alet, bağlantı kablosu, uzatma kablosu ve fişin hasarlı olup olmadığını ve eskikip eskimediğini kontrol ediniz.

Lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz: technical-service@weller-tools.com

Elektrikli aletin bağlantı kablosu hasar görmüşse, özel olarak hazırlanmış bir bağlantı kablosuyla değiştirilmelidir.

▲ UYARI Yangın ve patlama tehlikesi! Yanma tehlikesi!

- Aletinizi yanıcı maddelerin yakınında kullanırken dikkatli olun. Aletinizi uzun süre aynı yere veya noktaya doğrultmayın.
- Aleti patlama olasılığı bulunan yerlerde kullanmayın
- Bu aleti kolay tutuşur malzemenin veya gazların bulunduğu mekanlarda kullanmayın.
- Çalıştırılmış olan cihazı gözetimsiz bırakmayınız.
- Aletinizi yağmur altında veya açık havada kullanmayın
- Sıcak hava tabancasını hiçbir zaman kapalı tutmayın veya kapatmayın
- Sıcak hava akımını başkalarına doğrultmayın
- Aleti saç kurutucu olarak kullanmayın
- Sıcak olan aleti paketleyip yerine kaldırmadan önce soğumasını bekleyin

Özel güvenlik talimatları

Duvarlar, tavanlar, zeminler, kaplamalar ve diğer panellerin arkası gibi gizli alanlar, bu alanlarda çalışırken sıcak hava üfleme tarafından ateşlenebilecek yanıcı malzemeler içerebilir. Bu malzemelerin tutuşması hemen belli olmayabilir ve maddi hasara ve yaralanmalara neden olabilir. Bu alanlarda çalışırken sıcak hava üfleme cihazını sürekli olarak ileri geri hareket ettirin. Bir noktada durmak veya ara vermek paneli veya arkasındaki malzemeyi tutuşturabilir.

Boya çıkaran kişiler bu kurallara uymalıdır:

▲ DIKKAT Kurşun içeren boya sadece bir profesyonel tarafından çıkarılmalı ve sıcak hava üfleme ile çıkarılmamalıdır.**▲ UYARI** Sağlık tehlikesi!

Boya veya vernik çıkarırken, boya ve vernik kalıntıları gözlerinize girebilir ve zarar verebilir.

- Uygun göz koruması takın.
- Boya veya vernik kalıntıları gözlerinize girerse, bunları yıkayın ve hemen tıbbi yardım alın.

Yüzeylere bir kez yerleştikten sonra kurşun, el-ağız temasıyla alınabilir. Kurşun maruziyetinin düşük seviyeleri bile beyin ve sinir sisteminde geri dönüşü olmayan hasarlara yol açabilir; özellikle küçük çocuklar ve henüz doğmamış bebekler tehlikededir.

İş parçasını dışarı çıkarın. Bu mümkün değilse, çalışma alanını iyi havalandırın. Pencereleri açın ve önlerine bir egzoz fanı yerleştirin. Fanın içeriden dışarı hava taşıdığından emin olun.

Isı tabancasıyla çalışırken dikkatli olun. Isı tabancasını hareket ettirin, çünkü aşırı ısı operatör tarafından solunabilir buharları oluşturabilir.

Kullanım

Cihaz, bakır boru lehimleme, gövde parçaları lehimleme, plastik kaynak ve kaynağı, su borularının çözülmesi ve metal parçaların ısıtılması için uygundur.

Kullanım kılavuzunda bulunmayan, örneğin onaylanmamış değişiklikler durumunda üretici firma hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Acil durumda davranış

Yaralanmaya uygun ilk yardım önlemlerini başlatın ve mümkün olan en kısa sürede kalifiye tıbbi yardımı talep edin. Yaralıyı ileri zararlardan koruyun ve sakin tutun. Yardım istediğinizde aşağıdaki bilgileri verin:

1. Kaza yeri,
2. Kaza türü,
3. Yaralı sayısı,
4. Yaralanma türü

Şebeke bağlantısı**▲ DIKKAT** İşlem sadece artık akım cihazı (RCD max. 30mA) ile izin verilir.

Cihaz üzerinde belirtilen nominal voltaj, şebeke voltajı ile uyumlu olmalıdır. EN 61000-3-11; Zmax = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

Aleti sadece tek fazlı alternatif akıma ve tip etiketi üzerinde belirtilen şebeke gerilimine bağlayın. yapısı Koruma sınıfı II'ye girdiğinden alet koruyucu kontaklı prize de bağlanabilir. Aleti sadece kapalı iken prize takın.

Bakım ve onarım



Aletin kendinde bir çalışma yapmadan önce fişi prizden çekin. Cihazın soğumasını bekleyin.

Güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeden kaçınmak için üretici, yetkili servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Makineyi, özellikle havalandırma deliklerini, her zaman temiz tutun. Cihaz gövdesini asla suyla püskürtmeyin!

Plastik yüzeyleri çözücüler, yanıcı veya toksik sıvılarla temizlemeyin. Temizlik için yalnızca nemli bir bez kullanın.

Dikkat! Bu cihazın güç kablosu hasar görmüşse, tehlikeleri önlemek için üretici veya servis temsilcisi veya benzer şekilde nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

Onarım çalışmaları Weller tarafından eğitilmiş personelce gerçekleştirilmelidir.

Sadece orijinal WELLER yedek parçaları kullanılmalıdır.

Garanti

Weller, bu cihazı satın aldıktan sonra size (2) yıllık bir garanti süresi verir. Garanti, malzeme ve üretim hatalarına yöneliktir ve nakliye masrafları dahil yedek parçaları da kapsar.

Verdiğimiz garanti, sadece yapı veya dayanıklılık garantisidir, „Garanti“ terimi altında tarafımızdan yazılı olarak belirtilmişse geçerlidir.

Garanti, yanlış kullanım sonucu ve yetkisi olmayan kişiler tarafından müdahaleler gerçekleştirildiği takdirde iptal olur.

Lütfen adresinden bilgi alınız

www.weller-tools.com.

Semboller



Uyarı!



Tehlike Yüksek gerilim.



Uyarı! Yanma tehlikesi



Yangın ve patlama tehlikesi



Kullanım kılavuzu mutlaka okunmalıdır!



Koruyucu maske takın



Koruyucu eldivenlerinizi takınız!



Koruyucu gözlük takılmalıdır



Yeterli havalandırma sağlayın.



Alette herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeden önce mutlaka aletin fişini prizden çekin.



Koruma sınıfı II



Britanya uyumluluk işareti



CE işareti



İmha etme

Atık elektrikli ve elektronik eşyalar ayrılarak biriktirilmeli ve bertaraf edilmelidirler. Yerel makamlara veya satıcınıza geri dönüşüm tesisleri ve atık toplama merkezlerinin yerlerini danışınız. Yerel yönetmeliklere göre perakende satıcılar atık elektrikli ve elektronik eşyaları ücret talep etmeden geri almak zorunda olabilirler. Atık elektrikli ve elektronik eşyalarınızı tekrar kullanarak ve geri dönüşüme vererek ham madde gereksiniminin az tutulmasına katkıda bulununuz. Atık elektrikli ve elektronik eşyalar, çevreye uygun şekilde bertaraf edilmediklerinde çevre ve sağlığınız üzerinde olumsuz etkilere neden olabilen değerli, tekrar kullanılabilir malzemeler içerirler. Bertaraf etmeden önce atık eşyanız içinde mevcut olabilen şahsınızla ilgili bilgileri siliniz.

Değiştirilen cihaz parçalarını veya eski cihazları ülkenizin düzenlemelerine göre bertaraf edin.

يجب أن تتم أعمال الإصلاح بمعرفة أشخاص مدربين جيداً لدى شركة Weller. اقتصر على استخدام قطع غيار WELLER الأصلية.

الضمان

تمنح شركة Weller ضماناً لفترة من سنتين على الجهاز بعد الشراء. يغطي الضمان عيوب الصناعة والخامات ويشمل قطع الغيار بالإضافة إلى تكلفة الإصلاح.

لا يسري الضمان الممنوح من جانبنا إلا في حالة إصداره كتابياً من قبلنا، مع استخدام كلمة «ضمان»، سواء ضمان الجودة أو ضمان عمر الخدمة.

يسقط الضمان في حالة الاستخدام غير السليم وفي حالة قيام أشخاص غير مؤهلين بالتدخل في الجهاز.

يرجى الاستعلام في موقع الإنترنت www.weller-tools.com.

الرموز



تحذير



خطر جهد كهربائي عالي.



تحذير خطر الإصابة بحروق



خطر الحريق والانفجار



يرجى قراءة دليل الاستعمال!



ارتداء قناع واقٍ



ارتد القفازات!



ارتد نظارة واقية



تأكد من التهوية الكافية.



أحرص دائماً على نزع القابس من المقبس قبل إجراء أية أعمال على الجهاز.



فئة السلامة II



علامة التوافق البريطانية



علامة المطابقة CE



التكهين

يحظر التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة سوياً مع القمامة المنزلية. يجب جمع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة والتخلص منها بشكل منفصل. أترع المصالح من الأجهزة قبل التخلص منها. الرجاء الاستفسار لدى الجهات الرسمية في المكان أو لدى التجار المتخصصين عن مواقع إعادة الاستغلال ومواقع الجمع. وفقاً للوائح المحلية، قد يُطلب من تجار التجزئة استعادة المعدات الكهربائية والإلكترونية القديمة مجاناً. ساهم في الحد من الحاجة إلى المواد الخام عن طريق إعادة استخدام نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية الخاصة بك وإعادة تدويرها. توي الأجهزة الكهربائية والإلكترونية القديمة على مواد قيمة وقابلة لإعادة التدوير يمكن أن يكون لها آثار سلبية على البيئة وصحتك في حالة عدم التخلص منها على نحو يتماشى مع البيئة. قبل التخلص قم بمحو البيانات الشخصية قدر الإمكان على جهازك القديم. تخلص من أجزاء الجهاز المستبدلة أو الأجهزة القديمة وفقاً لأنظمة بلدك.



خطر الحريق والانفجار! خطر الإصابة بحروق!

- كن حذرًا عند استخدام الجهاز على مقربة من مواد قابلة للاشتعال. لا توجّه الجهاز نحو مكان واحد لفترات طويلة.
- لا تستخدم الجهاز بالغرف التي بها غازات قابلة للانفجار.
- لا تستخدم الجهاز بالغرف التي يمكن أن يوجد بها مواد سريعة الاشتعال أو يوجد بها غازات.
- لا تترك الجهاز في حالة العمل بدون مراقبة.
- لا تستخدم الجهاز بالخارج إذا كان الجو ممطرًا.
- لا تغط أبداً أو تعلق فتحة الهواء.
- لا توجه الهواء الساخن ناحية الأشخاص.
- لا تستخدم الجهاز كمجفف للشعر.
- اترك الجهاز ليبرد لفترة قصيرة بعد استخدامه وذلك قبل تخزينه.

تعليمات السلامة

المناطق المخفية مثل خلف الجدران والأسقف والأرضيات والأغطية وغيرها من الألواح قد تحتوي على مواد قابلة للاشتعال يمكن أن تشتعل بواسطة منفاخ الهواء الساخن عند العمل في هذه المناطق. اشتعال هذه المواد قد لا يكون واضحًا على الفور وقد يتسبب في أضرار مادية وإصابات. عند العمل في هذه المناطق، حافظ على تحريك منفاخ الهواء الساخن باستمرار ذهابًا وإيابًا. التوقف أو التمثل في مكان واحد قد يشمل اللوحة أو المادة الموجودة خلفها.

الأشخاص الذين يزولون الطلاء يجب أن يتبعوا هذه القواعد:



يجب إزالة الطلاء المحتوي على الرصاص فقط بواسطة محترف وعدم إزالته باستخدام منفاخ الهواء الساخن.

**خطر على الصحة!**

عند إزالة الطلاء أو الورنيش، يمكن لبقايا الطلاء والورنيش أن تدخل في عينيك وتسبب إصابة.

• ارتد واقياً مناسباً للعينين.

• إذا دخلت بقايا الطلاء أو الورنيش في عينيك، اغسلهما وابتعد عن المساعدة الطبية على الفور.

عندما يتم إيداع الرصاص على الأسطح، يمكن استيعابه عبر الاتصال اليدوي بالقم. حتى المستويات المنخفضة من التعرض للرصاص يمكن أن تتسبب في أضرار لا رجوع فيها للدماغ والجهاز العصبي؛ خاصة الأطفال الصغار والأطفال الذين لم يولدوا بعد هم في خطر.

خرج القطعة العملية إلى الخارج. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فتأكد من أن منطقة العمل مهواة بشكل جيد. افتح النوافذ وضع مروحة شفط أمامها. تأكد من أن المروحة تحرك الهواء من الداخل إلى الخارج.

كن حذرًا عند التعامل مع بنديقة الهواء الساخن. حافظ على حركة بنديقة الهواء الساخن، حيث أن الحرارة الزائدة قد تولد بخارات قد يتنفسها المشغل.

الاستخدام المطابق للتعليمات

الجهاز مناسب لحام أنابيب النحاس، قصع أجزاء الهيكل، لحام وتلحيم البلاستيك، فك تجميد الأنابيب المائية، وتسخين أجزاء المعدن.

لا تتحمل الجهة الصانعة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام المخالف لما ورد بدليل التشغيل وكذلك عن إجراء أية تعديلات غير مصرح بها.

السلوك في حالة الطوارئ

قم باتخاذ التدابير اللازمة للإسعاف الأولي وفقاً للإصابة واطلب المساعدة الطبية المؤهلة في أسرع وقت ممكن. حماية المصاب من المزيد من الأذى وإبقائه هادئًا. عند طلب المساعدة، قدم التفاصيل التالية:؛

1. موقع الحادث،
2. نوع الحادث،
3. عدد المصابين.
4. نوع الإصابات

اتصال التيار الكهربائي

تنبيه التمشغيل مسموح فقط مع جهاز تيار العطل (RCD) بحد أقصى 30 مللي أمبير).

يجب أن تتطابق الجهد المقنن المحدد على الجهاز مع جهد الشبكة. EN 61000-3-11;
Zmax = 0.134 Ω + j 0.215 Ω

قم بالتوصيل بتيار متردد أحادي الطور ونظام الجهد الكهربائي المحدد على لوحة الجهد المقنن فقط. يمكن أيضا التوصيل بالمقابس غير المؤرضة حيث يتطابق التصميم مع معايير سلامة الفئة الثانية لحماية الأجهزة الكهربائية.

يتم توصيل القابس فقط عندما تكون الآلة مطفأة.

الصيانة والإصلاح

قبل إجراء أية أعمال على الجهاز، قم بسحب القابس من المقبس. اترك الجهاز يبرد.

إذا كان سلك الطاقة تالفاً، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو شخص مؤهل بشكل مماثل لتجنب الخطر.

حافظ على نظافة الآلة دائماً، خاصة فتحات التهوية. لا ترش جسم الجهاز بالماء أبداً!

لا تنظف المواد البلاستيكية بالمذيبات أو السوائل القابلة للاشتعال أو السامة. استخدم قطعة قماش مبللة فقط للتنظيف.

تنبيه! إذا تعرض سلك الطاقة لهذا الجهاز للتلف، يجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الخدمة التابع لها أو شخص مؤهل مماثل لتجنب المخاطر.

إرشادات السلامة

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال من عمر 8 سنوات فأكثر، وكذلك بواسطة ذوي الإعاقات الجسدية، أو القدرات الحسية والعقلية المحدودة، أو ممن لديهم تجربة قليلة ومعرفة محدودة، إلا إذا تم إرشادهم أو تدريبهم فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهموا المخاطر التي ينطوي عليها. يجب ألا يعيثر الأطفال بالجهاز. يجب ألا يقوم الأطفال بعمليات تنظيف وصيانة الجهاز المنوطة بالمستخدم دون إشراف.

ارتد ملابس الحماية المناسبة، لكي تحمي نفسك من التعرض لحروق. حافظ على عينيك وارتد نظارة واقية. لا تقم بإجراء أعمال على الأجزاء الواقعة تحت جهد.

تجنب التشغيل غير المقصود. افصل التيار عن أدوات اللحام في حالة عدم استخدامها.


تحقق من أن جهد التيار الكهربائي يطابق الحمل المتصل بالأداة. تحقق من أن جهد التيار الكهربائي يتطابق مع الحمل المتصل بمكواه/أداة اللحام. لا يجوز توصيل كابل التيار الكهربائي إلا بمقابس أو محولات التيار الكهربائي المعتمدة.

قبل استخدام الجهاز، افحص كابل توصيل وكابل تطويل والمقابس الخاص به من حيث وجود أضرار أو اهتراءات.

يُرجى الاتصال بخدمة العملاء technical-service@weller-tools.com

إذا كان كابل التوصيل للآداة الكهربائية تالفاً، فيجب استبداله بكابل توصيل مجيز خصيصاً.


المواصفات الفنية



WLHG1623C	Heat Gun
1600	قدرة (W)
230	جهد الشبكة (V~)
50/60	(Hz)
3	زمن التسخين (min)
350 / 550	درجة الحرارة (C / °F)
550 / 1020	I
	II
	0 (l / min, cfm)
350 / 500	I
12.4 / 17.7	II
230 × 250 × 80 (Ø 45)	الأبعاد، الطول × العرض × الارتفاع mm
9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)	inch
700 / 1,5	الوزن (g / lbs)

WLHG2023C	Heat Gun Advanced
2000	قدرة (W)
230	جهد الشبكة (V~)
50/60	(Hz)
3	زمن التسخين (s)
80 – 600	درجة الحرارة (C / °F)
180 – 1120	1 - 9
250 / 550	0 (l / min, cfm)
8.8 / 19.4	
230 × 250 × 80 (Ø 45)	الأبعاد، الطول × العرض × الارتفاع mm
9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)	inch
700 / 1,5	الوزن (g / lbs)

Technické údaje



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Příkon	(W)	1600
Síťové napětí	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Doba zahřátí	(min)	3
Teplotní (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Průtok (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Rozměry D x Š x V	mm inch	230 x 250 x 80 (Ø 45) 9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Hmotnost	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Příkon	(W)	2000
Síťové napětí	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Doba zahřátí	(min)	3
Teplotní (°C /°F)		
1 - 9		80 - 600 180 - 1120
Průtok (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Rozměry D x Š x V	mm inch	230 x 250 x 80 (Ø 45) 9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Hmotnost	(g / lbs)	700 / 1,5

Bezpečnostní pokyny

Přístroj smějí používat děti starší než 8 let a osoby se sníženými psychickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a / nebo vědomostí jen tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo jestliže byly poučeny o bezpečném používání přístroje a jestli pochopily nebezpečí, která z toho vyplývají. Děti si nesmí s přístrojem hrát. Čištění a údržbu přístroje nesmí děti vykonávat bez dozoru.

Noste odpovídající ochranný oděv, který Vám zajistí ochranu před popáleninami. Chraňte svůj zrak a noste ochranné brýle.

Nepracujte na součástech, které se nacházejí pod napětím.

Zabraňte neúmyslnému spuštění. Nepoužívaná pájedla odpojte od napětí.

Síťový kabel zapojte jen do k tomu schválených elektrických zástrček nebo adaptéru. Zkontrolujte, zda síťové napětí odpovídá instalovanému příkonu nástroje.

Před každým použitím překontrolujte stroj, kabel, prodlužovací kabel i zástrčky, zda nenesou stopy poškození nebo stárnutí.

Obratě se prosím na náš zákaznický servis: technical-service@weller-tools.com

Je-li přívodní šňůra elektrického nářadí poškozená, musí být nahrazena speciálně připravenou přívodní šňůrou.

VAROVÁNÍ **Nebezpečí požáru a výbuchu! Nebezpečí popálení!**

- Pozor při používání zařízení v blízkosti hořlavých materiálů. Nemiňte proud horkého vzduchu delší čas na stále stejné místo.
- Zařízení nepoužívejte v prostorách s nebezpečím výbuchu.
- Nepoužívejte přístroj v místnostech, kde může být lehce vznětlivý materiál nebo plyn.
- Zapnutý přístroj nenechávejte bez dohledu.
- Zařízení nepoužívejte venku při dešti.
- Dýzu nikdy nezakryvejte
- Proud horkého vzduchu nesměřujte proti jiným osobám.
- Zařízení nepoužívejte jako vysoušeč vlasů!!!
- Po použití nechte zařízení před uložením vychladnout.

Speciální bezpečnostní pokyny

Skryté oblasti, jako jsou za stěnami, stropy, podlahami, kryty a jinými panely, mohou obsahovat hořlavé materiály, které by mohly být zapáleny horkovzdušnou foukačkou při práci v těchto oblastech. Zapálení těchto materiálů nemusí být okamžitě zřejmé a může způsobit škody na majetku a zranění. Při práci v těchto oblastech neustále pohybuje horkovzdušnou foukačkou sem a tam. Zastavení nebo pauza na jednom místě by mohla zapálit panel nebo materiál za ním.

Osoby odstraňující barvu by měly dodržovat následující pravidla:

POZOR **Olovnatá barva by měla být odstraňována pouze odborníkem a ne horkovzdušnou pistolí.**

VAROVÁNÍ **Zdravotní riziko!**

Při odstraňování barvy nebo laku se zbytky barvy a laku mohou dostat do očí a způsobit zranění.

- **Noste vhodnou ochranu očí.**
- **Pokud se barvy nebo laku dostanou do očí, opláchněte je a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.**

Jakmile se uloží na povrchy, olovo lze přijmout kontaktem rukou a ústy. Dokonce i nízké úrovně expozice olovu mohou způsobit nevratné poškození mozku a nervového systému; zejména malé děti a nenarozená děti jsou ohroženy.

Vyneste pracovní kus ven. Pokud to není možné, udržujte pracovní prostor dobře větraný. Otevřete okna a umístěte před ně ventilátor. Ujistěte se, že ventilátor pohybuje vzduch zevnitř ven.

Buďte opatrní při manipulaci s horkovzdušnou pistolí. Udržujte horkovzdušnou pistolí v pohybu, protože nadměrné teplo může vytvářet páry, které může operátor vdechnout.

Použití v souladu s určením

Přístroj je vhodný pro pájení měděných trubek, cínování karosářských dílů, svařování a svařování plastů, rozmrazování vodovodních potrubí a ohřev kovových součástí.

Ze jiných použití než je uvedeno v návodu k obsluze a svévolné změny výrobce neručí.

Chování v případě nouze

Zahájte odpovídající první pomoc podle zranění a požádejte co nejdříve o kvalifikovanou lékařskou pomoc. Chráňte zraněného před dalšími poškozeními a udržujte ho klidného. Při žádosti o pomoc uveďte následující údaje:

1. Místo nehody,
2. Druh nehody,
3. Počet zraněných,
4. Druh zranění

Síťová přípojka

POZOR **Provoz je povolen pouze s proudovým chráničem (RCD max. 30mA).**

Jmenovité napětí uvedené na zařízení musí odpovídat napětí v síti. EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Připojit pouze do jednofázové střídavé sítě o napětí uvedeném na štítku. Lze připojit i do zásuvky bez ochranného kontaktu neboť spotřebič je třídy II.

Stroj zapínat do zásuvky pouze když je vypnutý.

Údržba a opravy

VAROVÁNÍ



Před prací na stroji vždy vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky. Nechejte přístroj vychladnout.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

Udržujte stroj, zejména ventilační štěrby, vždy čistý. Nikdy nestříkejte vodu na tělo zařízení!

Plasty nečistěte rozpouštědly, hořlavými nebo toxickými kapalinami. K čištění používejte pouze vlhký hadřík.

Pozor! Pokud je napájecí kabel tohoto zařízení poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.

Opravy musejí provádět pouze osoby vyškolené firmou Weller.

Používejte pouze originální náhradní díly WELLER.

Záruka

Weller poskytuje záruku na tento přístroj po dobu dvou (2) let od zakoupení. Záruka se vztahuje na materiál a výrobní vady, jakož i na náhradní díly.

Ze záruky ručíme jen tehdy, když jsme záruku na jakost a trvanlivost uvedli písemně a za použití pojmu „Záruka“.

Záruka zaniká v případě neodborného použití a zásahu nekvalifikovaných osob.

Bližší informace naleznete na stránkách www.weller-tools.com.

Symbyly



Varování!



Nebezpečí Vysoké napětí.



Varování! Nebezpečí popálení



Nebezpečí požáru a výbuchu



Přečtěte si návod k používání!



Nosíte ochrannou masku



Používejte ochranné rukavice!



Noste ochranné brýle



Zajistěte dostatečné větrání.



Před prováděním veškerých prací na přístroji vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Třída ochrany II



Značka shody v Británii



Značka CE




Likvidace

Odpadní elektrická a elektronická zařízení je nutné sbírat a likvidovat odděleně. Informujte se na místních úřadech nebo u vašeho odborného prodejce ohledně recyklačních dvorů a sběrných míst. Podle místních ustanovení mohou maloobchodní prodejci být povinni bezplatně odebrat zpět odpadní elektrická a elektronická zařízení. Opětovným použitím a recyklací vašeho odpadu z odpadních elektrických a elektronických zařízení přispíváte ke snížení potřeby surovin. Odpadní elektrická a elektronická zařízení obsahují cenné, opětovně použitelné materiály, které při ekologické likvidaci nemohou mít negativní účinky na životní prostředí a vaše zdraví. Před likvidací pokud možno vymažte na vašem odpadním přístroji existující osobní údaje.

Likvidujte vyměněné díly zařízení nebo stará zařízení podle předpisů vaší země.

Dane Techniczne



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Pobór mocy	(W)	1600
Napięcie sieciowe	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Czas nagrzewania	(min)	3
Temperaturowe (°C /°F)	I	350 / 550
	II	550 / 1020
Air flow (l / min, cfm)	I	350 / 12.4
	II	500 / 17.7
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm	230 × 250 × 80 (Ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Ciężar	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Pobór mocy	(W)	2000
Napięcie sieciowe	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Czas nagrzewania	(min)	3
Temperaturowe (°C /°F)	1 - 9	80 - 600 180 - 1120
Air flow (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm	230 × 250 × 80 (Ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Ciężar	(g / lbs)	700 / 1,5

Bezpieczeństwo

Urządzenie mogą obsługiwać dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także osoby nie posiadające wystarczającego doświadczenia lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone, jak bezpiecznie obsługiwać urządzenie i są świadome związanego z tym niebezpieczeństwa. Dzieci nie mogą bawić się tym urządzeniem. Czyszczenie i czynności konserwacyjne nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

Należy korzystać z odpowiedniej odzieży roboczej, aby zabezpieczyć się przed poparzeniem. Należy chronić oczy, zakładając okulary ochronne.

Nie pracować na częściach znajdujących się pod napięciem.

Należy unikać pracy urządzenia bez nadzoru. Nieużywane narzędzia lutownicze należy odłączyć od napięcia.

Przewód sieciowy wolno podłączać tylko do dopuszczonych gniazd lub adapterów. Sprawdzić, czy napięcie sieciowe zgadza się z wartością przyłączeniową narzędzia.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdzić, czy na elektronarzędziu, kablu i wtyczce nie ma uszkodzeń lub oznak zmęczenia materiału.

Prosimy o kontakt z naszym serwisem: technical-service@weller-tools.com

Jeśli przewód zasilający narzędzia elektrycznego jest uszkodzony, należy go wymienić na specjalnie przygotowany przewód zasilający.

▲ OSTRZEŻENIE Niebezpieczeństwo pożaru a wybuchu! Niebezpieczeństwo poparzenia!

- Uwaga przy używaniu przyrządu w pobliżu materiałów palnych. Nie kierować przyrządu przez dłuższy czas w jednym i tym samym kierunku.
- Nie używać przyrządu w pomieszczeniach z atmosferą wybuchową.
- Urządzenia nie stosować w pomieszczeniu, gdzie występują łatwo zapalne materiały lub gazy.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez dozoru.
- Nie używać przyrządu w czasie deszczu.
- Nigdy nie zakrywać i nie zamykać dyszy gorącego powietrza
- Nie kierować strumienia powietrza w stronę innych osób.
- Nie używać przyrządu jako suszarki.
- Po użyciu a przed zapakowaniem pozostawić przyrząd na jakiś czas w celu ochłodzenia.

Specjalne instrukcje bezpieczeństwa

Ukryte obszary, takie jak za ścianami, sufitami, podłogami, osłonami i innymi panelami, mogą zawierać materiały łatwopalne, które mogą zostać zapalone przez dmuchawę gorącego powietrza podczas pracy w tych obszarach. Zapłon tych materiałów może nie być od razu oczywisty i może spowodować uszkodzenie mienia i obrażenia. Podczas pracy w tych obszarach należy stale poruszać dmuchawę gorącego powietrza tam i z powrotem. Zatrzymanie się lub pauza w jednym miejscu może zapalić panel lub materiał za nim.

Osoby usuwające farbę powinny przestrzegać następujących zasad:

▲ UWAGA Farba zawierająca ołów powinna być usuwana tylko przez fachowca i nie przy użyciu opalarki.

▲ OSTRZEŻENIE Zagrożenie zdrowia!

Podczas usuwania farby lub lakieru resztki farby i lakieru mogą dostać się do oczu i je uszkodzić.

- Noś odpowiednią ochronę oczu.
- Jeśli resztki farby lub lakieru dostały się do oczu, przepłucz je i natychmiast zasięgnij pomocy medycznej.

Gdy raz osiadzie na powierzchniach, ołów może być wchłaniany poprzez kontakt rąk do ust. Nawet niskie poziomy narażenia na ołów mogą spowodować nieodwracalne uszkodzenia mózgu i układu nerwowego; szczególnie narażone są małe dzieci i nienarodzone dzieci.

Wynieście przedmiot pracy na zewnątrz. Jeśli to niemożliwe, utrzymujcie dobrą wentylację w miejscu pracy. Otwórzcie okna i umieście przed nimi wentylator wywiewny. Upewnijcie się, że wentylator przesuwa powietrze z wnętrza na zewnątrz.

Bądź ostrożny podczas obchodzenia się z pistoletem na gorące powietrze. Trzymaj pistolet na gorące powietrze w ruchu, ponieważ nadmierna temperatura może generować opary, które mogą być wdychane przez operatora.

Użytkowanie

Urządzenie nadaje się do lutowania rur miedzianych, cynkowania części nadwozia, spawania i zgrzewania tworzyw sztucznych, rozmrażania rur wodociągowych oraz podgrzewania części metalowych.

W przypadku stosowania lutownicy nie zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi oraz samodzielne wykonanie modyfikacji urządzenia, producent nie ponosi odpowiedzialności.

Zachowanie w nagłych wypadkach

Podjęcie odpowiednich działań pierwszej pomocy zgodnie z obrażeniem i natychmiastowe wezwanie kwalifikowanej pomocy medycznej. Ochrona poszkodowanego przed dalszym uszkodzeniem i zachowanie spokoju. Przy żądaniu pomocy podaj następujące informacje:

1. Miejsce wypadku,
2. Rodzaj wypadku,
3. Liczba poszkodowanych,
4. Rodzaj obrażeń

Przyłącze sieciowe

▲ UWAGA Działanie jest dozwolone tylko z wyłącznikiem różnicowoprądowym (RCD max. 30mA).

Napięcie znamionowe podane na urządzeniu musi odpowiadać napięciu sieci. EN 61000-3-11;

$Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Podłączać tylko do źródła zasilania prądem zmiennym jednofazowym i wyłącznie o napięciu podanym na tabliczce znamionowej. Możliwe jest również podłączenie do gniazdka bez uziemienia, ponieważ konstrukcja odpowiada II klasie bezpieczeństwa.

Elektronarzędzie można podłączać do gniazdka sieciowego tylko wtedy, kiedy jest wyłączone.

Konserwacja i naprawa

⚠ OSTRZEŻENIE



Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac przy urządzeniu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka. Począć do stygnięcia urządzenia.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

Zawsze utrzymuj maszynę, zwłaszcza otwory wentylacyjne, w czystości. Nigdy nie spryskuj korpusu urządzenia wodą!

Nie czyść tworzyw sztucznych rozpuszczalnikami, płynami łatwopalnymi lub toksycznymi. Do czyszczenia używaj tylko wilgotnej ściereczki.

Uwaga! Jeśli przewód zasilający tego urządzenia jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożeń.

Naprawy muszą być wykonywane przez osoby przeszkolone przez firmę Weller. Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne WELLER.

Gwarancja

Firma Weller udziela dwuletni (2 rok) gwarancji na zakupione narzędzie. Gwarancja obejmuje roszczenia z tytułu wad materiałowych i wad produktu. Obejmuje również części zamienne i koszty robocizny.

Na podstawie wydanej przez nas gwarancji odpowiadamy tylko wówczas, jeśli wydana została przez nas pisemna gwarancja jakości lub trwałości z użyciem pojęcia „Gwarancja”. Gwarancja wygasa w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i po dokonaniu jakichkolwiek modyfikacji przez osoby do tego nie powołane.

Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie www.weller-tools.com.

Symbole



Ostrzeżenie!



Zagrożenie Wysokie napięcie.



Ostrzeżenie! Niebezpieczeństwo poparzenia



Zagrożenie pożarem i wybuchem



Przeczytać instrukcję obsługi!



Nosić maskę ochronną



Nosić rękawice ochronne!



Nosić okulary ochronne"



Zapewnij odpowiednią wentylację.



Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.



Klasa bezpieczeństwa II



Brytyjski Certyfikat Zgodności



Znak CE




Utylizacja

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić i usuwać oddzielnie. Proszę zasięgnąć informacji o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u władz lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy. W zależności od lokalnych przepisów, sprzedawcy detaliczni mogą być zobowiązani do bezpłatnego odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Poprzez ponowne wykorzystanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pomagamy zmniejszać zapotrzebowanie na surowce. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera cenne materiały nadające się do recyklingu, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie użytkownika, jeśli nie zostaną zutilizowane w sposób przyjazny dla środowiska. Przed utylizacją zużytego sprzętu należy usunąć wszelkie zamieszczone na nim dane osobowe.

Utylizuj wymienione części urządzeń lub stare urządzenia zgodnie z przepisami swojego kraju.

Műszaki Adatok



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Teljesítményfelvétel	(W)	1600
Hálózati feszültség	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Felfűtési idő	(min)	3
Hőmérséklet (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Air flow (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Méretek H x Sz x M	mm	230 × 250 × 80 (ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Tömeg	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Teljesítményfelvétel	(W)	2000
Hálózati feszültség	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Felfűtési idő	(min)	3
Hőmérséklet (°C /°F)		
1 - 9		80 – 600 180 –1120
Air flow (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Méretek H x Sz x M	mm	230 × 250 × 80 (ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Tömeg	(g / lbs)	700 / 1,5

Biztonsági utasítások

A készüléket 8 év feletti gyerekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, ill. tapasztalatlan személyek csak felügyelet mellett használhatják, illetve akkor, ha megtanulták a készülék biztonságos használatát és megértették az ebből eredő veszélyeket. Soha ne engedjen gyerekeket a készülékkel játszani. A tisztítást és a felhasználást soha nem végezhetik gyerekek felügyelet nélkül.

Hordjon megfelelő védőruházatot az égési sérülések elleni védekezéséért. Védje szemét és hordjon védőszemüveget.

Ne dolgozzon feszültség alatt álló részekben.

Kerülje a véletlen üzemeltetést. A használaton kívüli forrasztókészülékeket kapcsolja feszültségmentesre.

A hálózati kábelt csak az erre megfelelő hálózati csatlakozó aljzatba vagy adapterbe szabad bedugni. Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a hálózati feszültség a szerszám csatlakoztatási értékével.

Használat előtt a készüléket, hálózati csatlakozó- és hosszabbítókábeleket, valamint a csatlakozódugót sérülés és esetleges elhasználódás szempontjából felül kell vizsgálni és szükség esetén.

Kérjük, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz: technical-service@weller-tools.com

Ha az elektromos szerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor azt egy speciálisan előkészített csatlakozóvezetékkel kell kicserélni.

▲ VIGYÁZAT Tűz- és robbanásveszély! Égésveszély!

- Bánjunk óvatosan a készülékkel gyúlékony anyagok közelében. Ne irányítsuk a készüléket huzamosabb ideig egy helyre.
- Ne használjuk a készüléket olyan helyiségekben, melyek atmoszférája robbanékony.
- A készüléket nem szabad olyan helyen használni, ahol esetleg gyúlékony anyagok vagy gázok vannak jelen.
- A bekapcsolt készüléket nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
- Esőben ne használjuk a készüléket a szabadban.
- A forró lég-fúvókát soha ne fogjuk be ill. zárjuk el.
- Ne tartsuk a forró levegősugarat személyek felé.
- Ne használjuk a készüléket hajszárítóként.
- Használat után hagyjuk a készüléket kihűlni, s csak azután tegyük el.

Különleges biztonsági utasítások

Rejtett területek, mint például falak, mennyezetek, padlók, burkolatok és más panelek mögött, tartalmazhatnak gyúlékony anyagokat, amelyeket a forró levegős fúvó gyújthat meg, amikor ezeken a területeken dolgoznak. Ezen anyagok meggyulladásra nem biztos, hogy azonnal nyilvánvaló lesz, és anyagi károkat és sérüléseket okozhat. Ha ezeken a területeken dolgozik, folyamatosan mozgassa a forró levegős fúvót oda-vissza. Egy helyben maradás vagy szüneteltetés meggyújthatja a panelt vagy az mögöttes anyagot.

A festéket eltávolító személyeknek be kell tartaniuk az alábbi szabályokat:

▲ FIGYELEM Az olomtartalmú festéket csak szakember távolíthatja el, és nem szabad forró levegős fúvóval eltávolítani.

▲ VIGYÁZAT Egészségügyi veszély!

A festék vagy lakk eltávolítása során a festék- és lakkmaradványok a szemébe kerülhetnek és megsérthetik azokat.

- **Viseljen megfelelő szemvédelmet.**
- **Ha festék- vagy lakkmaradványok kerülnek a szemébe, öblítse ki őket, és azonnal keresse fel az orvost.**

Ha egyszer lerakódik a felületeken, az ólom kéz-száj kapcsolattal bekerülhet. Még alacsony ólomexpozíciós szintek is okozhatnak visszafordíthatatlan agyi és idegrendszeri

károsodásokat; különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek és a még meg nem született csecsemők.

Vigyé ki a munkadarabot a szabadba. Ha ez nem lehetséges, gondoskodjanak a munkaterület megfelelő szellőztetéséről. Nyissák ki az ablakokat, és helyezzenek el előttük egy elszívó ventilátort. Győződjene meg róla, hogy a ventilátor belülről kifelé mozgatja a levegőt.

Legyen óvatos a hőlégfúvó kezelése során. Tartsa mozgásban a hőlégfúvót, mivel a túlzott hő gőzöket generálhat, amelyeket a kezelő belélegezhet.

Rendeltetésszerű használat

A készülék alkalmas rézcsövek forrasztására, karosszéria alkatrészek olombevonatára, műanyag hegesztésre és hegesztésre, vízvezetékek felolvasztására és fém alkatrészek felmelegítésére.

Az üzemeltetési útmutatóban leírttól eltérő alkalmazás, valamint a gép önhatalmú módosítása esetén a gyártó nem vállal felelősséget.

Viselkedés vész helyzetben

Kezdeményezze a szükséges elsősegély intézkedéseket a sérülés szerint, és kérjen minél hamarabb szakképzett orvosi segítséget. Védje meg a sérültet további károktól és tartsa nyugodtan. Segítségkérés esetén adja meg a következő részleteket:

1. Baleseti helyszín,
2. Baleset típusa,
3. Sérültek száma,
4. Sérülések típusa

Hálózati csatlakozás

▲ FIGYELEM A működtetés csak áram-védőkapcsolóval (RCD max. 30mA) megengedett.

A készüléken feltüntetett névleges feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültség-gel. EN 61000-3-11;
Zmax = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

A készüléket csak egyfázisú váltóáramú és a teljesítménytáblán megadott hálózati feszültségre csatlakoztassa. A csatlakoztatás védőérintkező nélküli dugaszolóaljzatokra is lehetséges, mivel a készülék felépítése II. védettségi osztályú.

A készüléket csak kikapcsolt állapotban szabad ismét áram alá helyezni.

Karbantartás és javítás

▲ VIGYÁZAT



Mielőtt bármilyen munkához kezd a gépen, áramtalanítsa (húzza ki a konnektorból)! Hagyja a berendezést lehűlni.

Ha a tápkábel sérült, akkor azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie, hogy elkerülje a veszélyt.

Mindig tartsa tisztán a gépet, különösen a szellőzőnyílásokat. Soha ne permetezze vízzel a készülékházat!

A műanyagokat ne tisztítsa oldószerekkel, gyúlékony vagy mérgező folyadékokkal. A tisztításhoz csak nedves ruhát használjon.

Figyelem! Ha ennek a készüléknek a tápkábele megsérül, akkor azt a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett személynek kell kicserélnie a veszélyek elkerülése érdekében.

Csak a Weller által kiképzett személyzet végezhet javításokat a készüléken.

Csak eredeti WELLER alkatrészeket használjon.

Garancia

Erre a készülékre a Weller Önnek a vételtől számított (2) év garanciát biztosít. A garancia anyag- és gyártási hibára vonatkozik és magában foglalja az alkatrészeket is.

Az általunk rendelkezésre bocsátott garancia értelmében csak akkor állunk jót, ha a készülék tulajdonságaira és tartóságára vonatkozó garanciát írásba foglaltuk és a „Garancia” fogalma alatt bocsátottuk ki.

A garancia érvényét veszíti szakszerűtlen használat esetén, illetve ha szakképzetlen személyek végeznek rajta módosításokat.

További információkért kérjük, látogasson el a weboldalra www.weller-tools.com.

Szimbólumok



Vigyázat!



Életveszély Magas feszültség.



Vigyázat! Égésveszély



Tűz- és robbanásveszély



Olvassa el a kezelési útmutatót!



Védőmaszk viselése



Hordjon védőkesztyűt!



Védőszemüveget kell viselni



Biztosítson megfelelő szellőzést.



A készüléken való munkavégzés előtt mindig húzza ki a csatlakozó dugót a csatlakozó aljzatból.



Érintésvédelmi osztály II



Egyesült királyságbeli megfelelési jelölés



CE-jelölés




Ártalmatlanítás

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait elkülönítve kell gyűjteni és ártalmatlanítani. A helyi hatóságoknál vagy szakkereskedőjénél tájékozódjon a hulladékudvarokról és gyűjtőhelyekről. A helyi rendelkezésektől függően a kiskereskedők kötelesek lehetnek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait ingyenesen visszavenni. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak újrahasználatával és újrahasznosításával járuljon hozzá a nyersanyagszükséglet csökkentéséhez. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, melyek környezetvédelmi szempontból nem megfelelő ártalmatlanítás esetén negatív hatással lehetnek a környezetre és az Ön egészségére. Ártalmatlanítás előtt törölje a használt készüléken lévő lehetséges személyes adatokat.

A cserélt készülékrészeket vagy a régi készülékeket az ország szabályozásainak megfelelően ártalmatlanítsa.

Technické údaje



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Príkon Príkon	(W)	1600
Sieťové napätie	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Doba nahrievania	(min)	3
Teplotné (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Množstvo vzduchu (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Rozmery D x Š x V	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Hmotnosť	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Príkon Príkon	(W)	2000
Sieťové napätie	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Doba nahrievania	(min)	3
Teplotné (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 – 1120
Množstvo vzduchu (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Rozmery D x Š x V	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Hmotnosť	(g / lbs)	700 / 1,5

Bezpečnostné pokyny

Prístroj smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a / alebo vedomostí len vtedy, pokiaľ sú pod dohľadom alebo ak boli poučení o bezpečnom používaní prístroja a ak pochopili nebezpečenstvá z toho vyplývajúce. Deti sa nesmú s prístrojom hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú deti vykonávať bez dozoru.

Noste príslušný ochranný odev, aby ste sa chránili pred popáleninami. Chráňte svoje oči a používajte ochranné okuliare.

Nepracujte na dieloch, ktoré sú pod napätím.

Vyvarujte sa neúmyselnému uvedeniu do prevádzky. Nepoužívané spájkovačky odpojte od napätia.

Sieťový kábel sa smie zasúvať len do predpísaných sieťových zásuviek. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá prípojovej hodnote nástroja rúčky

Pred každým použitím skontrolovať prístroj, pripojovací kábel, predlžovací kábel a zástrčku, či nedošlo k poškodeniu alebo zostárnutiu.

Obráťte sa, prosím, na náš zákaznícky servis: technical-service@weller-tools.com

Ak je prírodný kábel elektrického náradia poškodený, musí byť vymenený za špeciálne pripravený prírodný kábel.

▲ VÝSTRAHA Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu! Nebezpečenstvo popálenia!

- Zaochádzať opatrne v blízkosti horľavých materiálov. S prístrojom nezohrievať dlhodobo jedno miesto.
- Prístroj nepoužívať v priestoroch s explozívnyimi látkami.
- Prístroj nepoužívať v priestoroch v ktorých sa môžu nachádzať ľahko vznietiteľné materiály alebo plyny.
- Zapnutý prístroj nenechávať bez dohľadu.
- Prístroj nepoužívať na voľnom priestranstve počas dažďa.
- Teplotovzdúšnú dýzu neprikladať k predmetom a nepriškrtiť prúdenie horúceho vzduchu.
- Prúd horúceho vzduchu nemieriť proti osobám.
- Prístroj nepoužívať ako sušič na vlasy.
- Po použití, pred tým ako prístroj odložíte, vyčakať, kým sa prístroj ochladí.

Špeciálne bezpečnostné pokyny

Skryté oblasti, ako napríklad za stenami, stropmi, podlahami, krytmi a inými panelmi, môžu obsahovať horľavé materiály, ktoré by mohli byť zapálené horúcovzdušným ventilátorom pri práci v týchto oblastiach. Vzplanutie týchto materiálov nemusí byť okamžite zrejme a mohlo by spôsobiť škody na majetku a zranenia. Pri práci v týchto oblastiach neustále pohybujte horúcovzdušným ventilátorom tam a späť. Zastavenie alebo prestávka na jednom mieste by mohli zapáliť panel alebo materiál za ním.

Osoby odstraňujúce farbu by mali dodržiavať tieto pravidlá:

▲ POZOR Olovnatá farba by sa mala odstraňovať iba odborníkom a nie horúcovzdušnou pištoľou.

▲ VÝSTRAHA Zdravotné riziko!

Pri odstraňovaní farby alebo laku sa zvyšky farby a laku môžu dostať do očí a zraniť ich.

- Noste vhodnú ochranu očí.
- Ak sa vám dostanú farby alebo laku do očí, opláchnite ich a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Raz uložené na povrchy, olovo sa môže dostať do organizmu cez kontakt ruky so ústami. Aj nízke hladiny expozície olova môžu spôsobiť nezvratné poškodenie mozgu a nervového systému; najmä mladé deti a nenarodené deti sú ohrozené.

Vyvezte pracovný kus von. Ak to nie je možné, udržiavajte pracovnú oblasť dobre vetranú. Otvorte okná a umiestnite pred ne odsávací ventilátor. Uistite sa, že ventilátor presúva vzduch z vnútra von.

Buďte opatrní pri manipulácii s horúcovzdušnou pištoľou. Udržujte horúcovzdušnú pištoľ v pohybe, pretože nadmerné teplo môže generovať výpary, ktoré môže inhalovať operátor.

Používanie v súlade s určeným účelom použitia

Zariadenie je vhodné na pálenie medi, cínenie karosárskych dielov, zváranie a spájanie plastov, rozmrazovanie vodovodných potrubí a zohrievanie kovových dielov.

Za použitie, ktoré nezodpovedá účelu použitia uvedenému v návode na obsluhu, ako aj pri svojvoľných úpravách, výrobca nepreberá žiadne ručenie.

Správanie v prípade núdze

Začnite potrebné prvé pomocné opatrenia podľa zranenia a čo najskôr požiadajte o kvalifikovanú lekársku pomoc. Ochráňte zraneného pred ďalším poškodením a udržiavajte ho pokojného. Pri žiadosti o pomoc uveďte nasledujúce údaje:

1. Miesto nehody,
2. Druh nehody,
3. Počet zranených,
4. Druh zranení

Sieťová prípojka

▲ POZOR Prevádzka je povolená len s prúdovým chráničom (RCD max. 30mA).

Menovité napätie uvedené na zariadení musí zodpovedať sieťovému napätiu. EN 61000-3-11;

$Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Pripájajú len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviek bez ochranného kontaktu, pretože ide o konštrukciu ochranných triedy II.

Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.

Údržba a oprava

▲ VÝSTRAHA



Pred každou prácou na stroji vyťahnite zástrčku zo zásuvky. Zariadenie nechajte vychladnúť.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.

Vždy udržiavajte stroj, najmä vetracie otvory, čisté. Nikdy nestriekajte vodu na telo zariadenia!

Plasty nečistite rozpúšťadlami, horľavými alebo toxickými kvapalinami. Na čistenie používajte iba vlhkú handričku.

Pozor! Ak je napájací kábel tohto zariadenia poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný zástupca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Opravy musí vykonávať vyškolený personál spoločnosti Weller.

Používajte len originálne náhradné diely firmy WELLER.

Záruka

Weller vám na tento prístroj poskytuje záručnú dobu dva roky (2) od zakúpenia. Záruka sa vzťahuje na chyby materiálu a výroby, ako aj náhradné diely.

Nami poskytovanú záruku poskytujeme iba v prípade, ak sme záruku spoľahlivosti alebo trvanlivosti písomne vystavili a označili pojmom „Záruka“.

Záruka prepadá pri neodbornom používaní a ak boli vykonané zásahy nekvalifikovanými osobami.

Informujte sa prosím na internetovej stránke www.weller-tools.com.

Symbyly



Výstraha!



Nebezpečenstvo Vysoké napätie.



Výstraha! Nebezpečenstvo popálenia



Nebezpečenstvo požiaru a výbuchu



Prečítajte si návod na obsluhu!



Noste ochrannú masku



Používajte ochranné rukavice!



Noste ochranné okuliare



Zaistite dostatočnú ventiláciu.



Pred výkonom akýchkoľvek prác na prístroji vždy vyťahnite zástrčku zo zásuvky.



Trieda ochrany II



Značka zhody v Británii



Značka CE




Likvidácia

Odpad z elektrických a elektronických zariadení treba zbierať a likvidovať oddelene. Informujte sa pri miestnych úradoch alebo u vášho odborného predajcu ohľadom recyklačných dvorov a zberných miest. Podľa miestnych ustanovení môžu maloobchodní predajcovia byť povinní bezplatne zobrať späť odpad z elektrických a elektronických zariadení. Opätovným použitím a recykláciou vášho odpadu z elektrických a elektronických zariadení prispievate k zníženiu potreby surovín. Odpad z elektrických a elektronických zariadení obsahuje cenné, opätovne použiteľné materiály, ktoré pri ekologickej likvidácii nemôžu mať negatívne účinky na životné prostredie a vaše zdravie. Pred likvidáciou podľa možnosti vymažte na vašom použitom prístroji existujúce osobné údaje.

Zlikvidujte vymenené časti zariadení alebo staré zariadenia podľa predpisov vašej krajiny.

Tehnični Podatki



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Poraba moči	(W)	1600
Omrežna napetost	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Čas segrevanja	(min)	3
Temperaturno (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Pretok zraka (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Mere D x Š x V	mm	230 x 250 x 80 (Ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Teža pribl.	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Poraba moči	(W)	2000
Omrežna napetost	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Čas segrevanja	(min)	3
Temperaturno (°C /°F)		
1 - 9		80 - 600 180 - 1120
Pretok zraka (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Mere D x Š x V	mm	230 x 250 x 80 (Ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (Ø 1.8)
Teža pribl.	(g / lbs)	700 / 1,5

Varnostna navodila

Napravo lahko uporabljajo otroci od 8 leta starosti naprej in osebe z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in / ali znanj, v kolikor so nadzorovani ali so bili glede varne uporabe naprave poučeni in so razumeli iz tega izhajajoče nevarnosti. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Čiščenje in vzdrževanje se ne sme izvajati s strani nenadzorovanih otrok.

Nosite primerno zaščitno obleko, ki vas bo zaščitila pred opeklinami. Zaščitite si oči z zaščitnimi očali.

Ne obdeluje delov, ki so pod napetostjo.

Poskrbite, da ne more priti do nenamernega vklopa. Spajkalnike, ki jih ne uporabljate, odklopite z električnega omrežja.

Električni kabel je dovoljeno vtakniti samo v električno vtičnico ali adapter, predviden za ta namen. Preverite, ali omrežna napetost ustreza priključni napetosti orodja.

Pred vsako uporabo kontrolirajte napravo, priključni kabel, kabel za podaljšek in vtičnik glede poškodb in obrabe.

Obrnite se na našo podporo za stranke: technical-service@weller-tools.com

Če je priključni kabel električnega orodja poškodovan, ga je treba zamenjati s posebej pripravljenim priključnim kablom.

▲ OPOZORILO Nevarnost požara ali eksplozije! Nevarnost opeklin!

- Zaobchádzajte opatrne v blízkosti horľavých materialov. S prístrojom nezohrievajte dlhodobo jedno miesto.
- Prístroj nepoužívajte v priestoroch s explozívnymi látkami.
- Prístroj nepoužívajte v priestoroch v ktorých sa môžu nachádzať ľahko vznetiteľné materiály alebo plyny.
- Zapnutý prístroj nenechávajte bez dohľadu.
- Prístroj nepoužívajte na voľnom priestranstve počas dažďa.
- Teplovzdušnú dýzu neprikladajte k predmetom a nepriškrtíte prúdenie horúceho vzduchu.
- Prúd horúceho vzduchu nemeríte proti osobám.
- Prístroj nepoužívajte ako sušič na vlasy.
- Po použití, pred tým ako prístroj odložíte, vyčakať, kým sa prístroj ochladí.

Posebna varnostna navodila

Skriti prostori, kot so za stenami, stropi, tlemi, pokrovi in drugimi ploščami, lahko vsebujejo vnetljive materiale, ki bi jih lahko vžgal ventilator z vročim zrakom med delom na teh območjih. Vžig teh materialov morda ne bo takoj očiten in bi lahko povzročil škodo na premoženju in poškodbe. Ko delate na teh območjih, nenehno premikajte puhalo za vroči zrak naprej in nazaj. Zadrževanje ali premor na enem mestu bi lahko vžgalo ploščo ali material za njo.

Osebe, ki odstranjujejo barvo, morajo upoštevati naslednja pravila:

▲ POZOR Barvo, ki vsebuje svinec, sme odstraniti samo strokovnjak in ne s puhalom za vroči zrak.

▲ OPOZORILO Nevarnost za zdravje!

Pri odstranjevanju barve ali laka lahko ostanki barve in laka pridejo v oči in jih poškodujejo.

- **Nosite ustrezno zaščito za oči.**
- **Če pridejo barvni ali laki v oči, jih izperite in takoj poiščite zdravniško pomoč.**

Ko se enkrat usede na površine, lahko svinec pride v telo prek stika roke s usti. Tudi nizke ravni izpostavljenosti svinčenim izparinam lahko povzročijo nepopravljivo škodo možganom in živčnemu sistemu; zlasti mladi otroci in nerojeni otroci so ogroženi.

Odnosite delovni kos zunaj. Če to ni mogoče, poskrbite za dobro prezračevanje delovnega območja. Odpri okna in postavi ventilator za odvod zraka pred njih. Poskrbite, da ventilator premika zrak od znotraj navzven.

Bodite previdni pri ravnanju s pištolo za vroči zrak. Pištolo za vroči zrak držite v gibanju, saj lahko prekomerna toplota ustvari pare, ki jih lahko vdihne upravljavec.

Uporaba v skladu s predpisi

Naprava je primerna za spajkanje bakrenih cevi, kaljenje karoserijskih delov, varjenje in spajkanje plastike, odtaljevanje vodovodnih cevi in ogrevanje kovinskih delov.

Proizvajalec ne prevzema jamstva za uporabo, ki se razlikuje od opisane v navodilih za uporabo. Enako velja za samovoljne spremembe.

Vedenje v nujnih primerih

Sprožite ustrezne prve pomoči glede na poškodbo in zahtevajte kvalificirano zdravniško pomoč čim prej. Zaščitite poškodovanca pred nadaljnjimi poškodbami in ga ohranite mirnega. Pri zahtevi za pomoč navedite naslednje podatke:

1. Kraj nesreče,
2. Vrsta nesreče,
3. Število poškodovanih,
4. Vrsta poškodb

Omrežni priključek

▲ POZOR Delovanje je dovoljeno le z napravo za diferenčni tok (RCD max. 30mA).

Nazivna napetost, navedena na napravi, mora ustrezati omrežni napetosti. EN 61000-3-11; Zmax = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

Pripájajte len na jednofázový striedavý prúd a na sieťové napätie uvedené na štítku. Pripojenie je možné aj do zásuviek bez ochranného kontaktu, pretože ide o konštrukciu ochrannej triedy II.

Len vypnutý stroj pripájajte do zásuvky.

Vzdrževanje in popravila

▲ OPOZORILO



Pred vsemi deli na napravi izvlecite vtičač iz vtičnice. Počakajte, da se naprava ohladi.

Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.

Vedno vzdržujte stroj, zlasti prezračevalne reže, čiste. Nikoli ne pršite vode na ohišje naprave!

Plastike ne čistite s topili, vnetljivimi ali strupenimi tekočinami. Za čiščenje uporabite samo vlažno krpo.

Pozor! Če je napajalni kabel te naprave poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec, njegov servisni zastopnik ali podobno usposobljena oseba, da se izognete nevarnostim.

Popravila lahko izvaja le osebje, ki ga izšola družba Weller.

Uporabljajte samo originalne rezervne dele WELLER.

Garancija

Weller vam za to orodje nudi garancijo za obdobje dveh (2) let po nakupu. V garancijo so vključene materialne in tovarniške napake ter nadomestni deli.

V garanciji, ki smo jo izdali mi, jamčimo le, če smo pisno izdali garancijo za kakovost ali trajnost ob uporabo pojma „Garancija“.

Garancija ne velja v primeru nestrokovne uporabe in kadar v napravo posegajo nekvalificirane osebe.

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani www.weller-tools.com.

Simboli



Opozorilo!



Nevarnost Visoka napetost.



Opozorilo! Nevarnost opeklin



Nevarnost požara in eksplozije



Preberite navodila za uporabo!



Nosite zaščitno masko



Nositi zaščitne rokavice



Nosite zaščitna očala.



Poskrbite za zadostno prezračevanje.



Preden se lotite kakršnihkoli del na napravi, vedno potegnite vtičač iz vtičnice.



Stopnja zaščite II



Britanska oznaka za združljivost



Znak CE




Odstranjevanje

Odpadno električno in elektronsko opremo je treba zbirati ločeno. Za nasvet glede recikliranja in zbirnih mest se obrnite na lokalno oblast ali trgovca. V skladu z lokalnimi predpisi so lahko trgovci na drobno obvezani, da morajo brezplačno vzeti nazaj odpadno električno in elektronsko opremo. Vaš prispevek k ponovni uporabi in recikliranju odpadne električne in elektronske opreme pomaga pri zmanjšanju povpraševanja po surovinah. Odpadna električna in elektronska oprema vsebuje dragocene materiale, primerne za recikliranje, ki imajo lahko, če niso odstranjeni na okolju prijazen način, škodljive posledice za okolje in zdravje ljudi. Z odpadne opreme izbršite osebne podatke, če obstajajo.

Odstranite zamenjane dele naprav ali stare naprave v skladu s predpisi vaše države.

Tehnilised Andmed



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Võimsustarve	Võimsustarve (W)	1600
Võrgupinge	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Soojendusaaeg	(min)	3
Temperatuuri (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Õhu kogus (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Mõõtmed P x L x K	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Kaal	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Võimsustarve	Võimsustarve (W)	2000
Võrgupinge	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Soojendusaaeg	(min)	3
Temperatuuri (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 –1120
Õhu kogus (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Mõõtmed P x L x K	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Kaal	(g / lbs)	700 / 1,5

Ohutusjuhised

Seadet tohivad kasutada alla 8-aastased lapsed või piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, puudulike kogemuste ja / või puudulike teadmistega isikud ainult järelevalve all või juhul, kui neid on seadme kasutamise osas juhendatud ning nad mõistavad sellest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Puhastust ja hooldust ei tohi lapsed järelevalveta teostada.

Põletuste vältimiseks kandke alati vastavat kaitseriietust. Kaitske oma silmi, kandes kaitseprille.

Ärge töötage pinge all olevate osadega.

Vältige seadme juhuslikku kasutamist. Lülitage jootetööriist mittekasutamisel vooluvõrgust välja.

Võrgukaablit tohib ühendada ainult selleks lubatud võrgupistikupesaga või adapteriga. Kontrollige, kas võrgupinge ühtib tööriista tööpingega.

Enne iga kasutamist kontrollige seadet, ühendusjuhtmeid, pikendusjuhtmeid ja pistikuid, et poleks kahjustusi ega materjali väsimist.

Pöörduge palun meie klienditeeninduse poole: technical-service@weller-tools.com

Kui elektritööriista ühendusjuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalselt ettevalmistatud ühendusjuhtmega.

▲ HOIATUS Tulekahju- ja plahvatusoht! Põletusoht!

- Ettevaatust seadme kasutamisel süttivate materjalide läheduses. Seadet ei tohi kaua ühte kohta suunata.
- Seadet ei tohi kasutada plahvatusohtlikus keskkonnas.
- Seadet mitte kasutada ruumides, kus on kergesti süttivad materjalid või gaasid.
- Ärge jätke sisselülitatud seadet järelvalveta.
- Mitte kasutada seadet väljas vihmaga.
- Kuuma õhu düüsi ei tohi kunagi kinni katta ega sulgeda.
- Kuuma õhuvoolu ei tohi suunata inimese peale.
- Seadmega ei tohi kuivatada juukseid.
- Pärast kasutamist lasta seadmel enne hoiukohta panekut teatud aeg maha jahtuda.

Spetsiaalsed ohutusjuhised

Peidetud alad, nagu seinte, lagede, põrandate, katete ja muude paneelide taga, võivad sisaldada tuleohtlikke materjale, mida kuumaõhupuhur võib nende alade töötamisel süüdata. Nende materjalide süttimine ei pruugi olla kohe ilmne ja võib põhjustada varakahju ja vigastusi. Nendes piirkondades töötades hoidke kuumaõhupuhur pidevalt edasi-tagasi liikumas. Ühes kohas viibimine või peatamine võib süüdata paneeli või selle taga oleva materjali.

Inimesed, kes värvi eemaldavad, peaksid järgima neid reegleid:

▲ TÄHELEPANU Pliid sisaldavat värvi tohiks eemaldada ainult spetsialist ja mitte kuumaõhupuhuriga.**▲ HOIATUS Terviseoht!**

Värvi või laki eemaldamisel võivad värvi- ja lakijäägid sattuda silma ja neid vigastada.

- **Kandke sobivaid silmakaitsevahendeid.**
- **Kui värv või laki jäägid satuvad silma, loputage need välja ja otsige kohe arstiabi.**

Kui see on kord pindadele sadestunud, võib plii sattuda suhu käte kaudu. Isegi väikesed plii kokkupuute tasemed võivad põhjustada ajule ja närvisüsteemile pöördumatuid kahjustusi; eriti ohustatud on noored lapsed ja sündimata lapsed.

Isneškite darbo gabalā lauke. Jei tai nejmanoma, užtikrinkite, kad darbo vieta būtū gerai vēdināma. Atīdarykite langus ir jrengkīte jū priekyje īstraukos ventilatoriū. Īsitinkīte, kad ventilatoriuss perkelia orā īš vīdaus j īšorē.

Olge ettevaatlik kuumapuhuriga ümberkäimisel. Hoidke kuumapuhurit liikumises, kuna liigne kuumus võib tekitada auru, mida kasutaja võib sisse hingata.

Kasutusotstarbele vastav käitamine

Seade on sobilik vasespõhiste torude jootmiseks, kereosade tinnimiseks, plastiku keevitamiseks ja sulatamiseks, veetorude sulatamiseks ja metalliosa soojendamiseks.

Valmistajatehas ei võta endale vastutust teistsuguse, käesolevast kasutusjuhendist erineva juhendi kasutamise puhul, samuti omavoliliste muudatuste korral.

Käitamine hädaolukorras

Alustage vajalikke esmaabimeetmeid vastavalt vigastusele ja nõudke võimalikult kiiresti kvalifitseeritud meditsiiniabi. Kaitse vigastatud edasiste kahjustuste eest ja hoidke teda rahulikuna. Abi palumisel esitage järgmised üksikasjad:

1. Õnnetuskoha,
2. Õnnetuse liik,
3. Vigastatute arv,
4. Vigastuste tüüp

Võrguühendus**▲ TÄHELEPANU Töö on lubatud ainult lekkevoolukaitsega (RCD max. 30mA).**

Seadmel märgitud nimipinge peab vastama võrgu pingele. EN 61000-3-11; Zmax = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

Ühendage ainult ühefaasilise vahelduvvooluga ning ainult andmesildil toodud võrgupingega. Ühendada on võimalik ka kaitsekontaktita pistikupesadesse, kuna nende konstruktsioon vastab kaitseklassile II.

Masin peab pistikupesaga ühendamisel olema alati väljalülitatud seisundis.

Hooldus ja remont

▲ HOIATUS



Enne kõiki töid seadme kallal tõmmake pistik pistikupesast välja. Laske seadmel jahtuda.

Kui toitejuhe on kahjustatud, peab selle välja vahetama tootja, selle hooldusagent või sarnaselt kvalifitseeritud isik, et vältida ohtu.

Hoidke masin alati puhtana, eriti ventilatsioonivad. Ärge kunagi pritsige seadme korpust veega!

Ärge puhastage plaste lahustite, süttivate või mürgiste vedelikega. Puhastamiseks kasutage ainult niisket lappi.

Tähelepanu! Kui selle seadme toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama tootja, selle teenindusagent või sarnaselt kvalifitseeritud isik, et vältida ohte.

Remonditöid peavad tegema Welleri poolt koolitatud inimesed.

Kasutage ainult WELLERI originaalvaruosi.

Garantii

Weller annab teile selle seadme kohta ostmisest alates kaheaastase garantii. Garantii kehtib materjali- ja tootmisvigade puhul ning hõlmab ka varuosi.

Meie antud garantii osas vastutame me ainult siis, kui olete andnud kirjalikus vormis omaduste ja säilivuse garantii ning garantii on antud, kasutades mõistet „Garantii“.

Garantii kaotab kehtivuse mittesihotstarbelise kasutuse korral ja juhul, kui kvalifitseerimata isikud teevad seadme juures muudatusi.

Lisainfot leiate veebilehel
www.weller-tools.com.

Sümbol



Hoiatus!



Eluoht Ohtlik elektriline pingepinge.



Hoiatus! Põletusohu



Tule- ja plahvatusohu



Lugege kasutusjuhendit!



Kandke kaitsemaski



Kanda kaitsekindaid!



Kandke kaitseprille



Tagage piisav ventilatsioon.



Enne seadmel mis tahes tööde läbiviimist tõmmake pistik alati pistikupesast välja.



Kaitseklass II



Ühendkuningriigi vastavusmärk



CE-märgis




Jäätmekäitlus

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed tuleb koguda eraldi. Küsige oma kohalikust omavalitsusest või jaemüüjalit nõuandeid ringlussevõtu ja kogumispunkti kohta. Olenevalt kohalikest määrustest võib jaemüüjal lasuda kohustus võtta elektri- ja elektroonikaseadmeid vastu tasuta.

Teie panus elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete korduskasutusse ja ringlussevõtu aitab vähendada nõudlust toorainete järele. Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed sisaldavad väärtuslikke taaskasutatavaid materjale, mis võivad kahjustada keskkonda ja inimeste tervist, kui neid ei kõrvaldata keskkonnasõbralikul viisil. Kustutage kõrvaldatavatest seadmetest isiklikud andmed, kui need seal on.

Hävitage vahetatud seadmeosad või vanad seadmed vastavalt teie riigi eeskirjadele.

Tehniskie dati



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Jauda Barošanas patēriņš	(W)	1600
Tīkla spriegums	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Uzsildes laiks	(min)	3
Temperatūras (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Gaisa plūsmas apjoms (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Izmēri Pl x G x A	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Svars	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Jauda Barošanas patēriņš	(W)	2000
Tīkla spriegums	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Uzsildes laiks	(min)	3
Temperatūras (°C /°F)		
1 - 9		80 – 600 180 – 1120
Gaisa plūsmas apjoms (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Izmēri Pl x G x A	mm inch	230 × 250 × 80 (ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
Svars	(g / lbs)	700 / 1,5

Drošības norādes

Iekārtu drīkst lietot bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un personas ar ierobežotām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un / vai zināšanām, ja tās tiek uzraudzītas vai tās ir instruētas par drošu apiešanos ar iekārtu un ir sapratušas briesmas, kas var rasties nepareizas lietošanas rezultātā. Neatļaut bērniem spēlēties ar iekārtu! Bērni iekārtas tīrīšanu un apkopi nedrīkst veikt bez uzraudzības.

Valkājiet attiecīgu aizsargapģērbu, lai izvairītos no apdegumiem. Sargiet acis un lietojiet aizsargbrilles.

Nestrādājiet ar daļām, kurām ir pieslēgts spriegums.

Raugiet, lai ierīce nevarētu ieslēgties nejauši. Ja lodāmurs netiek izmantots, atslēdziet tā sprieguma padevi.

Strāvas kabeli drīkst iespraust tikai tam paredzētās strāvas kontaktligzdās vai adapteros. Pārbaudiet, vai tīkla spriegums saskan ar instrumenta vērtību.

Pirms katras Instrumenta lietošanas pārbaudīt, vai nav bojāts pievienojuma kabelis, pagarinājuma kabelis un kontaktdakša.

Vērsieties mūsu klientu apkalpošanas centrā: technical-service@weller-tools.com

Ja elektroinstrumenta pievads ir bojāts, tas ir jāaizstāj ar speciāli sagatavotu pievadu.

▲ BRĪDINĀJUMS Uguns un sprādzienbīstamība! Apedegumu risks!

- Jāievēro piesardzība, lietojot ierīci viegli degošu materiālu tuvumā. Ar ierīci nedrīkst mērķēt ilgāku laiku uz vienu un to pašu vietu.
- Ierīci nedrīkst izmantot telpās, kurās pastāv eksplozijas risks.
- Ierīci nedrīkst darbināt ugunsnedrošās telpās, kurās atrodas viegli uzliesmojošas vielas vai gāzes.
- Ieslēgtu ierīci neatstāt bez uzraudzības.
- Ierīce nav piemērota lietošanai ārpus telpām lietus laikā.
- Karstā gaisa sprauslu nedrīkst aizslēgt vai arī likt tai virsū rokas.
- Karstā gaisa plūsmu nedrīkst tēmēt uz cilvēkiem.
- Ierīci nedrīkst izmantot matu žāvēšanai.
- Pēc ierīces izslēgšanas, tai jāļauj atdzist, pirms to atkal noliek malā.

Siltuma pistole

Slēptās zonas, piemēram, aiz sienām, griestiem, grīdām, pārsegumiem un citiem paneļiem, var saturēt uzliesmojošus materiālus, kurus varētu aizdedzināt karstā gaisa pūtējs, strādājot šajās zonās. Šo materiālu aizdedzēšana var nebūt uzreiz acimredzama un var izraisīt īpašuma bojājumus un ievainojumus. Strādājot šajās zonās, pastāvīgi pārvietojiet karstā gaisa pūtēju atpakaļ un atpakaļ. Kavēšanās vai pauzēšana vienā vietā varētu aizdedzināt paneli vai materiālu aiz tā.

Personas, kas noņem krāsu, ievēro šos noteikumus:

▲ UZMANĪBU Svinu saturošu krāsu drīkst noņemt tikai profesionālis, un to nedrīkst noņemt ar karstā gaisa pūtēju.**▲ BRĪDINĀJUMS Veselības apdraudējums!**

Noņemot krāsu vai laku, krāsas un lakas atlikumi var nokļūt acīs un tās ievainot.

- **Valkājiet atbilstošu acu aizsardzību.**
- **Ja krāsas vai laka atlikumi nonāk acīs, izskalojiet tos un nekavējoties meklējiet ārsta palīdzību.**

Kad tiek nogulēts uz virsmām, var uzņemt svītru ar roku mutē kontaktu. Pat zema līmeņa svina pakļaušana var izraisīt neatgriezenisku smadzeņu un nervu sistēmas bojājumu; it īpaši jaunie un nenotikušie bērni ir pakļauti riskam.

Iznēsiet darba gabalu uz āru. Ja tas nav iespējams, nodrošiniet labu ventilāciju darba zonā. Atveriet logus un ierīkojiet priekšā izplūdes ventilatoru. Pārliecinieties, ka ventilators pārvieto gaisu no iekšpusēs uz āru.

Būtiat uzmanīgi, strādājot ar siltuma pistoli. Uzturiet siltuma pistoli kustībā, jo pārmērīgs siltums var radīt tvaiku, ko operators var ieelpot.

Atbilstoša lietošana

Ierīce ir piemērota varas cauruļu lodēšanai, korpusa daļu apdzejošanai, plastmasas lāzēšanai un savienošanai, ūdens cauruļu atkusnēšanai un metāla daļu sasīšanai.

Ja ierīce tiek izmantota citiem mērķiem, nekā norādīts lietošanas pamācībā, kā arī, ja lietotājs pats veic ierīces izmaiņas, ražotājs neuzņemas par to nekādu atbildību.

Uzvedība ārkārtas situācijā

Uzsāciet nepieciešamos pirmās palīdzības pasākumus atbilstoši:

1. Negadījuma vieta,
2. Negadījuma veids,
3. Ievainoto skaits,
4. Traumu veids

Elektriskā tīkla pieslēgums**▲ UZMANĪBU Darbība ir atļauta tikai ar atlikušās strāvas ierīci (RCD max. 30mA).**

Ierīcē norādītajam nominālajam spriegumam jāsakrīt ar tīkla spriegumu. EN 61000-3-11; $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Pieslēgt tikai vienfāza maiņstrāvas tīklam un tikai spriegumam, kas norādīts uz jaudas paneļa. Pieslēgums iespējams arī kontaktligzdām bez aizsargkontaktiem, jo runa ir par uzbūvi, kas atbilst II. aizsargklasei.

Mašīnu pievienot kontaktligzdai tikai izslēgtā stāvoklī.

Tehniskā apkope un remonts

▲ BRĪDINĀJUMS



Pirms jebkāda veida apkopes darbu veikšanas iekārtā izņemiet kontaktdakšu no kontaktlīdždas. Atdzesēt ierīci.

Ja barošanas vads ir bojāts, tas ir jāmaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no briesmām.

Vienmēr uzturiet mašīnu, īpaši ventilācijas atveres, tīras. Nekad nesmidziniet ierīces korpusu ar ūdeni!

Neattīriet plastmasu ar šķīdinātājiem, viegli uzliesmojošiem vai toksiskiem šķidrumiem. Tīrīšanai izmantojiet tikai mitru drānu.

Uzmanību! Ja šīs ierīces barošanas vads ir bojāts, tas ir jāaizstāj ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no briesmām.

Remontu uzticiet „Weller” speciālistiem.

Izmantojiet tikai oriģinālās „WELLER” rezerves daļas.

Garantija

„Weller” nodrošinātais garantijas laiks ierīcei ir divi (2) gadi kopš iegādes brīža. Garantija attiecas uz materiālu un ražošanas defektiem, kā arī rezerves daļām.

Saskaņā ar sniegto garantiju mēs esam atbildīgi tikai tad, ja lietošanas vai glabāšanas garantija ir norādīta rakstiski un tekstā lietots jēdziens „Garantija”.

Garantija zaudē spēku, ja ierīce tiek izmantota neatbilstoši norādījumiem un nekvalificētas personas veic ierīces izmaiņas.

Informāciju skatiet vietnē
www.weller-tools.com.

Simboli



Brīdinājums!



Dzīvībai bīstama Augsta elektriskā sprieguma.



Brīdinājums! Apdegumu risks



Uguns un sprādzieni risks



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu!



Nēsājiet aizsargmasku



Jāvalkā aizsargcimdi!



Nēsiet aizsargbrilles



Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju.



Pirms jebkādam darbībām ar ierīci vienmēr izvelciet spraudni no kontaktlīdždas.



Aizsargklase II



Lielbritānijas atbilstības zīme



CE marķējums




Utilizācija

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi ir jāsavāc atsevišķi. Sazinieties ar vietējo iestādi vai mazumtirgotāju, lai iegūtu padomus par otrreizējo pārstrādi un savākšanas punktu. Atkarībā no vietējiem noteikumiem, mazumtirgotājiem var būt pienākums bez maksas pieņemt atpakaļ elektriskās, elektroniskās vai vecās iekārtas. Jūsu ieguldījums elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu atkārtotā izmantošanā un otrreizējā pārstrādē palīdz samazināt pieprasījumu pēc izejvielām. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumos ir vērtīgi, otrreiz pārstrādājami materiāli, kas var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, ja tie netiek utilizēti videi draudzīgā veidā. No iekārtu atkritumiem izdzēsiet personāla datus, ja tādi ir.

Utilizējiet nomainītās ierīces daļas vai vecās ierīces saskaņā ar jūsu valsts noteikumiem.

Techniniai duomenys



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Imamoji galia	(W)	1600
Tinklo įtampa	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Įkaitinimo trukmė	(min)	3

Temperatūros (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Oro kiekis (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		550 / 17.7
Matmenys ilgis x plotis x aukštis	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Svoris	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Imamoji galia	(W)	2000
Tinklo įtampa	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Įkaitinimo trukmė	(min)	3
Temperatūros (°C /°F)		
1 - 9		80 – 600 180 – 1120
Oro kiekis (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Matmenys ilgis x plotis x aukštis	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Svoris	(g / lbs)	700 / 1,5

Saugos taisyklės

Prietaisą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir neturintys pakankamai žinių ir (arba) patirties ribotų psichinių, jutiminių ir protinių gebėjimų asmenys, jeigu jie yra prižiūrimi arba jie buvo išmokyti, kaip saugiai naudotis prietaisu, ir suprato galimus pavojus. Vaikams negalima žaisti su prietaisu. Neprižiūrimi vaikai negali prietaiso valyti arba atlikti jo techninės priežiūros.

Kad nenudegtumėte, vilkėkite atitinkamus apsauginius drabužius. Saugokite akis ir užsidėkite apsauginius akinius.

Nedirbkite prie įtampingųjų dalių.

Stenkitės, kad prietaisas neįsijungtų netikėtai. Nenaudojamiems litavimo įrankiams nutraukite įtampos tiekimą.

inklo laidą galima prijungti tik prie leistinų kištukinių lizdų arba adapterių. Patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka lituoklio įrankio parametrus

Kiekvieną kartą prieš naudojimą patikrinkite, ar ant prietaiso, maitinimo kabelio, prailginimo kabelio ir kištuko nematyti pažeidimų ar senėjimo požymių.

Kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą: technical-service@weller-tools.com.

Jei elektrinio įrankio maitinimo laidas yra pažeistas, jis turi būti pakeistas specialiai paruoštu maitinimo laidu.

▲ ĮSPĖJIMAS Gaisro ir sproginimo pavojus! Pavojus nudegti!

- Naudodami prietaisą netoli degių medžiagų, būkite atsargūs. Nelaikykite prietaiso nukreipto į tą pačią vietą ilgesnį laiką.
- Nenaudokite prietaiso patalpose su sprogia atmosfera.
- Nenaudokite prietaiso patalpose, kuriose galbūt yra lengvai užsiliepsnojančių medžiagų ar dujų.
- Įjungto prietaiso nepalikite be priežiūros.
- Nenaudokite prietaiso lauke, kai lyja.
- Karšto oro antgalio niekada nelaikykite užspausto ir neuždenkite.
- Nekreipkite karšto oro srauto į žmones.
- Nenaudokite prietaiso plaukams džiovinti.
- Po naudojimo, prieš padėdami į vietą, leiskite prietaisui kurį laiką atvėsti.

Šilumos pistoletas

Paslėptos vietos, tokios kaip už sienų, lubų, grindų, dangčių ir kitų plokščių, gali turėti degių medžiagų, kurias gali uždegti karšto oro pūstuvai dirbant šiose vietose. Šių medžiagų užsidegimas gali būti ne iš karto akivaizdus ir gali sukelti turtinę žalą ir sužalojimus. Dirbdami šiose vietose, nuolat judinkite karšto oro pūstuvą pirmyn ir atgal. Užsibuvimas arba stabtelėjimas vienoje vietoje gali uždegti skydą ar už jo esančią medžiagą.

Asmenys, šalinantys dažus, turėtų laikytis šių taisyklių:

▲ DĖMESIO Švininių dažų šalinimu turėtų užsiimti tik specialistas, ir jų negalima šalinti karšto oro pūstuvu.

▲ ĮSPĖJIMAS Pavojus sveikatai!

Pašalinus dažus ar laką, dažų ir lako likučiai gali patekti į akis ir jas sužeisti.

- **Dėvėkite tinkamą akių apsaugą.**
- **Jei akių patenka dažų ar lako likučiai, juos išplaukite ir nedelsdami kreipkitės į gydytoją.**

Kartą nusejūs ant paviršių, švinas gali būti įsisavinamas per ranka-į-burną kontaktą. Net ir maži švino lygio nuostoliai gali sukelti neatsargų smegenų ir nervų sistemos pažeidimą; ypač jauniems ir negimusiems vaikams gresia pavojus.

Iznesite radni komad napolje. Ako to nije moguće, držite radni prostor dobro provetren. Otvorite prozore i postavite ispušni ventilator ispred njih. Proverite da li ventilator pomera vazduh iznutra ka spolja.

Būkite atsargūs naudodamiesi karšto oro pistoletu. Laikykite karšto oro pistoletą judėjime, nes didelė karščio galių sukelia garus, kuriuos gali įkvėpti operatorius.

Naudojimas pagal paskirtį

Įrenginys tinka vario vamzdžių lankstymui, karoserijos dalių pastatymui, plastikinių suvirinimų ir suvirinimui, vandens vamzdžių atšildymui ir metalinių dalių šildymui.

Gamintojas neprisiima atsakomybės, jei prietaisas naudojamas ne pagal eksploatavimo instrukciją ir savarankiškai keičiama jo konstrukcija.

Elgesys ekstremalios situacijos atveju

Uzsāciet nepieciešamos pirmās palīdzības pasākumus atbilstoši ievainojumam un lūdziet kvalificētu ārkārtas medicīnisko palīdzību pēc iespējas ātrāk. Aizsargājiet ievainoto no papildu bojājumiem un uzturiet viņu klušu. Palīdzību lūdzot, norādiet šādu informāciju:

1. Nelaimingas atsitikimo vieta,
2. Nelaimingo įvykio tipas,
3. Sužalojimų skaičius,
4. Sužalojimų tipas

Tinklo jungtis

▲ DĖMESIO Eksploatavimas leidžiamas tik su nuotėkio srovės įrenginiu (RCD max. 30mA).

Nominali įtampa, nurodyta ant įrenginio, turi atitikti tinklo įtampą. EN 61000-3-11; Zmax = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

Jungti tik prie vienfazės kintamos elektros srovės ir tik į specifikacijų lentelėje nurodytos įtampos elektros tinklą. Konstrukcijos saugos klasė II, todėl galima jungti ir į lizdus be apsauginio kontakto.

Kištuką į lizdą įstatykite, tik kai įrenginys išjungtas.

Techninė priežiūra ir remontas

⚠ ĮSPĖJIMAS



Prieš atlikdami bet kokius darbus prietaise ištraukite iš lizdo kištuką. Palaukite, kol prietaisas atvės.

Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašiai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojaus.

Visada laikykite mašiną, ypač ventiliacijos angas, švarią. Niekada nepurkškite prietaiso korpuso vandeniu!

Nevalykite plastikų tirpikliais, degiais ar toksiškais skysčiais. Valymui naudokite tik drėgną šluostę.

Dėmesio! Jei šio įrenginio maitinimo laidas yra pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašiai kvalifikuotas asmuo, kad būtų išvengta pavojų.

Remontuoti gali tik „Weller“ išmokyti asmenys.

Naudokite tik originalias WELLER atsargines dalis.

Garantija

Įmonė „Weller“ suteikia Jums dvejų (2) metų šio prietaiso garantiją nuo pirkimo datos. Garantija taikoma medžiagos ir gamybos defektams bei atsarginėms dalims.

Pagal mūsų suteiktą garantiją mes atsakome tik tuo atveju, jei garantija dėl medžiagų ir eksploatacijos mūsų buvo suteikta raštiškai ir naudojant terminą „garantija“.

Garantija nebus suteikta, jei prietaisas bus naudojamas netinkamai ir remonto darbus atliks nekvalifikuoti asmenys.

Informacijos rasite
www.weller-tools.com.

Simboliai



Įspėjimas!



Gyvybės pavojus Pavojingas elektrinis įtampa.



Įspėjimas! Pavojus nudegti



Gaisro ir sprogimo pavojus



Perskaitykite naudojimo instrukciją!



Dėvėkite apsauginį kaukę



Lietojiet aizsardzības cimdus!



Dėvėkite apsauginius akinius



Für ausreichend Belüftung sorgen



Prieš atliekant bet kokius darbus prie prietaiso, reikia ištraukti kištuką iš kištukinio lizdo.



Apsaugos klasė II



Britanijos atitikties ženklas



CE ženklas




Utilizavimas

Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai. Patarimų dėl perdirbimo ir surinkimo vietas kreipkitės į vietinę instituciją arba pardavėją. Priklausomai nuo vietos teisės aktų, mažmenininkai gali būti įpareigoti nemokamai priimti atgal seną elektros ir elektronikos įrangą. Jūsų indėlis į pakartotinį elektros ir elektroninės įrangos atliekų naudojimą ir perdirbimą padeda sumažinti žaliavų poreikį. Elektros ir elektroninės įrangos atliekose yra vertingų, perdirbimų medžiagų, kurios gali neigiamai paveikti aplinką ir žmonių sveikatą, jei jos nebus šalinamos aplinką tausojančiu būdu. Ištrinkite personalo duomenis iš įrangos atliekų, jei tokių yra.

Išmeskite pakeistas prietaisų dalis arba senus prietaisus pagal jūsų šalies nuostatus.

Технически данни



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Консумирана мощност	(W)	1600
Мрежово напрежение	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Време за подгриване	(min)	3
Температурен (°C / °F)	I	350 / 550
	II	550 / 1020
Количество въздух (l / min, cfm)	I	350 / 12.4
	II	500 / 17.7
Размери д х ш х в	mm	230 × 250 × 80 (ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
тегло	(g / lbs)	700 / 1,5

Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Консумирана мощност	(W)	2000
Мрежово напрежение	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Време за подгриване	(min)	3
Температурен (°C / °F)	1 - 9	80 - 600 180 - 1120
Количество въздух (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Размери д х ш х в	mm	230 × 250 × 80 (ø 45)
	inch	9.0 × 9.8 × 3.1 (ø 1.8)
тегло	(g / lbs)	700 / 1,5

Инструкции за безопасна работа

Уредът може да се ползва от лица на повече от 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и / или знания, ако те биват контролирани или са инструктирани относно безопасната употреба на уреда и са разбрали произтичащите вследствие на това опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Поцистване и поддържане не трябва да се извършва от деца без наблюдение.

Да се носи подходящо защитно облекло, за да се предпазите от изгаряния. Пазете очите си от носенето на предпазни средства за защита на очите.

Не работете по части, които са под напрежение.

Избягвайте непреднамерено отваряне. Изключете функцията за запояване от захранването, докато не е в употреба.

Мрежовият кабел може да бъде включван само в разрешените за тази цел мрежови контакти или адаптери. Проверете дали мрежовото напрежение съответства на присъединената стойност на напрежение на инструмента.

Преди всяко използване проверете да няма повреди и остаряване по уреда, съединителния кабел, удължителния кабел и щекера.

Моля свържете се с нашата сервизна служба: technical-service@Weller-tools.com

Ако захранващият кабел на електроинструмента е повреден, той трябва да бъде заменен със специално подготвен захранващ кабел.

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Огън и опасност от експлозия! Риск от изгаряния!**

- Внимавайте при използване на уреда близо до горими материали. Не насочвайте уреда дълго време към едно и също място.
- Не използвайте уреда в помещения с избухлива атмосфера.
- Уредът да не се използва в помещения, в които може да се намират лесно възпламеними материали или газове.
- Не оставяйте включения уред без надзор.
- Уредът да не се използва на открито, когато вали дъжд.
- Дюзата за горещ въздух никога да не се закрива или затваря.
- Не насочвайте горещия въздушен поток срещу хора.
- Уредът да не се използва като сешоар за коса.
- След използване оставете уреда за известно време да изстине, преди да го приберете.

Пистолет за горещ въздух

Скрити области като зад стени, тавани, подове, покрития и други панели могат да съдържат запалими материали, които могат да бъдат запалени от горещовъздушния вентилатор при работа в тези области. Възпламеняването на тези материали може да не е веднага очевидно и може да причини материални щети и наранявания. Когато работите в тези области, дръжте вентилатора за горещ въздух в постоянно движение напред и назад. Задръжането или паузирането на едно място може да запали панела или материала зад него.

Лица, премахващи боя, трябва да следват тези правила:

▲ ВНИМАНИЕ **Боя, съдържаща олово, трябва да се отстранява само от професионалист и не с горещ въздух вентилатор.**

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ **Опасност за здравето!**

Когато премахвате боя или лак, остатъците от боя и лак могат да попаднат в очите ви и да ги наранят.

- Носете подходяща защита за очите.

- Ако бои или лакови остатъци попаднат в очите ви, изплакнете ги и незабавно потърсете медицинска помощ.

След като бъде депониран на повърхности, оловото може да се погълне чрез контакт ръка-до-уста. Дори и ниски нива на излагане на олово могат да причинят необратими щети на мозъка и нервната система; особено малките деца и ненародените бебета са изложени на опасност.

Изнесете izdelieto навън. Ако това не е възможно, осигурете добра вентилация на работното място. Отворете прозорците и поставете изпускателен вентилатор пред тях. Уверете се, че вентилаторът премества въздуха отвътре навън.

Бъдете внимателни при работа със струйно топло въздух. Дръжте струйното топло въздух в движение, тъй като прекомерната топлина може да генерира пари, които операторът може да диша.

Използване по предназначение

Устройството е подходящо за запояване на медни тръби, запояване на каросерийни части, заваряване и залепване на пластмаси, размразяване на водопроводни тръби и загряване на метални части.

За друго, отклоняващо се от ръководството за работа използване, а също така и при своеволно изменение, производителят от своя страна не поема отговорност.

Поведение при спешни случаи

Начинете с необходимите първа помощ според нараняването и поискайте квалифицирана медицинска помощ възможно най-бързо. Защитете пострадалия от допълнителни щети и го задръжте спокоен. При заявка за помощ предоставете следната информация:

1. Място на инцидента,
2. Вид на инцидента,
3. Брой на ранените,
4. Вид наранявания

Присъединяване към мрежата

▲ ВНИМАНИЕ Работата е разрешена само с дефектнотокова защита (RCD макс. 30mA).

Номиналното напрежение, посочено на устройството, трябва да съответства на мрежовото напрежение. EN 61000-3-11;
 $Z_{max} = 0.215 \Omega + j 0.134 \Omega$.

Да се свързва само към еднофазен променлив ток и само към мрежово напрежение, посочено върху заводската табелка. Възможно е и свързване към контакт, който не е от тип "шуко", понеже конструкцията е от защитен клас II.

Свързвайте машината към контакта само в изключено положение.

Техническо обслужване и ремонт

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Пред започване на работи по уреда извадете щекера от контакта. Оставете уреда да изстине.

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде сменен от производителя, негов представител за обслужване или друго квалифицирано лице, за да се избегне опасност.

Винаги поддържайте машината чиста, особено вентилационните отвори. Никога не пръскайте тялото на устройството с вода!

Не почиствайте пластмасите с разтворители, запалими или токсични течности. Използвайте само влажна кърпа за почистване.

Внимание! Ако захранващият кабел на това устройство е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов представител за обслужване или друго квалифицирано лице, за да се избегнат опасности.

Ремонтите трябва да се извършват от обучени от Weller лица.
 Използвайте само оригинални резервни части на WELLER.

Гаранция

За този уред Weller Ви дава един гаранционен срок от две (2) години след покупката. Гаранцията се отнася за материални и фабрични недостатъци и обхваща също така и резервните части.

Ние носим отговорност по дадената от нас гаранция само, когато гаранцията за свойствата или за срока на годност е дадена от нас в писмен вид и като при това е използвано понятието „гаранция“.

Гаранцията губи сила при неправилно използване и когато неквалифицирани лица са направили манипулации.

Моля информирайте се на адрес www.weller-tools.com.

Символи



Предупреждение!



Животна опасност Опасно електрическо напрежение.



Предупреждение! Риск от изгаряния



Опасност от пожар и експлозия



Прочетете ръководство за експлоатация!



Носете защитна маска



Да се носят предпазни ръкавици!



Носене на защитни очила



Уверете се, че има достатъчна вентилация.



Пред извършване на каквито и да било работи по уреда винаги изваждайте щекера от контакта.



Клас на защита II



Британски знак за съответствие



CE-знаци




Отстраняване като отпадък

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване трябва да се събират и изхвърлят разделно. Информирайте се от местните служби или от своя специализиран търговец относно фирмите за рециклиране и местата за събиране на отпадъци. В зависимост от местните разпоредби, търговците на дребно могат са задължени да приемат безплатно върнатите обратно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Дайте своя принос за намаляването на нуждите от суровини чрез повторната употреба и рециклирането на Вашите отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Отпадъците от електрическо и електронно оборудване съдържат ценни рециклиращи се материали, които могат да повлияят отрицателно на околната среда и на Вашето здраве, ако не се изхвърлят по екологосъобразен начин. Преди изхвърлянето като отпадък изтрийте от Вашия употребяван уред евентуално наличните в него лични данни.

Изхвърлете сменените части на устройствата или старите устройства според регулациите на вашата страна.

Date tehnice



Ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Consumul de putere	(W)	1600
Tensiunea de rețea	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Timpul de încălzire	(min)	3
Temperatură (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Cantitatea de aer (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimensiuni L x l x h	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Greutate	(g / lbs)	700 / 1,5
Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Consumul de putere	(W)	2000
Tensiunea de rețea	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Timpul de încălzire	(min)	3
Temperatură (°C /°F)		80 – 600
1 - 9		180 – 1120
Cantitatea de aer (l / min, cfm)		250 / 8.8 550 / 19.4
Dimensiuni L x l x h	mm inch	230 × 250 × 80 (Ø 45) 9.0 × 9.8 × 3.1 (Ø 1.8)
Greutate	(g / lbs)	700 / 1,5

Indicații de securitate

Aparatul poate fi folosit de copii începând cu vârste de 8 ani și de persoane cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și / sau cunoștințe, dacă acestea sunt supravegheate sau au fost instruite asupra folosirii în siguranță a aparatului și pericolelor care pot rezulta. Copiii nu au voie și se joacă cu aparatul. Copiii nu au voie și se joacă cu aparatul. Curățarea și întreținerea curentă efectuată de utilizator nu sunt permise copiilor fără supraveghere.

Purtați îmbrăcăminte de protecție corespunzătoare, pentru a vă proteja de arsuri. Protejați-vă orificiile inelare și purtați ochelari de protecție.

Nu lucrați la piese care se află sub tensiune.

Evitați funcționarea involuntară. Scoateți de sub tensiune sculele de lipire metalică nefolosite.

Cablul de rețea va fi introdus doar în prize de rețea sau adaptoare omologate. Verificați dacă tensiunea din rețea coincide cu valoarea de conectare a ciocanului de uneltei.

Controlați înainte de fiecare utilizare ca aparatul, cablul de legătură, cablul prelungitor și ștecherul să nu prezinte deteriorări sau semne de uzură.

Vă rugăm să vă adresați centrului nostru de service pentru clienți: technical-service@weller-tools.com

Dacă cablul de alimentare al sculei electrice este deteriorat, trebuie înlocuit cu un cablu de alimentare special pregătit.

▲ AVERTIZARE De incendiu și pericol de explozie! Pericol de provocare a arsurilor!

- Aveți grijă dacă utilizați dispozitivul în apropierea materialelor combustibile. Nu îndreptați aparatul spre același loc pentru perioade lungi de timp.
- Nu folosiți aparatul în încăperi cu o atmosferă potențial explozivă.
- Nu folosiți aparatul în încăperi în care materialul sau gaze inflamabile ușor pot fi prezente.
- Aparatul pornit nu se lasă nesupravegheat.
- Nu folosiți aparatul în afara dacă plouă.
- Nu acoperă sau închide duza de aer cald.
- Nu îndreptați curentul de aer cald la oameni.
- Nu utilizați aparatul ca un uscător de păr.
- Lăsați aparatul să se răcească pentru un timp după utilizare, înainte de ambalare să degajeze.

Instrucțiuni speciale de siguranță

Zonele ascunse, cum ar fi în spatele pereților, plafoanelor, podelelor, capacele și alte panouri, pot conține materiale inflamabile care ar putea fi aprinse de suflanta de aer cald atunci când se lucrează în aceste zone. Aprinderea acestor materiale poate să nu fie imediat evidentă și ar putea provoca daune materiale și răni. Când lucrați în aceste zone, mențineți suflanta de aer cald în mișcare constantă înainte și înapoi. Întărirea sau pauza într-un loc ar putea aprinde panoul sau materialul din spatele acestuia.

Persoanele care îndepărtează vopseaua trebuie să urmeze aceste reguli:

▲ ATENȚIE Vopseaua pe bază de plumb ar trebui să fie îndepărtată doar de un profesionist și nu cu un suflantă de aer cald.**▲ AVERTIZARE** Pericol pentru sănătate!

Când îndepărtați vopseaua sau lacul, resturile de vopsea și lac pot ajunge în ochi și le pot răni.

- Purtați protecție adecvată pentru ochi.
- Dacă reziduurile de vopsea sau lac ajung în ochii dumneavoastră, clătiți-i și căutați imediat ajutor medical.

Depus odată pe suprafețe, plumbul poate fi ingerat prin contactul mână-la-gură. Chiar și niweluri scăzute de expunere la plumb pot provoca daune ireversibile creierului și sistemului nervos; în special copiii mici și copiii nenăscuți sunt expuși riscului.

Scoateți piesa de lucru afară. Dacă acest lucru nu este posibil, asigurați-vă că zona de lucru este bine ventilată. Deschideți ferestrele și plasați un ventilator de evacuare în fața lor. Asigurați-vă că ventilatorul mută aerul din interior spre exterior.

Fiți atenți în manipularea pistolului de aer cald. Mențineți pistolul de aer cald în mișcare, deoarece căldura excesivă poate genera vapori pe care operatorul îi poate inhala.

Utilizarea conformă cu destinația

Aparatul este potrivit pentru lipirea țevilor de cupru, estomparea pieselor de caroserie, sudarea și lipirea plasticelor, dezghețarea conductelor de apă și încălzirea pieselor metalice. Pentru alte utilizări care diferă de cele descrise în manualul de exploatare, precum și pentru modificări abuzive, producătorul nu își asumă răspunderea.

Comportament în caz de urgență

Inițiați măsurile de prim ajutor necesare în funcție de rănire și solicitați cât mai rapid asistență medicală calificată. Protejați victima de alte daune și mențineți-o liniștită. Când solicitați ajutor, furnizați următoarele detalii:

1. Locul accidentului,
2. Tipul accidentului,
3. Numărul răniților,
4. Tipul rănilor

Racord de conectare la rețea**▲ ATENȚIE** Funcționarea este permisă doar cu un dispozitiv de protecție cu curent rezidual (RCD max. 30mA).

Tensiunea nominală indicată pe dispozitiv trebuie să corespundă cu tensiunea de rețea. EN 61000-3-11;
Zmax = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

Conectați numai la priza de curent alternativ monofazat și numai la tensiunea specificată pe placuța indicatoare. Se permite conectarea și la prize fără împământare dacă modelul se conformează clasei II de siguranță.

Conectați la rețea numai când mașina este oprită.

Întreținere și reparații

⚠️ AVERTIZARE



Înainte de toate lucrările la aparat, scoateți fișa din priză. Lăsați aparatul să se răcească.

Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul de service al acestuia sau o persoană calificată similar pentru a evita un pericol. Mențineți întotdeauna curată mașina, în special fantele de ventilație. Nu pulverizați niciodată apă pe corpul dispozitivului!

Nu curățați materialele plastice cu solvenți, lichide inflamabile sau toxice. Folosiți doar o cârpă umedă pentru curățare.

Atenție! Dacă cablul de alimentare al acestui dispozitiv este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, agentul său de service sau o persoană calificată similar pentru a evita pericolele.

Reparațiile trebuie executate de către persoane instruite de firma Weller.

Utilizați numai piese de schimb WELLER.

Garanția pentru produs

Weller vă acordă pentru acest aparat o perioadă de garanție de doi (2) ani de la data achiziției. Garanția se referă la deficiențe legate de material și fabricație, precum și la piesele de schimb.

În cadrul unei garanții pentru produs oferite de noi, ne asumăm răspunderea numai dacă garanția pentru structură sau pentru durata de valabilitate a fost emisă de noi în scris și utilizându-se noțiunea „Garanție”.

Garanția pentru produs își pierde valabilitatea în caz de folosire improprie și dacă s-au întreprins intervenții de către persoane necalificate.

Vă rugăm să vă informați la www.weller-tools.com.

Simboluri



Avertizare!



Pericol Tensiune electrică periculoasă.



Avertizare! Pericol de provocare a arsurilor



Pericol de incendiu și explozie



Citiți manualul de operare!



Purtați mască de protecție



Purtați mănuși de protecție!



Purtați ochelari de protecție



Asigurați o ventilație adecvată.



Înainte de executarea oricăror lucrări la aparat, scoateți întotdeauna fișa din priză.



Clasa de protecție II



Marcă de conformitate britanică



Marcaj CE




Eliminarea ca deșeu

Informați-vă de la autoritățile locale sau de la comercianții acreditați în legătură cu centrele de reciclare și de colectare. În conformitate cu reglementările locale retailerii pot fi obligați să colecteze gratuit deșeurile de echipamente electrice și electronice. Contribuția dumneavoastră la reutilizarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice contribuie la reducerea cererii de materii prime. Deșeurile de echipamente electrice și electronice conțin materiale reciclabile valoroase, care pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane, în cazul în care nu sunt eliminate în mod ecologic. În cazul în care pe echipamente au fost înregistrate date cu caracter personal, acestea trebuie șterse înainte de eliminarea echipamentelor ca deșeu.

Aruncați piesele de dispozitiv înlocuite sau dispozitivele vechi conform reglementărilor din țara dumneavoastră.

Tehnički podaci



ø 35.5 mm / 1.4 lbs

Heat Gun		WLHG1623C
Potrošnja energije	(W)	1600
Mrežni napon	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Trajanje zagrijavanja	(min)	3
Temperaturni (°C /°F)		
I		350 / 550
II		550 / 1020
Količina zraka (l / min, cfm)		
I		350 / 12.4
II		500 / 17.7
Dimenzije D x Š x V	mm	230 x 250 x 80 (ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (ø 1.8)
Težina	(g / lbs)	700 / 1,5
Heat Gun Advanced		WLHG2023C
Potrošnja energije	(W)	2000
Mrežni napon	(V~)	230
	(Hz)	50/60
Trajanje zagrijavanja	(min)	3
Temperaturni (°C /°F)		
1 - 9		80 – 600 180 –1120
Količina zraka (l / min, cfm)		
		250 / 8.8 550 / 19.4
Dimenzije D x Š x V	mm	230 x 250 x 80 (ø 45)
	inch	9.0 x 9.8 x 3.1 (ø 1.8)
Težina	(g / lbs)	700 / 1,5

Sigurnosna upozorenja

Ovaj aparat mogu koristiti djeca starosti od 8. godine i osobe sa smanjenim psihičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatka iskustva i / ili znanja, samo pod nadzorom ili ako su bila poučena u svezi sigurne upotrebe aparata i kada su razumjela iz toga rezultirajuće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati sa aparatom. Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.

Nosite odgovarajuću zaštitnu odjeću, kako bi se zaštitili od zadobivanja opekline. Zaštitite Vaše oči i nosite zaštitne naočale.

Ne radite na dijelovima koji su pod naponom.

Izbjegavajte nenamjerni operativan rad. Uspostavite beznaponsko stanje alata za lemljenje koji nije u uporabi.

Izbjegavajte nenamjerni operativan rad. Uspostavite beznaponsko stanje alata za lemljenje koji nije u uporabi.

Prije svake uporabe provjerite uređaj, priključni kabel, produžni kabel i utikač na oštećenja i istrošenost.

Obratite se korisničkoj službi: technical-service@weller-tools.com

Ako je priključni kabel električnog alata oštećen, mora se zamijeniti posebno pripremljenim priključnim kabelom.

▲ UPOZORENJE Vatra i opasnost od eksplozije! Opasnost od zadobivanja opekлина!

- Pozor kod upotrebe naprave u blizini gorivih materijala. Napravu ne za duže vrijeme usmjeravati na jedno te isto mjesto.
- Napravu ne upotrebljavati u eksplozivnim atmosferama.
- Uređaj ne upotrebljavati u prostorijama u kojima eventualno postoje lako zapaljivi materijali ili plinovi.
- Uključeni uređaj ne ostaviti bez nadzora.
- Napravu ne po kiši ne upotrebljavati na vanjskom prostoru .
- Sapnice za vrući zrak ne pritvarati ili zatvarati.
- Vrući tok zraka ne usmjeravati u osobe.
- Napravu ne upotrebljavati kao sušilo za kosu.
- Nakon upotrebe napravu pustite neko vrijeme da se ohladi, prije nego ovu pospremite.

Posebne sigurnosne upute

Skrivena područja kao što su iza zidova, stropova, podova, pokrova i drugih panela mogu sadržavati zapaljive materijale koji se mogu zapaliti toplim zrakom puhalo tijekom rada u tim područjima. Paljenje ovih materijala možda neće biti odmah očito i može uzrokovati materijalnu štetu i ozljede. Kada radite u tim područjima, držite puhalo s toplim zrakom stalno u pokretu naprijed-natrag. Zadržavanje ili pauziranje na jednom mjestu moglo bi zapaliti ploču ili materijal iza nje.

Osobe koje uklanjaju boju trebaju slijediti ova pravila:

▲ PAŽNJA Boju koja sadrži olovo treba uklanjati samo stručnjak i ne koristiti vrući zračni puhalnik.

▲ UPOZORENJE Opasnost za zdravlje!

Kada uklanjate boju ili lak, ostaci boje i laka mogu ući u oči i ozlijediti ih.

- **Nosite odgovarajuću zaštitu za oči.**
- **Ako boja ili lak uđu u vaše oči, isperite ih i odmah potražite liječničku pomoć.**

Jednom kada se deponira na površine, olovo se može unijeti kroz kontakt ruke-sa-usta. Čak i niski nivoi izloženosti olovu mogu uzrokovati nepovratnu štetu mozgu i nervnom sustavu; posebno su ugrožena mala djeca i nerođeni dječaci.

Iznesite radni komad van. Ako to nije moguće, osigurajte dobru ventilaciju na radnom mjestu. Otvorite prozore i postavite ispušni ventilator ispred njih. Provjerite da ventilator pomjera zrak iz unutrašnjosti prema van.

Budite oprezni pri rukovanju toplinskim pištoljem. Držite toplinski pištolj u pokretu, jer prekomjerna toplina može stvoriti pare koje operater može udahnuti.

Namjenska uporaba

uređaj je pogodan za lemljenje bakrenih cijevi, pocinčavanje dijelova karoserije, zavarivanje i spajanje plastike, odleđivanje vodovodnih cijevi i zagrijavanje metalnih dijelova.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za drugovrsnu namjenu koja odstupa od one u naputku za rukovanje, kao i u slučaju poduzimanja samovoljnih modifikacija.

Ponašanje u hitnim situacijama

Poduzmite potrebne mjere prve pomoći prema ozljedi i zatražite kvalificiranu medicinsku pomoć što je prije moguće. Zaštitite ozlijeđenu osobu od daljnjih šteta i smirite je. Pri traženju pomoći navedite sljedeće informacije:

1. Mjesto nesreće,
2. Vrsta nesreće,
3. Broj ozlijeđenih,
4. Vrsta ozljeda

Mrežni priključak

▲ PAŽNJA Rad je dopušten samo s zaštitnim prekidačem (RCD max. 30mA).

Nazivni napon naveden na uređaju mora odgovarati mrežnom naponu. EN 61000-3-11; Zmax = 0.215 Ω + j 0.134 Ω.

Priključiti samo na jednofaznu naizmjeničnu struju i samo na napon struje, naveden na pločici snage. Priključak je moguć i na utičnice bez zaštitnog kontakta, jer postoji dogradnja zaštitne klase II.

Samo isključeni stroj priključiti na utičnicu.

Održavanje i servisiranje



Prije obavljanja svih radova na uređaju izvući utikač iz utičnice. Ostavite da se uređaj ohladi.

Ako je mrežni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.

Uvijek držite stroj, posebno otvore za ventilaciju, čistima. Nikada nemojte prskati vodu na tijelo uređaja!

Ne čistite plastiku otapalima, zapaljivim ili otrovnim tekućinama. Za čišćenje koristite samo vlažnu krpu.

Paznja! Ako je mrežni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servisni predstavnik ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.

Popravke moraju provoditi osobe koje su prošle Weller-ovu obuku.

Koristiti samo originalne pričuvne dijelove tvrtke WELLER.

Jamstvo

Weller Vam daje za ovaj uređaj jamstvo od dvije (2) godine nakon kupnje. Jamstvo se odnosi na greške u materijalu i proizvodnji, a uključuje i rezervne dijelove.

Na temelju jamstva koje smo dali preuzimamo odgovornost samo ako smo jamstvo za svojstva ili vijek trajanja dali u pismenom obliku uz uporabu pojma „Jamstvo“.

Jamstvo prestaje u slučaju nepravilne uporabe i ako nekvalificirane osobe vrše zahvate na proizvodu.

Informacije možete naći na internetskoj stranici www.weller-tools.com.

Simboli



Upozorenje!



Opasnost Opasni električni napon.



Upozorenje! Opasnost od zadobivanja opekлина



Opasnost od požara i eksplozije



Pročitati upute za upotrebu!



Nosite zaštitnu masku



Nositi zaštitne rukavice!



Nositi zaštitne naočale



Osigurajte dovoljnu ventilaciju.



Prije provedbe bilo kakvih radova na uređaju, uvijek izvući utikač iz utičnice.



Klasa zaštite II



Britanski znak suglasnosti



CE znak



Zbrinjavanje

Električni i elektronički stari uređaji se moraju odvojeno skupljati i zbrinuti. Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod Vašeg stručnog trgovca o mjestima recikliranja i mjestima skupljanja. Zavisno o mjesnim odredbama stručni trgovci mogu biti obvezatni, električne i elektroničke stare uređaje besplatno uzeti nazad. Doprinesite kroz ponovnu primjenu i recikliranje električnih i elektroničkih starih uređaja tome, da se potreba za sirovinama smanji. Električni i elektronički uređaji sadržavaju vrijedne, ponovno upotrebjive materijale, koji bi kod zbrinjavanja protivno očuvanju okoline mogli imati negativne posljedice za okolinu i Vaše zdravlje. Prije zbrinjavanja izbrisite postojeće podatke koji se odnose na osobe, koji se po mogućnosti nalaze na Vašem starom uređaju.

Zbrinite zamijenjene dijelove uređaja ili stare uređaje prema propisima vaše zemlje.

DE EU Konformitätserklärung

Wir erklären, dass die bezeichneten Produkte die Bestimmungen folgender Richtlinien erfüllen:

EN EC declaration of conformity

We hereby declare that the products described herein comply with the following guidelines:

ES Declaración de conformidad de la UE

Declaramos que los productos mencionados cumplen las disposiciones de las siguientes Directivas:

FR Déclaration CE de conformité

Nous déclarons que les produits désignés répondent aux conditions des directives suivantes:

IT Dichiarazione CE di conformità

Dichiariamo che i prodotti dotati di contrassegno adempiano alle seguenti Direttive:

PT Declaração de conformidade da UE

Declaramos que, os produtos designados cumprem os regulamentos das directivas seguintes:

NL EU-conformiteitsverklaring

We verklaren dat de beschreven producten de bepalingen van volgende richtlijnen vervullen:

SV EU-försäkran om överensstämmelse

Vi deklarerar att de betecknade produkterna uppfyller bestämmelserna i följande riktlinjer:

CZ EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že označené produkty splňují ustanovení následujících směrnic:

PL Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że wymienione produkty spełniają poniższe wytyczne:

HU EU-megfelelőségi nyilatkozat

Kijelentjük, hogy a megnevezett termékek teljesítik a következő irányelvek előírásait:

SK EÚ vyhlásenie o zhode

Vyhlasujeme, že uvedené výrobky spĺňajú ustanovenia nasledujúcich nariadení:

SL Izjava EU o skladnosti

Izjavljamo, da imenovani izdelki izpolnjujejo določila naslednjih direktiv:

EE ELi vastavusdeklaratsioon

Kinnitame, et nimetatud toode vastab järgmistele direktiivide sätetele:

LV ES atbilstības deklarācija

Mēs deklarējam, ka norādītie produkti atbilst tālāk uzskaitīto regulu noteikumiem:

LT ES atitikties deklaracija

Mes patvirtiname, kad aprašyti gaminiai atitinka toliau nurodytų direktyvų nuostatas:

DK EU-overensstemmelseserklæring

Vi erklærer, at de nævnte produkter opfylder bestemmelserne i følgende direktiver:

FI EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Täten vakuutamme, että kuvatut tuotteet täyttävät seuraavien direktiivien määräykset:

GR Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Δηλώνουμε, ότι τα χαρακτηρισμένα προϊόντα πληρούν τις διατάξεις των ακόλουθων οδηγιών:

TR AB uygunluk beyanı

Adı geçen ürünlerin, aşağıda yer alan yönetmeliklere gereklilikleri karşılığını beyan ederiz:

BG ЕС декларация за съответствие

Ние декларираме, че назованите продукти изпълняват изискванията на следните Директиви:

RO Declarația de conformitate UE

Declaram că produsele nominalizate îndeplinesc prevederile următoarelor directive:

HR EU izjava o skladnosti

Izjavljujemo da navedeni proizvodi ispunjavaju odredbe pojedinih smjernica:

 Besigheim, 2024-09-11



Philippe Buidin
Managing director

Bevollmächtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen.
Authorised to compile technical documentation.
Autoriza la recopilación de la documentación técnica.
autorise à réunir les documentations techniques.
Autoriza la recopilación de la documentación técnica.
Incaricati di redigere la documentazione tecnica.
Responsável pela compilação da documentação técnica.
Gevolmachtigd om de technische documenten samen te stellen.
Bemyndigar sammanställning av tekniskt underlag.
Bemyndiger udarbejdelse af den tekniske dokumentation.
Teknisten asiakirjojen laadintaan valtuutettu.
Εξουσιοδοτημένος για την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου.

Teknik belgelerin oluşturulması için tam yetkiye sahiptir.
Zmocněn k sestavení technické dokumentace.
Osoba upoważniona do przygotowania dokumentacji technicznej.
A műszaki dokumentáció összeállítására jogosult személy.
Splnomocňuje zostaviť technické podklady.
Pooblaščen za sestavljanje tehnične dokumentacije.
Volitatud koostama tehnilisi andmeid.
Pilnvarots izstrādāt tehnisko dokumentāciju.
Asmuo, įgaliotas sudaryti techninę dokumentaciją.
Упълномощен за съставяне на техническата документация.
Împuternicit cu redactarea documentației tehnice.
Opunomočen za prikupljanje tehničke dokumentacije.

Уполномоченный на составление технических документов.
Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2, 74354 Besigheim, Germany

EN UK declaration of conformity

**We hereby declare that the products described herein
comply with the following guidelines:**

SI 2016 No.1101 , SI 2012 No.3032, SI 2008 No.1597

**UK
CA**

Besigheim, 2024-09-11



Philippe Buidin
Managing director

Authorised to compile technical documentation.
Apex Tool Group UK Ltd Registered in England,
Company Number 14127816
Registered Office: C/O TMF Group 13th Floor,
One Angel Court, London, EC2R 7HJ,
United Kingdom



GERMANY

Weller Tools GmbH
Carl-Benz-Straße 2
74354 Besigheim

Tel: +49 (0)7143 580-0

USA

Apex Tool Group, LLC.
Weller Professional Tools Division
1000 Lufkin Road
Apex, NC 27539

Tel: +866-498-0484

CHINA

Apex Tool Group
Room 302A,
NO 177 Bibo Road
Shanghai, 201202

Tel: +86 (21) 60880288

UK

Apex Tool Group UK Ltd
Registered in England,
Company Number 14127816
Registered Office:
C/O TMF Group 13th Floor,
One Angel Court, London,
EC2R 7HJ, United Kingdom

Tel: +44 740 8836 404

www.weller-tools.com

© 2024, Apex Tool Group, LLC.

Weller is a registered Trademark and registered Design of Apex Tool Group, LLC.

Weller